

Oprava vozu s RZ: 9U12840

- 1. Nová hlava motoru – orientační cena navíc cca 53 719 Kč bez DPH.**
- 2. Repasovaná hlava motoru – orientační cena navíc cca 15 000 Kč bez DPH.**

S ohledem na další části motoru (písty, válce a ostatní díly) a přesnější rozsah poškození budeme schopni posoudit až po kompletní demontáži motoru.

Cena práce při opravě původního motoru je stanovena na cca **38 842 Kč bez DPH.**

Další možností je instalace nového motoru. Orientační cena nového motoru činí cca **158 198 Kč bez DPH** (holý motor, na který budou přestrojeny původní vnější díly).

Cena práce při demontáži, montáži a přestrojení nového motoru je stanovena na cca **26 446 Kč bez DPH.**

Doporučuji byla provedena diagnostika v rozsahu odpovídajícím čistě 2 180 Kč bez DPH.