



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0052/DO/2026		
Smlouva č.:	ZZS/464/2025		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017		
Datum vystavení:	7. 1. 2026		
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	31.1.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 3848 IČV 202 č. stř.: 11200			
1. Oprava vozidla dle ZL-TB016626			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	101.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 0052/DO/2026 VSP Auto Praha a.s. 7.1.2026		

** \$YTBQGXW\$ *

Čárový kód zakázky



Mercedes-Benz

D

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	

Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

----- datum ----- podpis

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Zakázka číslo	Strana
TB016626	1

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

RZ	Identifikační číslo vozidla	Předb. forma úhrady:	Převodem
7AM3848	WDB9071531N004155	Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas 07.01.2026 18:00
Stav km 231356	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Převzato kým
První registrace 04.04.2019	Datum posledního servisu / stav km 08.01.2026 231356	Předběžná cena vč. DPH 101 000 Kč	Předběžný termín dokončení 28.01.2026 08:00

1. Zakázkový list IČV 202

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo:0052/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

2. Únik oleje z motoru

Text zakázkového listu

Motor a spodní část vozu je od oleje . Kontrola popřípadě oprava úniku oleje z motoru

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
008516	Očistění jednotlivých dílů: ...	1,50 ČJ
011010	Ztráta oleje na motoru stanovit	1,00 ČJ
017740	Demontáž montáž spodního dílu olejové vany	1,70 ČJ
431330	Vývěva vyměnit	1,30 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,20 ČJ
547988	Odpojení, připojení ukostřovacího kabelu akumulátoru elektri cké sítě (při pracích na vozidle)	0,20 ČJ
611105	Demontáž, montáž spodního obložení motorového prostoru	0,30 ČJ

3. Výměna PP těhlice kola

Text zakázkového listu

Při kontrole zjištěna vůle v ložisku kola		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
331270	Demontáž, montáž poloosy přední nápravy vpravo	1,90 ČJ
331270	Demontáž, montáž téhlice přední nápravy vpravo	1,90 ČJ
4. Výměna LZ brzdového třmenu		
Text zakázkového listu		
Při kontrole zjištěno poškození LZ brzdového třmenu		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
401640	Demontáž, montáž zdvojeného kola	0,30 ČJ
422857	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna třmenu kotoučové brzdy zadní nápravy (demontovaná brzdová obložení)	0,40 ČJ
422858	Demontáž, montáž 2 brzdových obložení u zadní nápravy vlevo (kolo demontováno)	0,40 ČJ
5. Kontrola poháněcího řemenu		
Text zakázkového listu		
Výměna řemenu a kladek		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
091279	Demontovat, namontovat skříň vzduchového filtru	0,50 ČJ
131202	Vyměnit klínové řemeny u vozidla s jednořemenovým převodem	1,20 ČJ
131230	Klínový řemen ventilátoru vyměnit	1,30 ČJ
133209	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna součástí napínacího zařízení pro klínový řemen (demontovaný klínový řemen)	0,20 ČJ
133306	Napínací klapka pro klínový řemen vyměnit (klínový řemen demontován)	0,20 ČJ
134402	Výměna vodící kladky klínového řemenu (demontovaný klínový řemen)	0,20 ČJ
134411	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna horní vodící kladky vícedrážkového klínového řemenu "A" (Demontovaný vícedráž	0,10 ČJ
134412	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna spodní vodící kladky vícedrážkového klínového řemenu "A" (Demontovaný vícedrá	0,10 ČJ
205630	Ventilátor s viskózní spojkou Demontáž, montáž, podle potřeby výměna	1,20 ČJ
611105	Demontáž, montáž spodního obložení motorového prostoru	0,30 ČJ
6. Oprava ložiska kardanu		
Text zakázkového listu		
Výměna ložiska kardanu		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
1	kardan vyvážit zkontrolovat	1,00 ČJ
411810	Kloubový hřídel jednostranný odpojit a připevnit přírubou, zkontrolovat	0,60 ČJ
412020	Kloubový hřídel (2dílný) demontovat, namontovat, popř. vyměnit	1,10 ČJ
416553	Výměna vloženého ložiska kloubových hřídelů (demontovaný kloubový hřídel) u vozidel se sešroubovanou částí kloubového hř	0,70 ČJ



Mercedes-Benz

U

VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Rekapitulace zakázky TB016626

Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
.	.	1

Číslo střediska	Číslo objednávky Z2025-046965	Datum splatnosti	Forma úhrady:
RZ 7AM3848	Identifikační číslo vozidla WDB9071531N004155	Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas 07.01.2026 18:00
Stav km 231356	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Uzavřel
Zakázka číslo TB016626	Datum posledního servisu / stav km 08.01.2026 231356	První registrace 04.04.2019	Poznámka

1. Cenový návrh IČV 202

ZZS objednávka číslo:0052/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 202 - celkem:

2. Únik oleje z motoru

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
008516		1 320,00 Kč	1,50 ČJ	21%		1 980,00 Kč
	OČISTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ: ...					
011010		1 320,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 320,00 Kč
	ZTRÁTA OLEJE NA MOTORU STANOVIT					
017740		1 320,00 Kč	1,70 ČJ	21%		2 244,00 Kč
	DEMONTÁŽ MONTÁŽ SPODNÍHO DÍLU OLEJOVÉ VANY					
431330		1 320,00 Kč	1,30 ČJ	21%		1 716,00 Kč
	VÝVĚVA VYMĚNIT					
541011		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
	PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU					
547988		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
	ODPOJENÍ, PŘIPOJENÍ UKOSTŘOVACÍHO KABELU AKUMULÁTORU ELEKTRICKÉ SÍTĚ (PŘI PRACÍCH NA VOZIDLE)					
611105		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SPODNÍHO OBLOŽENÍ MOTOROVÉHO PROSTORU					

Práce celkem:

8 184,00 Kč

Vydaný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
A0009050401	3 309,40 Kč	1,000	21%		3 309,40 Kč	
SENZOR						
A0009933503	676,80 Kč	1,000	21%		676,80 Kč	
VÍCEDRÁŽ. KLÍNOVÝ ŘEMEN		KEILRIPPENRIEMEN				
A0019885735	61,20 Kč	3,000	21%		183,60 Kč	
KRYTKA						
A003989982010	703,40 Kč	1,000	21%		703,40 Kč	
HMOTA TĚSNÍCÍ						
A0039930096	983,40 Kč	1,000	21%		983,40 Kč	
ŘEMEN KLÍNOVÝ						
A0249977445	121,90 Kč	1,000	21%		121,90 Kč	
O-KROUŽEK						
A1129900012	51,20 Kč	1,000	21%		51,20 Kč	
ŠROUB						
A6119900212	44,50 Kč	2,000	21%		89,00 Kč	
ŠROUB						
A6422020310	549,60 Kč	1,000	21%		549,60 Kč	
ŘEMENICE						
A642230006564	9 536,10 Kč	1,000	21%		9 536,10 Kč	
ČERPADLO PODTLAKOVÉ						
N000000001115	17,70 Kč	14,000	21%		247,80 Kč	
ŠROUB		SECHSRUNDSCHR.				
N000000001116	39,90 Kč	3,000	21%		119,70 Kč	
ŠROUB						
N000000003277	37,50 Kč	8,000	21%		300,00 Kč	
MATICE						
N000000004310	26,10 Kč	4,000	21%		104,40 Kč	
ŠROUB M6X10						
N007603014106	36,60 Kč	1,000	21%		36,60 Kč	
KROUŽEK TĚSNÍCÍ						
N91014300800364	42,10 Kč	1,000	21%		42,10 Kč	
ŠROUB						
Materiál celkem:					17 055,00 Kč	
2. Únik oleje z motoru - celkem:					25 239,00 Kč	
3. Výměna PP těhlice kola						
Pracovní operace						
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
331270		1 320,00 Kč	1,90 ČJ	21%		2 508,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ POLOOSY PŘEDNÍ NÁPRAVY VPRAVO					
331270		1 320,00 Kč	1,90 ČJ	21%		2 508,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ TĚHLICE PŘEDNÍ NÁPRAVY VPRAVO					
Práce celkem:					5 016,00 Kč	
Vydaný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
A0019907400	124,00 Kč	8,000	21%		992,00 Kč	
ŠROUB						

A0029906803		20,80 Kč	1,000	21%	20,80 Kč
	ŠROUB BAL.5 KS				
A6389840229		75,40 Kč	4,000	21%	301,60 Kč
	ŠROUB				
A9073305502		10 921,40 Kč	1,000	21%	10 921,40 Kč
	TĚHLICE NÁPRAVY				
N00000003999		66,30 Kč	2,000	21%	132,60 Kč
	ŠROUB				
N00000004310		26,10 Kč	4,000	21%	104,40 Kč
	ŠROUB M6X10				
N910143006002		37,20 Kč	4,000	21%	148,80 Kč
	ŠROUB				
N91014300800364		42,10 Kč	1,000	21%	42,10 Kč
	ŠROUB				

Materiál celkem:

12 663,70 Kč

3. Výměna PP těhlice kola - celkem:

17 679,70 Kč

4. Výměna LZ brzdového třmenu

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
401640		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ ZDVOJENÉHO KOLA					
422857		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%		528,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA TRMENU KOTOUČOVÉ BRZDY ZADNÍ NÁPRAVY (DEMONTOVANÁ BRZDOVÁ OBLOŽENÍ)					

422858		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%		528,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ 2 BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ U ZADNÍ NÁPRAVY VLEVO (KOLO DEMONTOVÁNO)					

Práce celkem:

1 452,00 Kč

Vydáný materiál

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A0009933503	676,80 Kč	-1,000	21%		- 676,80 Kč
	VÍCEDRÁŽ. KLÍNOVÝ ŘEMEN	KEILRIIPPENRIEMEN			
A001990770064	252,00 Kč	2,000	21%		504,00 Kč
	ŠROUB				
A003990915165	85,90 Kč	2,000	21%		171,80 Kč
	ŠESTIHRANNÁ MATICE	SECHSKANTMUTTER			
A907423570080	3 948,40 Kč	1,000	21%		3 948,40 Kč
	OS BRZDA S PLOV. TRMENEM				

Materiál celkem:

3 947,40 Kč

4. Výměna LZ brzdového třmenu -

5 399,40 Kč

5. Kontrola poháněcího řemenu

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
091279		1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%		660,00 Kč
	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT SKŘÍŇ VZDUCHOVÉHO FILTRU					
131202		1 320,00 Kč	1,20 ČJ	21%		1 584,00 Kč
	VYMĚNIT KLÍNOVÉ ŘEMENY U VOZIDLA S JEDNOŘEMENOVÝM PŘEVODEM					

131230	1 320,00 Kč	1,30 ČJ	21%	1 716,00 Kč
	KLÍNOVÝ ŘEMEN VENTILÁTORU VYMĚNIT			
133209	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%	264,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA SOUČÁSTÍ NAPÍNACÍ HO ZAŘÍZENÍ PRO KLÍNOVÝ ŘEMEN (DEMONTOVANÝ KLÍNOVÝ ŘEMEN)			
133306	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%	264,00 Kč
	NAPÍNACÍ Klapka pro klínový řemen vyměnit (klínový řemen demontován)			
134402	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%	264,00 Kč
	VÝMĚNA VODICÍ Kladky klínového řemenu (demontovaný klínový řemen)			
134411	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%	132,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA HORNÍ VODICÍ Kladky vícedrážkového klínového řemenu "A" (demontovaný vícedráž			
134412	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%	132,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA SPODNÍ VODICÍ Kladky vícedrážkového klínového řemenu "A" (demontovaný vícedráž			
205630	1 320,00 Kč	1,20 ČJ	21%	1 584,00 Kč
	VENTILÁTOR S VISKÓZNÍ SPOJKOU DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA			
611105	1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%	396,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SPODNÍHO OBLOŽENÍ MOTOROVÉHO PROSTORU			
Práce celkem:				6 996,00 Kč
Vydaný materiál				

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A0009933503	676,80 Kč	1,000	21%		676,80 Kč
VÍCEDRÁŽ. KLÍNOVÝ ŘEMEN		KEILRIIPPENRIEMEN			
A0019885735	61,20 Kč	3,000	21%		183,60 Kč
KRYTKA					
A1129900012	51,20 Kč	1,000	21%		51,20 Kč
ŠROUB					
A6119900212	44,50 Kč	2,000	21%		89,00 Kč
ŠROUB					
A6422000200	1 937,60 Kč	2,000	21%		3 875,20 Kč
NOSNÍK					
A6422000670	412,80 Kč	1,000	21%		412,80 Kč
KLADKA VODÍČÍ					
A6422001070	879,60 Kč	2,000	21%		1 759,20 Kč
KLADKA VODÍČÍ					
A6422001370	4 088,30 Kč	1,000	21%		4 088,30 Kč
NAPÍNÁK ŘEMENE					
Materiál celkem:					11 136,10 Kč
5. Kontrola poháněcího řemenu -					18 132,10 Kč
6. Oprava ložiska kardanu					
Pracovní operace					
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Cena
V 1		7 000,00 Kč	1,00 ČJ	21%	7 000,00 Kč
	KARDAN VYVÁŽIT ZKONTROLOVAT				

411810	1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%	792,00 Kč
	KLOUBOVÝ HRÍDEL JEDNOSTRANNÝ ODPOJIT A PŘIPEVNIT PŘÍRUBOU, Z KONTROLOVAT			
412020	1 320,00 Kč	1,10 ČJ	21%	1 452,00 Kč
	KLOUBOVÝ HRÍDEL (2DÍLNÝ) DEMONTOVAT, NAMONTOVAT, POPŘ. VYMĚNIT			
416553	1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%	924,00 Kč
	VÝMĚNA VLOŽENÉHO LOŽISKA KLOUBOVÝCH HRÍDELŮ (DEMONTOVANÝ KLOUBOVÝ HRÍDEL) U VOZIDEL SE SEŠROUBOVANOU ČÁSTÍ KLOUBOVÉHO HRÍDELE			
Práce celkem:				10 168,00 Kč
Vydání materiálu				
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva
A9074106201	6 295,30 Kč	1,000	21%	
SD VLOŽ. LOŽISKO HRÍDELE				6 295,30 Kč
Materiál celkem:				6 295,30 Kč
6. Oprava ložiska kardanu - celkem:				16 463,30 Kč
Nezařazené operace				
Nezařazené operace - celkem:				
Rekapitulace DPH				
Sazba DPH	Základ DPH	DPH		
Základní 21%	82 913,50 Kč	17 411,84 Kč		
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč		
0%	0,00 Kč			
			CELKEM BEZ DPH	82 913,50 Kč
			DPH CELKEM	17 411,84 Kč
			ZAOKROUHLENÍ	0,00 Kč
			CELKEM K ÚHRADĚ	100 325,34 Kč