

Město Turnov

odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Objednávka od plátce DPH

č. 2026/012/

Objednatel : Město Turnov
Adresa: Ant. Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.:
fax.:
e-mail.:
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. Turnov
Číslo účtu: 27 – 1263075359 / 0800
IČO: 00276227
DIČ: CZ 00276227

Dodavatel :
VYTSERVIS. Spol. s r.o.
Palackého 156/78
Mšeno n. N.
466 04 Jablonec nad Nisou

IČO: 49100858

Objednáváme u Vás

- odstranění provozních rizik vyskytujících se na výtazích

Kontaktní osoba:

Na adrese: Žižkova čp. 2030, 2031, 2032 a 2047

Cena: 2030 výtah BOV 320/0,63

2030 – výtah OTAN -320/0,62

2031 – výtah BOV 320/063

2031 – výtah OTAN 320/0,62

2032 – výtah BOV 320/0,63

2032 – výtah TOV 300/0,7

2047 – výtah OHV 250

2047 – Výtah OHV 850

13.730,- Kč bez DPH

24.470,- Kč bez DPH

13.730,- Kč bez DPH

21.190,- Kč bez DPH

13.730,- Kč bez DPH

2.560,- Kč bez DPH

30.610,- Kč bez DPH

11.980,- Kč bez DPH

132.000,- Kč bez DPH

Cena celkem:

Termín: do 6.3.2026

Bytové domy města Turnov se sníženou sazbou DPH

Pokud jsou sjednávány dodávky nebo výkony zařazené v CZ-CPA 41-43, žádáme aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona o DPH.

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!

V Turnově dne: 09.01.2026

Vyřizuje:

Schvaluje:

Outlook

Re: Akceptace objednávky

Od Vytservis [REDACTED]

Datum Po 12.01.2026 8:58

Pro [REDACTED]

Dobrý den,
akceptujeme zaslanou objednávku na odstranění provozních rizik vyskytujících se na výtazích na adrese Žižkova 2030,2031,2032 a 2047.

S pozdravem

[REDACTED]
VYTSERVIS, spol. s r.o.
Palackého 156/78, Mšeno nad Nisou
466 04 Jablonec nad Nisou

[REDACTED]
Dne 12.01.2026 v 8:31 [REDACTED] napsal(a):

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku na odstranění provozních rizik vyskytujících se na výtazích na adrese Žižkova 2030,2031,2032 a 2047.

Prosím o její akceptaci.

Děkuji

[REDACTED]

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov


VYTSERVIS, spol. s r.o., Palackého 156/78, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

**Odstranění provozních rizik vyskytujících
se na výtazích**

**Umístění výtahů : Žižkova čp. 2030, 2031, 2032, 2047
511 01 Turnov**

**Provozovatel výtahů : Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov**

V Jablonci nad Nisou dne 7. 10. 2025


VYTSERVIS, spol. s r.o.

Odstranění provozních rizik vyskytujících se na výtazích

Předkládáme cenové náklady na odstranění některých provozních rizik vyskytujících se na výtazích. Vzhledem ke konstrukci výtahů, které byly vyrobeny dle norem a předpisů platných v době jejich instalace, nelze některá rizika odstranit bez rozsáhlé a nákladné rekonstrukce výtahů. Proto je naceněno odstranění nebo snížení těch rizik, které lze provést bez velkých zásahů do konstrukce výtahů nebo za cenu vysokých nákladů.

Žižkova 2030 – výtah BOV 320/0,63

Čís.	Zařízení které má být kontrolováno Podle ČSN EN 81-20 ed. 2:2021	Prioritní úroveň	Nápravná opatření ke snížení rizika	Cena v Kč bez DPH
2.16	Zařízení ALARM v prohlubni a na střeše klece	Střední	Instalace zařízení ALARM do prohlubně a na střechu klece	5.840,-
3.4	Závěsná místa pro manipulační zařízení, kde je to potřebné ve strojovně a na stropě šachty.	Střední	Instalace závěsného místa s uvedením zatížení	1.750,-
5.9	Nouzové osvětlení na střeše klece	Nízká	Instalace nouzového osvětlení na střechu klece	2.560,-
10.4	Ovladačová kombinace revizní jízdy na střeše klece	Vysoká	Úprava a doplnění tlačítka do stávající ovladačové kombinace revizní jízdy.	3.580,-
Cena celkem bez DPH				13.730,-

Žižkova 2030 – výtah OTAN 320/0,62

Čís.	Zařízení které má být kontrolováno Podle ČSN EN 81-20 ed. 2:2021	Prioritní úroveň	Nápravná opatření ke snížení rizika	Cena v Kč bez DPH
4.9	Ochranné zařízení (např. světelná clona) pro znovuootevření samočinných klecových dveří, jestliže osoba vkročí do vstupu při zavírání	Vysoká	Instalace celoplošné bezpečnostní světelné clony včetně úpravy kabiny a elektroinstalace	18.630,-
5.9	Nouzové osvětlení na střeše klece	Nízká	Instalace nouzového osvětlení na střechu klece	2.560,-
10.4	Ovladačová kombinace revizní jízdy na střeše klece	Vysoká	Úprava a doplnění tlačítka do stávající ovladačové kombinace revizní jízdy.	3.580,-
12.10	Ve strojovně výtahu jsou umístěná zařízení, která nejsou součástí výtahu a neslouží ani k jeho provozu	Vysoká	Týká se stavby, provede provozovatel výtahu	-
Cena celkem bez DPH				24.470,-

Žižkova 2031 – výtah BOV 320/0,63

Čís.	Zařízení které má být kontrolováno Podle ČSN EN 81-20 ed. 2:2021	Prioritní úroveň	Nápravná opatření ke snížení rizika	Cena v Kč bez DPH
2.16	Zařízení ALARM v prohlubni a na střeše klece	Střední	Instalace zařízení ALARM do prohlubně a na střechu klece	5.840,-
3.4	Závěsná místa pro manipulační zařízení, kde je to potřebné ve strojovně a na stropě šachty.	Střední	Instalace závěsného místa s uvedením zatížení	1.750,-
5.9	Nouzové osvětlení na střeše klece	Nízká	Instalace nouzového osvětlení na střechu klece	2.560,-
10.4	Ovladačová kombinace revizní jízdy na střeše klece	Vysoká	Úprava a doplnění tlačítka do stávající ovladačové kombinace revizní jízdy.	3.580,-
			Cena celkem bez DPH	13.730,-

Žižkova 2031 – výtah OTAN 320/0,62

Čís.	Zařízení které má být kontrolováno Podle ČSN EN 81-20 ed. 2:2021	Prioritní úroveň	Nápravná opatření ke snížení rizika	Cena v Kč bez DPH
4.9	Ochranné zařízení (např. světelná clona) pro znovuotevření samočinných klecových dveří, jestliže osoba vkročí do vstupu při zavírání	Vysoká	Instalace celoplošné bezpečnostní světelné clony	18.630,-
5.9	Nouzové osvětlení na střeše klece	Nízká	Instalace nouzového osvětlení na střechu klece	2.560,-
			Cena celkem bez DPH	21.190,-

Žižkova 2032 – výtah BOV 320/0,63

Čís.	Zařízení které má být kontrolováno Podle ČSN EN 81-20 ed. 2:2021	Prioritní úroveň	Nápravná opatření ke snížení rizika	Cena v Kč bez DPH
2.16	Zařízení ALARM v prohlubni a na střeše klece	Střední	Instalace zařízení ALARM do prohlubně a na střechu klece	5.840,-
3.4	Závěsná místa pro manipulační zařízení, kde je to potřebné ve strojovně a na stropě šachty.	Střední	Instalace závěsného místa s uvedením zatížení	1.750,-
5.9	Nouzové osvětlení na střeše klece	Nízká	Instalace nouzového osvětlení na střechu klece	2.560,-
10.4	Ovladačová kombinace revizní jízdy na střeše klece	Vysoká	Úprava a doplnění tlačítka do stávající ovladačové kombinace revizní jízdy.	3.580,-
			Cena celkem bez DPH	13.730,-

Žižkova 2032 – výtah TOV 300/0,7

Čís.	Zařízení které má být kontrolováno Podle ČSN EN 81-20 ed. 2:2021	Prioritní úroveň	Nápravná opatření ke snížení rizika	Cena v Kč bez DPH
5.9	Nouzové osvětlení na střeše klece	Nízká	Instalace nouzového osvětlení na střechu klece	2.560,-
			Cena celkem bez DPH	2.560,-

Žižkova 2047 – výtah OHV 250

Čís.	Zařízení které má být kontrolováno Podle ČSN EN 81-20 ed. 2:2021	Prioritní úroveň	Nápravná opatření ke snížení rizika	Cena v Kč bez DPH
2.16	Zařízení ALARM v prohlubní a na střeše klece	Střední	Instalace zařízení ALARM do prohlubně a na střechu klece	5.840,-
4.9	Ochranné zařízení (např. světelná clona) pro znovuotevření samočinných klecových dveří, jestliže osoba vkročí do vstupu při zavírání	Vysoká	Instalace celoplošné bezpečnostní světelné clony včetně úpravy kabiny a elektroinstalace	18.630,-
5.9	Nouzové osvětlení na střeše klece	Nízká	Instalace nouzového osvětlení na střechu klece	2.560,-
10.4	Ovladačová kombinace revizní jízdy na střeše klece	Vysoká	Úprava a doplnění tlačítka do stávající ovladačové kombinace revizní jízdy.	3.580,-
			Cena celkem bez DPH	30.610,-

Žižkova 2047 – výtah OHV 850

Čís.	Zařízení které má být kontrolováno Podle ČSN EN 81-20 ed. 2:2021	Prioritní úroveň	Nápravná opatření ke snížení rizika	Cena v Kč bez DPH
2.16	Zařízení ALARM v prohlubní a na střeše klece	Střední	Instalace zařízení ALARM do prohlubně a na střechu klece	5.840,-
5.9	Nouzové osvětlení na střeše klece	Nízká	Instalace nouzového osvětlení na střechu klece	2.560,-
10.4	Ovladačová kombinace revizní jízdy na střeše klece	Vysoká	Úprava a doplnění tlačítka do stávající ovladačové kombinace revizní jízdy.	3.580,-
			Cena celkem bez DPH	11.980,-

