



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2853/DO/2025		
Smlouva č.:	ZZS/306/2022		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157		
Datum vystavení:	28. 11. 2025		
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	31.3.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 3124 IČV 156 č. stř.: 55300			
1. Oprava vozidla dle ZL-536/2025			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	83.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 2853/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 16.1.2026		



ARC vehicles s.r.o.

Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
Česká republika

IČ: 02675609
DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.

ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-536/2025

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba hlavního města
Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:

Umístění:

Číslo objednávky: **ZZS/306/22 obj. 2853/DO/2025**

Předmět servisu:

IČV:

156

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

28.11.2025

Datum dokončení:

31.03.2026

SPZ:

7AM 3124

Rok výroby:

2016

VIN:

WDB9061531N689180

Stav PHM:

1/1

Počet km:

327 177

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- nefunkční nezávislé topení v amb. prostoru
- světla v amb. prostor jdou rozsvítit pouze z kabiny řidiče
- poškozené ovládání oken v kabině řidiče

Další zjištěné závady:

- obtížné otevírání bočních dveří a schodu

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Drobný spotřební materiál	x	4	250,00	1 000,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	3	350,00	1 050,00
A9065451913 Ovládací panel	ks	1	4 227,10	4 227,10
A9065451213 ovládací panel	ks	1	4 227,10	4 227,10
D/M ovládacích panelů oken	h	2	680,00	1 360,00
dmychadlo	ks	1	10 334,00	10 334,00
kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
kontrola + oprava poškozené zkratující elektroinstalace nástavby	h	40	990,00	39 600,00
oprava a seřízení bočních dveří a schodu	h	5	990,00	4 950,00
oprava nezávislého topení amb. prostoru dodavatelsky	h	6	990,00	5 940,00
spalovací komora	ks	1	7 000,00	7 000,00
spotřební materiál k topení	ks	1	450,00	450,00
držák modulů ŘJ	ks	2	500,00	1 000,00
těsnění Airtronic	ks	1	179,00	179,00
Celkem bez DPH:			82 307,20 Kč	