

Cenová nabídka ev. č.: 26T0401

Dodavatel		Odběratel	
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Servisní oddělení Vídeňská 1398/124 148 00 Praha 4 - Kunratice		Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Branišovská 31 37005 České Budějovice	
e-mail: servis@schoeller.cz tel: [REDACTED]		e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]	
IČO: 25065939	DIČ: CZ25065939	IČO: 60077344	DIČ: CZ60077344

Tiket: [SCH20793]

Zakázka: 30/2025/1893

Objednávka:

Nabídka na servis autoklávu

Katalog. číslo	Název - popis	Množství	Cena/MJ	Bez DPH	Daň	Cena s DPH
Autokláv Tuttnauer 3840ELCPVG-D sn14090109						
SRV000-0488	Board I/O	1				
SRV000-0490	Main Control Board	1				
PRÁCE	Práce servisního technika (počet hodin)	4				
NND	Náklady na dopravu	294				
CTC	Čas technika na cestě (počet techniků)	1	294			

Celkem:

Celkem bez DPH

94 170,00 Kč

Celkem s DPH

113 945,70 Kč

Práce technika zahrnuje výměnu desek elektroniky, nahrání SW a nastavení přístroje, nakonfigurování programů, kalibraci senzorů teploty a tlaku, zkoušku funkce.

Vystavil: [REDACTED]
Datum: 22.01.2026
Datum platnosti: 22.02.2026