

EPIMO spol. s r.o.				Rozpočet
Husova 655, Česká Třebová				
IČ 62061283				
zpracoval Ivo Lžičar				22.01.2026
Oprava EPS				
Akce : Rozpočet na opravu EPS - Zimní stadion Česká Třebová				
1. Výměna stávajících automatických detektorů kouře a teplot				
Rekapitulace rozpočtových nákladů				
EPS výměna detektorů - náklady celkem bez DPH				162040
Ceny jsou uvedeny v nabídkových cenách v Kč, v cenové úrovni od 20.01.2026 bez DPH.				
Nabídka je platná 30 dnů od uvedeného data.				
Zkrácený název	M.j.	Množ.	Jedn.cena	Celkem
1. Výměna stávajících detektorů				
MHG 862 hlásič multisenzorový interakt.	ks	49		
MHG 862i hlásič multisenzorový interakt. S izolátorem	ks	2		
MHG 362 hlásič teplotní	ks	11		
MHG 881 Hlásič multisenzorový interaktivní adresný, IP 65	ks	1		
MHY 713 patice detektorů IP 65	ks	1		
patice detektorů MHG	ks	10		
Dodávka zařízení LDP celkem				
1. Výměna prvků, značení, programování				
příprava na montáž, nastavení hlásičů	ks	63		
montáž automatického hlásiče	ks	63		
úprava programu ústředny	ks	1		
Zkušební provoz, přezkoušení komunikace na PCO HZS	ks	1		
Režijní výdaje	ks	1		
montáž zařízení LDP mezisoučet				
Rozpočet je orientační. Neobsahuje výměnu tlačítkových ani technologických hlásičů.				

44CT/1843/2026/02M2/MH4/03J/15