

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor logistiky, zabezpečení a podpory

náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 186735/2017-1350

Počet listů: 2

Přílohy: 6/24

Vojenský technický ústav, s.p.

odštěpný závod VTÚPV

Víta Nejedlého 691

682 01 Vyškov

Výzva k provedení běžné opravy č. 175420207

Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic MO JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ na adrese Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor logistiky, zabezpečení a podpory, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „objednatel“), Vás vyzývá podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými

k provedení běžné opravy

na základě veřejné zakázky „T-815 Multilift – opravy a udržování“ (dále jen „Výzva k BO“) dle požadavkových listů 41/2017 až 46/2017, které jsou přílohami této výzvy. Souhrn požadavkových listů je uveden v následující tabulce:

PL č.	Typ techniky	Registrační značka	Útvar zařízení	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena v Kč s DPH
41/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	024-49-94	VÚ 1837 Chrudim	127 868,53	154 720,92
42/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	025-29-66	VÚ 1837 Chrudim	127 868,53	154 720,92
43/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	025-28-96	VÚ 1837 Chrudim	274 038,18	331 586,20
44/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	025-32-86	VÚ 4854 Pardubice	502 901,01	608 510,22
45/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	205-59-49	VÚ 6142 Bučovice	710 342,66	859 514,62
46/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	025-27-02	VÚ 6142 Bučovice	98 857,50	119 617,58

Nabídková cena celkem 2 228 670,46 Kč s DPH.

(slovy: dvamilionydvěštdvacetosmtisícšestsetsedmdesát/46 korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH 1 841 876,41 Kč, sazba DPH 21 % činí 386 794,05 Kč.

Žádám Vás o potvrzení této Výzvy k BO uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Podepsanou Výzvu k BO zašlete elektronicky prostřednictvím datové schránky hjaavk.

Zhotovitel zahájí provedení díla po uveřejnění Výzvy k BO v registru smluv a ukončí do 90 pracovních dní po potvrzení této výzvy uznávaným elektronickým podpisem.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hradecký, telefon č. 973 215 085, fax. č. 973 214 685

Ředitel

Vojenského technického ústavu, s.p.
Mgr. Jiří PROTIVA

Mgr. Jiří
Protiva

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2017.09.15
10:34:23 +02'00'

podepsáno elektronicky

Ředitelka

odboru logistiky, zabezpečení a podpory
sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

podepsáno elektronicky

CENOVÁ NABÍDKA č. 041/2017

Požadavkový list č. 41/2017, Výzva č. 175420156

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFEKTACE

- A1 Výměna rovicích válečků PERROT, výměna vratných pružin, vyčištění brzd, možno nacenit mimo přílohu 9
- A2 Servis nástavby výměna oleje a filtrů, lze nacenit položky 23, 25,26 přílohy 9 a filtr 0506-015
- A3 Výměna hydraulických hadic nástavby, možno nacenit mimo přílohu 9

CENOVÁ NABÍDKA č. 042/2017
Požadavkový list č. 42/2017, Výzva č. 175420156

Popis provedení díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 40 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů	Stručný popis	Jednotková cena	Jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			70 560,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			48 276,92
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			9 031,61
Celkem bez DPH:				127 868,53
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Přehled úkonů - viz příloha

Nabídková cena celkem:

154 720,92 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:

127 868,53 Kč bez DPH

DPH 21% činí:

Ve Vyškově dne:

17.7.2017



 mund
 ko zhotovitele

Požadavek na SOJ:

~~Požaduji odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu*~~

~~Požaduji konečnou kontrolu*.~~

Nepožaduji*

* nenadici se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

 (titul, jméno, příjmení)

 podpis a razítko

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ nebude

26.7.2017

Číslo telefonu:



ING. JAROSLAV FORMÁNEK

 hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA č. 042/2017

Požadavkový list č. 42/2017, Výzva č. 175420156

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFEKTACE

- A.1 Výměna roviracích válečků PERROT, výměna vratných pružin, vyčištění brzd, možno nacenit mimo přílohu 9
- A.2 Servis nástavby výměna oleje a filtrů, lze nacenit položky 23, 25,26 přílohy 9 a filtr 0506-015
- A.3 Výměna hydraulických hadic nástavby, možno nacenit mimo přílohu 9

CENOVÁ NABÍDKA č. 043/2017

Požadavkový list č. 43/2017, Výzva č. 175420156

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 90 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladu:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			154 440,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			100 242,32
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			19 355,86
Celkem bez DPH:				274 038,18
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Přehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:

331 586,19 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:


274 038,18 Kč bez DPH

DPH 21% činí:

57 548,02 Kč

Ve Vyškově dne:

28.8.2017



kmund
tko zhotovitele

Požadavek na SOJ:

*Požadují odborný dozor nad jakostí ≠ konečnou kontrolu.**

*Požadují konečnou kontrolu **

*Nepožadují**

* nehodící se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

(titul, jméno, příjmení)

podpis a razítka



Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: *SOJ bude provedeno podle požadavku.*

Číslo telefonu: *585 083 138*

Ing. Stanislav [redacted] REK



3.1 -08- 2017

hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka a podpis

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFERTACE

A1	Výměna všech pryžových částí a pružin, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
A2	Nelze řadit velké a malé rychlosti, Oprava: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
A3	Nefunkční čidlo tlaku oleje → závada nenalezena	
A4	Výměna veškerých hydraulických hadic nástavby , Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
B1	Prokluz spojky → nutná výměna spojky, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
B2	Svítil kontrolka na tlak vzduchu v soustavě, Oprava: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
B3	Poškozená levá zadní lampa, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	Nepožadováno
B4	Nesvítil pravé přední poziční světlo, Oprava: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	Nepožadováno
B5	Nefunkční hydrokorektory předních světlometů, Výměna: lze nacenit: mimo přílohu č. 9 SOD	Nepožadováno
B6	Poškozené držáky hadice nezávislého topení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
B7	Výměna hadice výfuku nezávislého topení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
B8	Poškozená hadice přívodu paliva nezávislého topení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
B9	Poškozené tlumiče obou předních náprav, Výměna: lze nacenit položka 53 Oprava, příloha č. 9 SOD	
B10	Výměna hadice přepadu oleje z turba, Výměna: lze nacenit mimo přílohu č. 9 SOD	
B11	Výměna olejových hadic motoru, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
B12	Únik oleje z přední části motoru, Přetěsnění: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD	
B13	Poškozené pneumatiky předních náprav, Oprava: Nutno provést geometrii předních náprav a seřízení sbíhavosti, v případě dodání pneumatik zajištění přezutí a vyvážení. Možno nacenit mimo přílohu č. 9 SOD	
B14	Servis nástavby výměna oleje a filtrů, Oprava Příloha č. 9, položka 23 O, Příloha č. 9, položka 25 a 26 ND, Výměna filtrů nástavby , mimo přílohu vložka 0506-015.	
B15	Poškozená manžeta vstřikovacího čerpadla, Výměna: lze nacenit: mimo přílohu č. 9 SOD	
B16	Poškozený ochranný vak tažného zařízení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	Nepožadováno
B17	Chybí mazací tuk v kullse řazení, Doplnění: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	Nepožadováno
B18	Výměna pryžových dorazů nástavby 3 ks , Oprava: lze nacenit položka 10 Oprava, příloha č. 9 SOD	
B19	Doplnění krytů mazniček, Doplnění: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	Nepožadováno
B20	Únik vzduchu z ovládání parkovací brzdy, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	Nepožadováno
B21	Únik oleje z ventilu olejového topení, Oprava: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD	
B22	Chybí plastová schránka levých dveří, Doplnění: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD	Nepožadováno
B23	Provedení zatěžkávací zkoušky, Oprava: lze nacenit položka 28 Oprava, Příloha 9 SOD	
B24	Provedení revizní zkoušky, Oprava: lze nacenit položka 27 Oprava, Příloha 9 SOD	
B25	Provedení kontroly SOJ, Lze nacenit mimo přílohu 9	
B26	Provedení kontroly účinku brzd, Lze nacenit : pol. 35 přílohy 9 O	


PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFECTACE

- | | | |
|-----|--|--------------|
| A1 | Výměna obou pístnic hlavního akčního členu nastavby z důvodu neodborného zásahu soustružením, Výměna: lze nacenit mimo přílohu č. 9 SOD | |
| A2 | Přetěsnění obou pístnic akčního členu ramene háku, Přetěsnění: položka 14 O, přílohy 9 SOD | |
| B1 | Poškozený bezpečnostní pás spolujezdce, Výměna: lze nacenit: mimo přílohu č. 9 SOD | NEPOŽADOVÁNO |
| B2 | Poškozený vínovec výfuku, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD | |
| B3 | Výměna pryžových dorazů nastavby 3 ks, Výměna: lze nacenit položka 10 Oprava, příloha č. 9 SOD | NEPOŽADOVÁNO |
| B4 | Poškozený tlumič výfuku motoru, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD | NEPOŽADOVÁNO |
| B5 | Poškozené držáky výfuku nezávislého topení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD | NEPOŽADOVÁNO |
| B6 | Poškozená hadice výfuku nezávislého topení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD | NEPOŽADOVÁNO |
| B7 | Poškozené tlumiče obou předních náprav, Výměna: lze nacenit: položka 53 Oprava, příloha č. 9 SOD | NEPOŽADOVÁNO |
| B8 | Výměna hadice přepadu oleje z turba, Výměna: lze nacenit: mimo přílohu č. 9 SOD | |
| B9 | Únik oleje z gufera kaple ventilátoru, Přetěsnění: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD | |
| B10 | Poškozená manžeta vstřikovacího čerpadla, Výměna: lze nacenit: mimo přílohu č. 9 SOD | |
| B11 | Deformované hadice oleje motoru 2 ks, Výměna: lze nacenit mimo přílohu č. 9 SOD | |
| B12 | Přetěsnění vík ventilů motoru, Přetěsnění: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD | |
| B13 | Poškozené pneumatiky obou předních náprav, Oprava: Nutno provést geometrii předních náprav a seřízení sbíhavosti, v případě dodání pneumatik zajištění přezutí a vyvážení. Možno nacenit mimo přílohu č. 9 SOD | |
| B14 | Servis nastavby výměna oleje a filtrů, Oprava Příloha č. 9, položka 23 O, Příloha č. 9, položka 25 a 26 ND, Výměna filtrů nastavby, mimo přílohu vložka 0506-015. | |
| B15 | Přetěsnění motoru → únik oleje z motoru, Přetěsnění: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD | |
| B16 | Poškozená levá zadní lampa, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD | NEPOŽADOVÁNO |
| B17 | Zarezlý váleček nastavby – levá strana, Oprava: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD | |
| B18 | Vadné hydrokorektory předních světlometů, Výměna: lze nacenit mimo přílohu č. 9 SOD | NEPOŽADOVÁNO |
| B19 | Výměna hydraulických hadic, Výměna: Lze nacenit mimo přílohu 9 | |
| B20 | Provedení zatěžkávací zkoušky, Oprava: lze nacenit položka 28 Oprava, Příloha 9 SOD | |
| B21 | Provedení revizní zkoušky, Oprava: lze nacenit položka 27 Oprava, Příloha 9 SOD | |
| B22 | Provedení kontroly SOJ, Lze nacenit mimo přílohu 9 | |
| B23 | Provedení kontroly účinku brzd, Oprava: možno nacenit položka 35 O, přílohy 9 SOD | NEPOŽADOVÁNO |

POŽADAVKOVÝ LIST č. 45/2017
vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 614200 Adresa: Bučovice Provozovatel techniky:
Registrační značka:	205-59-49	pplk. Ing. Petr Svoboda <i>velitel úvodu</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
Rok výroby:	1997	pověřená osoba provozovatele: rtn.Sluka Petr, 973 454 536, 601582436 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon</i>
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:		
<p>Popis závady: Nástavba: Výměna hydraulického oleje nosiče nástavby + filtry, výměna krytu skříně rozvaděče hydraulického systému a gumové úchyty, Elektroinstalace: montáž zvukové signalizace nástavby výstraha vykládky a nakládky, výměna otáčkoměru motoru. Brzdy: seřízení brzd. Rezervní kolo: výměna zvedacího zařízení rezervního kola</p> <p>Dokumentace k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodat / výpis z Muzovního plánu příslušného typu vozidla)</i></p>		
Požadavek na provedení defektační:	<input type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele*
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:		
Požadovaný termín / čas provedení díla:		
Doplňující informace (požadavky):		
Zástupce objednatele pro věci technické:		
Číslo telefonu: 973 230 337 e-mail: j.opravy@seznam.cz		
		 
* neúčastí se firmě	 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>

CENOVÁ NABÍDKA č. 045/2017
Požadavkový list č. 45/2017, Výzva č. 175420156

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 90 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			284 112,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			376 057,76
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			50 172,90
Celkem bez DPH:				710 342,66
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Prehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:


859 514,62 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:

710 342,66 Kč bez DPH

DPH 21% činí:

€



Ve Vyškově dne:

11.8.2017

kmund

tko zhotovitele

Požadavek na SOJ:

Požaduji odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu*

~~Požaduji konečnou kontrolu *~~

Nepožaduji*

* nehodící se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

(titul, jméno, příjmení)

podpis a razítko

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ nebude provedeno.

Číslo telefonu:



hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFECTACE

- A1 Výměna hydraulického oleje, Oprava: položka 23 O, Příloha 9 SOD
- A2 Výměna filtrů nastavby, ND, Příloha č. 9, položka 25
- A3 Výměna filtrů nastavby, ND, Příloha č. 9, položka 26
- A4 Výměna filtrů nastavby, ND, mimo přílohu vložka 0506-015
- A5 Vým. krytu skříně rozvaděče hydrau. systému včetně pryžových úchytů a plynových vzpěr,
Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- A6 Montáž zvukové signalizace nastavby, výstraha vykládky a nakládky,
Doplnění: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- A7 Výměna otáčkoměru motoru, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- A8 Nestej. brzd. účinky, nefun. zátěž. regulátor, vým. brzd. bubnů, vým. brzdov. čelistí a vrat. pružin,
Oprava: lze nacenit mimo příl. 9 SOD
- A9 Výměna zvedacího zařízení rezervního kola, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B1 Poškozené bezpečnostní pásy u řidiče, u spolujezdce, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B2 Únik vzduchu z ovládání parkovací brzdy, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B3 Únik oleje z pístnic → Přetěsnění obou pístnic hlavního akčního členu, Přetěsnění: položka 12 O,
přílohy 9 SOD
- B4 Přetěsnění obou pístnic akčního členu ramene háku, Přetěsnění: položka 14 O, přílohy 9 SOD
- B5 Výměna hydraulických hadic nastavby, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B6 Poškozená sací hadice nastavby, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B7 Poškozené úchyty hadice nezávislého topení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B8 Poškozená hadice výfuku nezávislého topení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B9 Poškozená trubka výfuku nezávislého topení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B10 Poškozená pístnice zvedací kabiny, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B11 Poškozené hydraulické čerpadlo zvedání kabiny, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B12 Únik oleje z gufera kaple ventilátoru, Přetěsnění: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B13 Zanesený hrubý palivový čistič, Přetěsnění: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B14 Poškozené nádržky servořízení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B15 Výměna zadního čerpadla servořízení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B16 Vadný posilovač řazení, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B17 Únik oleje z hydraulického čerpadla nastavby, Výměna: položka 16 O, přílohy 9 SOD
- B18 Prasklá konzola tlumiče výfuku, Výměna: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD
- B19 Ohnutá střední příčka H rámu, Oprava: lze nacenit položka 3 O, přílohy 9 SOD
- B20 Ohnutá spodní příčka a rameno H rámu, Oprava: možno nacenit mimo přílohu č. 9 SOD
- B21 Chybí ochranný vak závěsu, Doplnění: lze nacenit mimo přílohu 9 SOD **Nepožadováno**
- B22 Seřízení hydraulických zámků nastavby, Oprava: možno nacenit mimo přílohu č. 9 SOD
- B23 Nefunkční hydrokorektory předních světlometů, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD
Nelze dodat
- B24 Ohnutý zajišťovací trn nastavby, Výměna: možno nacenit mimo přílohu č. 9 SOD
- B25 Poškozený popelník levých dveří, Výměna: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD **Nepožadováno**
- B26 Chybí plastová schránka levých dveří, Doplnění: možno nacenit mimo přílohu 9 SOD **Nepožadováno**
- B27 Únik oleje z poškozeného ventilu olejového topení, Oprava: Možno nacenit mimo přílohu č. 9 SOD
- B28 Doplnění krytů mazniček, Doplnění: Možno nacenit mimo přílohu č. 9 SOD **Nepožadováno**
- B29 Provedení kontroly SOJ, Lze nacenit mimo přílohu 9
- B30 Provedení kontroly účinku brzd, Lze nacenit : pol. 35 přílohy 9 O

CENOVÁ NABÍDKA č. 045/2017

Požadavkový list č. 45/2017, Výzva č. 175420156

KALKULACE

Položka	Příloha 9	BEZ DPH				CELKEM
		Materiál	Vlastní náklady	Kooperace	Subdodavatel	
A1	O 23	3990	2160,00			6150,00
A2	ND 25	3727	1440,00			5167,00
A3	ND 26	1058	1440,00			2498,00
A4		1800	720,00			2520,00
A5		20000	13680,00			33680,00
A6		3080	2880,00			5960,00
A7		3026,6	2160,00			5186,60
A8		143836,2	54432,00			198268,20
A9		6660	6480,00			13140,00
B1		13024	5760,00			18784,00
B2		2730,6	2880,00			5610,60
B3	O 12	29640	20160,00			49800,00
B4	O 14	27360	20160,00			47520,00
B5		11500	30240,00			41740,00
B6		1643	4320,00			5963,00
B7		60	720,00			780,00
B8		851	1440,00			2291,00
B9		888	1440,00			2328,00
B10		5527,8	5040,00			10567,80
B11		4839,6	5040,00			9879,60
B12		384	11520,00			11904,00
B13		144,76	1440,00			1584,76
B14		6968,6	10080,00			17048,60
B15		10337,8	7200,00			17537,80
B16		12321	10080,00			22401,00
B17	O 16	27430	5760,00			33190,00
B18		10559,8	8640,00			19199,80
B19	O 3	1300	7200,00			8500,00
B20		1800	15840,00			17640,00
B21	nepožadováno		0,00			0,00
B22			11520,00			11520,00
B23	nelze dodat		0,00			0,00
B24		19300,00	4320,00			23620,00
B25	nepožadováno		0,00			0,00
B26	nepožadováno		0,00			0,00
B27		270,00	4320,00			4590,00
B28	nepožadováno		0,00			0,00
B29			2880,00			2880,00
B30	O 35		720,00			720,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
CELKEM:		376057,76	284112,00	0,00	0,00	660169,76
Kontrolní součet:						660169,76
Ostatní náklady zhotovitele 7,6%						50172,90
CELKOVÁ CENA bez DPH						710342,66
CELKOVÁ CENA s DPH						859514,62

POŽADAVKOVÝ LIST č. 46/2017
vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 614200
Registrační značka:	025-27-02	Adresa: Bučovice
Rok výroby:	2007	Provozovatel techniky: pplk. Ing. Petr Svoboda velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
		pověřená osoba provozovatele: rtn.Sluka Petr, 973 454 536, 601582436 hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:

Popis závady, dokumentace k odstranění závady:

Popis závady:

Nástavba: Výměna hydraulického oleje nosiče nástavby + filtry,
Kabina T-815: výměna bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdců, výměna otáčkoměru motoru,
Přední nárazník: výměna gumových krytů předních světlometů.

Dokumentace k odstranění závady:

(dle požadavků dodávatele v případě uzavření písemné přílohového typu vozidla)

Požadavek na provedení defektace:

úvaru zhotovitele Neprovádět*

Požadavek na místo provedení opravy:

úvaru zhotovitele*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín doba/ provedení díla:

Doplňující informace (požadavky):

Zástupce objednatele pro věci technické:

Číslo telefonu: 973 230 537

e-mail: j.opravy@seznam.cz



.....
kpt. Bc. Jan Sluka

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka a podpis

* nevhodící se škrtněte

CENOVÁ NABÍDKA č. 046/2017
Požadavkový list č. 46/2017, Výzva č. 175420156

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (dobu) ukončení provedení díla:

do 40 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:	Stručný popis	Jednotková cena	Jednotek	Cena celkem
Druh nákladů:				
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			48 960,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			42 915,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			6 982,50
Celkem bez DPH:				98 857,50
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Přehled úkonů - viz příloha

Nabídková cena celkem:

119 617,58 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:


98 857,50 Kč bez DPH

DPH 21% činí:

20 760,08 Kč

Ve Vyškově dne:

17.7.2017



Ing. Zikmund
 Razítko zhotovitele

Požadavek na SOJ:

*Požadují odborný dozor nad jakostí - konečnou kontrolu**

~~Požadují konečnou kontrolu*~~

*Nepožadují**

* nehodí se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

(titul, jméno, příjmení)

podpis a razítko

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ nebude

26.7.2017

Číslo telefonu:

ING. JAROSLAV FORMÁNEK

(podpis, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis)



CENOVÁ NABÍDKA č. 046/2017

Požadavkový list č. 46/2017, Výzva č. 175420156

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFECTACE

- A1 Servis nástavby výměna oleje a filtrů, lze nacenit položky 23, 25,26 přílohy 9 a filtr 0506-015
- A2 Výměna bezpečnostního pásu řidiče, lze nacenit mimo přílohu 9
- A3 Výměna bezpečnostního pásu spolujezdce, lze nacenit mimo přílohu 9
- A4 Výměna pryžových krytů předních světlometů, lze nacenit mimo přílohu 9
- A5 Výměna otáčkoměru, lze nacenit mimo přílohu 9
- A6 Výměna hydraulických hadic, lze nacenit mimo přílohu 9
- A7 Výměna ovládání motorové brzdy, lze nacenit mimo přílohu 9

