

Výzva č. 3/2026 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ	Předpok počet jednot jednotě	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Opravy	C 1.1	Oprava vzduchové trubky nad stopexem 2.st., kontrola ukazatele tlaku oleje a ukazatele otáček motoru na 1. stanovišti, oprava zajištění bočních krytů, výměna něrky oleje převodovky, oprava konektoru vysílače teploty převodovky st. 2, výroba a instalace držáku chlazení SM, výměna tlumiče st.1 levý, oprava tlakování spalovacího motoru, výměna těsnění hlav válců, výměna zdvihátek ventilu,výměna vzduchového kohoutu rozvodu vzduchu, seřízení obou posuvných dveří, výměna brzdíče BS2 st.2, výměna pásku pospojení plošiny, oprava válečku žaluzií, seřízení doběhu oběhového čerpadla nezávislého topení, čištění styčných ploch pospojení, výměna žárovek, výměna zemnicí propojky, výměna odvodňovacího kohoutu, výměna sítka k brzděčům výměna písku	hod. práce	92		
	C 1.1	Kalibrace manometrů, periodická kontrola radiostanice	hod. práce	22		
	E 4	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	1		
	E 7	Tmel silikonový Hermetic	kus	1		
Materiál	E 12	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	50		
	E 15	Brzdíč DAKO BS2 (repasovaný)	kus	1		
	E 16	Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	1		
	E 18	Kohout vypouštěcí 1" 96400-030	kus	1		
	E 23	Žárovka 25V 50W B22d kolejová	kus	3		
	E 26	Žárovka halogenová H1 24V 70W.	kus	1		
	E 33	Vysílač tlaku VS 3 0 - 1MPa	kus	1		
	E 34	Čidlo termostatické T6 87°C	kus	1		
	E 44	Tlumič hydraulický svislý H8C 190.16.16.2.2 (repasovaný)	kus	1		
	E 48	Hadice silikonová 50-58	m	2		
	E 49	Spona hadicová 32-50	ks	4		
	E 53	Spojovací materiál	kg	1,749		
	E 54	Barva syntetická	kg	1,4		
	E 61	Těsnění hlavy válce SM Liaz ML634	kus	1		
	E 62	Těsnění spodního víka SM Liaz ML634	kus	1		
	E 63	Těsnění víka hlav SM Liaz ML634	kus	3		
	E 64	Tryska vstřikovací DOP 115 S 530-4376	kus	1		
Celková předpokládaná sluvní cena v Kč bez DPH za dílo						240 693,30