



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0078/DO/2026		
Smlouva č.:	ZZS/464/2025		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017		
Datum vystavení:	12. 1. 2026		
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	12.2.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 7388 IČV 205 č. stř.: 55300			
1. Oprava vozidla dle zakázky č. TK000488			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	147.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 0078/DO/2026 VSP Auto Praha a.s. 4.2.2026		

\$YTK888FRR

Čárový kód zakázky



Mercedes-Benz

D

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	
Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.			
datum		podpis	
Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TK000488			Strana 1

RZ	7AM7388	Identifikační číslo vozidla	WDB9071531N003161	Prodejní označení	Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas	13.01.2026 13:59
Stav km	220858	Číslo motoru		Číslo zakázky	30017136	Převzato kým	
První registrace	11.04.2019	Datum posledního servisu / stav km	05.05.2025 203232	Předběžná cena vč. DPH	145 000 Kč	Předběžný termín dokončení	12.02.2026

1. zakázkový list IČV 205

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 0078/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

2. Výměna turbodmychadla

Text zakázkového listu

Výměna turbodmychadla

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
000000	Více práce z důvodu nastavby	2,00 ČJ
008516	Očistění jednotlivých dílů: ...	2,50 ČJ
070641	Kontrola součástí motoru: ... podle chybového kódu	1,10 ČJ
070651	Zkontrolovat těsnost systému plnicího vzduchu	0,80 ČJ
091150	Suchý vzduchový filtr vyměnit	0,30 ČJ
093020	Tlumič hluků sání vyměnit	0,60 ČJ
095910	Kontrola výfukového turbodmychadla, zjištění: ...	1,50 ČJ
096020	Demontovat, namontovat výfukové turbodmychadlo	3,50 ČJ
096043	Výměna výfukového turbodmychadla (demontované výfukové turbo dmychadlo)	0,60 ČJ

096810	Demontovat, namontovat chladič plnicího vzduchu (mezichladič)	1,20 ČJ
096826	Vyměnit chladič plnicího vzduchu (mezichladič) (Demontovaný chladič plnicího vzduchu)	0,10 ČJ
096845	Doplňkové práce k chladiči plnicího vzduchu demontovat, namontovat Vozidla s motorem OM 642.89 a klimatizací	0,70 ČJ
097400	Výměna hadice sacího potrubí za vzduchovým filtrem	0,30 ČJ
097630	Výměna hadice potrubí plnicího vzduchu před chladičem plnicího vzduchu	0,30 ČJ
097640	Výměna hadice potrubí plnicího vzduchu za chladičem plnicího vzduchu	0,50 ČJ
098200	Kanál nasávaného vzduchu motoru před vzduchovým filtrem vyměnit	0,10 ČJ
098670	Kanál plnicího vzduchu motoru před chladičem plnicího vzduchu (mezichladič) vyměnit	0,80 ČJ
155245	Doplňkové práce k alternátoru demontáž, montáž Vozidla se střešní klimatizací	0,40 ČJ
205926	Doplňkové práce k ventilátoru s viskózní spojkou Demontáž, montáž, podle potřeby výměna Vozidla s automatickou převodovkou	0,40 ČJ
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických pracích)	0,10 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,20 ČJ
881360	Doplňkové práce k nárazníku vpředu, kompletní demontáž, montáž Vozidla s vymežovací podložkou pro registrační značku vpředu	0,10 ČJ
000REZ	drobný materiál	x



Mercedes-Benz

U

VSP Auto Praha Servis, a.s.
Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady
IČ 00638927 DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Rekapitulace zakázky		TK000488
Datum vystavení	Datum ukončení zdanitelného plnění	Strana 1
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / čas 13.01.2026 13:59	
Číslo zakázky	Uživatel	
30017136		
První registrace 11.04.2019	Poznámka	

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / čas
7AM7388	WDB9071531N003161	Sprinter 519 CDI	13.01.2026 13:59
Stav km:	Číslo motoru	Číslo zakázky	Uživatel
220858		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TK000488	05.05.2025 203232	11.04.2019	

1. zakázkový list IČV 205

ZZS objednávka číslo: 0078/DO/2026
Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1. zakázkový list IČV 205 - celkem:

2. Výměna turbodmychadla

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
000000		1 320,00 Kč	2,00 ČJ	21%		2 640,00 Kč
	VÍCE PRÁCE Z DŮVODU NÁSTAVBY					
008516		1 320,00 Kč	2,50 ČJ	21%		3 300,00 Kč
	OČISTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ: ...					
070641		1 320,00 Kč	1,10 ČJ	21%		1 452,00 Kč
	KONTROLA SOUČÁSTÍ MOTORU: ... PODLE CHYBOVÉHO KÓDU					
070651		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	ZKONTROLOVAT TĚSNOST SYSTÉMU PLNICÍHO VZDUCHU					
091150		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
	SUCHÝ VZDUCHOVÝ FILTR VYMĚNIT					
093020		1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
	TLUMIČ HLUKŮ SÁNÍ VYMĚNIT					
095910		1 320,00 Kč	1,50 ČJ	21%		1 980,00 Kč
	KONTROLA VÝFUKOVÉHO TURBODMYCHADLA, ZJIŠTĚNÍ: ...					
096020		1 320,00 Kč	3,50 ČJ	21%		4 620,00 Kč
	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO					
096043		1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
	VÝMĚNA VÝFUKOVÉHO TURBODMYCHADLA (DEMONTOVANÉ VÝFUKOVÉ TURBO DMYCHADLO)					
096810		1 320,00 Kč	1,20 ČJ	21%		1 584,00 Kč
	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU (MEZICHLADIČ)					
096826		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
	VYMĚNIT CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU (MEZICHLADIČ) (DEMONTOVANÝ CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU)					
096845		1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%		924,00 Kč
	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K CHLADIČI PLNICÍHO VZDUCHU DEMONTOVAT, NAMO NTOVAT VOZIDLA S MOTOREM OM 642.89 A KLIMATIZACÍ					
097400		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
	VÝMĚNA HADICE SÁČÍHO POTRUBÍ ZA VZDUCHOVÝM FILTREM					
097630		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
	VÝMĚNA HADICE POTRUBÍ PLNICÍHO VZDUCHU PŘED CHLADIČEM PLNICÍ HO VZDUCHU					
097640		1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%		660,00 Kč
	VÝMĚNA HADICE POTRUBÍ PLNICÍHO VZDUCHU ZA CHLADIČEM PLNICÍHO VZDUCHU					
098200		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
	KANÁL NASÁVANÉHO VZDUCHU MOTORU PŘED VZDUCHOVÝM FILTREM VYMĚ NIT					
098670		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	KANÁL PLNICÍHO VZDUCHU MOTORU PŘED CHLADIČEM PLNICÍHO VZDUCH U (MEZICHLADIČ) VYMĚNIT					

155245	1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%	528,00 Kč
DOPLŇKOVÉ PRÁCE K ALTERNÁTORU DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VOZIDLA SE STŘEŠNÍ KLIMATIZACÍ				
205926	1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%	528,00 Kč
DOPLŇKOVÉ PRÁCE K VENTILÁTORU S VISKÓZNÍ SPOJKOU DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA VOZIDLA S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU				
540650	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%	132,00 Kč
NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)				
541011	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%	264,00 Kč
PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU				
881360	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%	132,00 Kč
DOPLŇKOVÉ PRÁCE K NÁRAZNÍKU VPŘEDU, KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VOZIDLA S VYMEZOVACÍ PODLOŽKOU PRO REGISTRAČNÍ ZNAČKU VPŘEDU				
V 000REZ			21%	10 000,00 Kč
DROBNÝ MATERIÁL				
Práce celkem:				33 892,00 Kč
Objednaný materiál				
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva Cena
A9065010320	239,50 Kč	1,000	21%	239,50 Kč
DRŽÁK				
A9065282682	2 914,10 Kč	1,000	21%	2 914,10 Kč
HADICE				
N910143006008	52,70 Kč	2,000	21%	105,40 Kč
ŠROUB				
A9065010201	7 723,80 Kč	1,000	21%	7 723,80 Kč
CHLADIČ STLAČENÉHO VZDUCHU				
A9065282582	5 496,90 Kč	1,000	21%	5 496,90 Kč
HADICE				
N91014300600164	47,50 Kč	1,000	21%	47,50 Kč
ŠROUB TORX				
N000000004310	26,10 Kč	1,000	21%	26,10 Kč
ŠROUB M6X10				
N91014300600164	47,50 Kč	1,000	21%	47,50 Kč
ŠROUB TORX				
A0009972205	270,10 Kč	1,000	21%	270,10 Kč
O-KROUŽEK				
N91014300600164	47,50 Kč	3,000	21%	142,50 Kč
ŠROUB TORX				
N000000008346	33,50 Kč	1,000	21%	33,50 Kč
ŠROUB HLAVY				
A6420980439	235,80 Kč	1,000	21%	235,80 Kč
DRŽÁK				
N910143006000	36,30 Kč	4,000	21%	145,20 Kč
ŠROUB				
A6420981039	32,90 Kč	2,000	21%	65,80 Kč
DRŽÁK				
A0149976445	149,60 Kč	1,000	21%	149,60 Kč
O-KROUŽEK				

A6420940051		858,30 Kč	1,000	21%	858,30 Kč
	KROUŽEK TĚSNÍCÍ				
A6421400000		1 868,30 Kč	1,000	21%	1 868,30 Kč
	TLUMIČ				
A000094005165		650,90 Kč	1,000	21%	650,90 Kč
	VYROVNÁVACÍ KROUŽEK				
A000090375110		672,00 Kč	1,000	21%	672,00 Kč
	VLOŽKA FILTRU VZDUCHU				
A6421800009		629,50 Kč	1,000	21%	629,50 Kč
	VLOŽKA FILTRU OLEJE				
A6421423180		160,90 Kč	1,000	21%	160,90 Kč
	TĚSNĚNÍ				
A0009906803		53,40 Kč	6,000	21%	320,40 Kč
	ŠROUB				
A6421423280		160,90 Kč	1,000	21%	160,90 Kč
	TĚSNĚNÍ				
A0019903107		49,80 Kč	2,000	21%	99,60 Kč
	ŠROUB				
A0009906803		53,40 Kč	3,000	21%	160,20 Kč
	ŠROUB				
N000000000276		57,60 Kč	2,000	21%	115,20 Kč
	ŠROUB				
A6421420481		175,10 Kč	1,000	21%	175,10 Kč
	PŘÍLOŽKA TĚSNÍCÍ				
A642090120083		70 980,10 Kč	1,000	21%	70 980,10 Kč

VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO					
A642090120070	-10 647,10 Kč	1,000	21%		-10 647,10 Kč
VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO					
O0009894804 FDEE	249,00 Kč	12,500	21%		3 112,50 Kč
OLEJ MOTOROVÝ 228.51 LT (5W/30) 15C110					
					86 960,10 Kč
2. Výměna turbodmychadla - celkem:					120 852,10 Kč
Nezařazené operace					
Nezařazené operace - celkem:					
Rekapitulace DPH		CELKEM BEZ DPH		120 852,10 Kč	
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	DPH CELKEM		25 378,94 Kč
Základní 21%	120 852,10 Kč	25 378,94 Kč	ZAOKROUHLENÍ		0,00 Kč
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	CELKEM K ÚHRADĚ		146 231,04 Kč
0%	0,00 Kč				