

Soupis prací - dod. č. 1094							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz							
Opravné práce v žst. Praha Libeň - práce na v.č. 3,4,13,15,23, kolej 101, spojka 56-58 a oprava výhybky v žst. Praha h.n.- v.č. 25 ab							
Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.
					jednot.	Kč	xxxx
			Materiál				Kč
			Výkony				
			v.č. 3, 1:12				
		5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5911037010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxxx	xxxx	xxxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxxx	xxxx	xxxx
			v.č. 4, 1:12				
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxxx	xxxx	xxxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxxx	xxxx	xxxx
			v.č. 13, 1:12				
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5907015006	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxxx	xxxx	xxxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxxx	xxxx	xxxx
			v.č. 15, 1:14				
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxxx	xxxx	xxxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxxx	xxxx	xxxx
			v.č. 23, 1:18				
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5907015006	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxxx	xxxx	xxxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxxx	xxxx	xxxx
			kolej 101 v.č. 56-58				
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5907015006	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxxx	xxxx	xxxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxxx	xxxx	xxxx

		Praha hl.n. - v.č. 25ab					
	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svřek	úl.pl.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	5911379020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky křižovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy S49	kus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	5910080110	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
		VRN					
	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxxx		xxxx	xxxx
Celkem:							592 824,16

Za zhotovitele:

Za objednatele