

Výzva č. 4/2026 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ	Předpok počet jednot	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Technické	B 3	Provozní revize určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provozu dle ustanovení § 5 vyhl. Č.100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů	MVTV2	1		
	B 4.1	Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provozu dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 100/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.	MVTV2	1		
Opravy	C 1.1	čištění styčných ploch pospojení- výroba páky - řazení směrů- výměna zdrží- oprava zámků BS2 2. st.- výměna vzduchového brzdíče- doplnění mazacích hlavíc- výměna hydraulických tlumičů 2. st.- odstranění vodních netěsností- výměna tlačných pružin- výměna brzdíče BP- oprava pospojení SHV- oprava sedačky 2. st.- zkušební jízda- výměna vačkového spínače- výměna palivových filtrů- výměna olejového filtru- výměna hydraulické vložky- výměna vzduchové vložky- výměna těsnění vík hlav SM- výměna pružiny	hod. práce	57		
	C 1.1	Oprava převodovky NKR 16, vývaz a závaz dvojkolí, čištění podvozku, zkušební jízda	hod. práce	80		
	C 1.1	Kalibrace manometrů, prohlídka Pr2 KBSE 06, oprava vyrovnávacího ventilu regulátoru tlaku, rozvaděč DAKO Bv1m 14", spínač vačkový,	hod. práce	49		
Materiál	E 4	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	2		
	E 5	Technický benzín	litr	3		
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		
	E 14	Brzdíč DAKO BP (repasovaný)	kus	1		
	E 18	Kohout vypouštěcí 1" 96400-030	kus	1		
	E 44	Tlumič hydraulický svislý H8C 190.16.16.2.2 (repasovaný)	kus	2		
	E 50	Těsnění pryžové 26x34x2	ks	6		
	E 51	Těsnění 8x14x2	ks	4		
	E 53	Spojovací materiál	kg	0,205		
	E 63	Těsnění víka hlav SM Liaz ML634	kus	3		
Celková předpokládaná sluvní cena v Kč bez DPH za dílo						597 377,50