



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.05.2025

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

Kontaktní osoba:

E-mail:

zastoupena:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Holešov

Masarykova 628, 769 17 Holešov

00287172

CZ00287172

Mgr. Milan Fritz, starosta města

[REDACTED]

[REDACTED]

Mgr. Milanem Fritzem, starostou města

Komerční banka, a. s.

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel - společnost:

Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní ústav:

Bankovní účet:

Sdružení pro zelenou infrastrukturu Holešov

Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

SMO a.s. – SPOLEČNÍK 1 – správce

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

SPOLEČNÍK 1 – správce:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Sídlo:

Jednající:

Společnost je zapsaná

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

SMO a. s.

42339839

CZ42339839

Komerční banka, a. s.

102946921/0100

Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Ing. Michal Dlabač, člen správní rady

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SPOLEČNÍK 2:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Sídlo:

Jednající:

Společnost je zapsaná

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

KKS, spol. s r. o.

42340802

CZ42340802

Česká spořitelna, a.s.

1403990349/0800

Příluky 386, 760 01 Zlín

Ing. Radomír Kocman, jednatel

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965

Ing. Radomír Kocman, jednatel

[REDACTED]



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [CZ](#)

SPOLEČNÍK 3:

IČ :

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Sídlo:

Jednající:

Společnost je zapsaná

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Zahradnické úpravy s. r. o.

27707113

CZ27707113

Česká spořitelna a.s.

[REDACTED]

Jílkova 124, 615 32 Brno

Ing. Jan Bartík, jednatel

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 53401

Ing. Jan Bartík, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Jan Bartík, jednatel

602 738 846

[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Holešov – Zelená infrastruktura**“ dle položkového rozpočtu tvořící přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“) uveřejněné v registru smluv pod číslem 31183316.

III.

Předmět dodatku

1. Na základě požadavků objednatele (investora) se smluvní strany dohodly na provedení víceprací/méněprací, které jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 8 – 9 a tvoří přílohu tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 3 jsou následující vícepráce/méněpráce:

1.1. Změny v ul. Novosady I. (změnový list č. 8)

- Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I
- Úprava plochy před domem č. p. 1566
- Trampolíny
- Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572

Náklady na provedení: 1 127 728,32 Kč bez DPH, 1 364 551,27 Kč vč. DPH

- 1.1.1 Vícepráce spočívající v úpravách ploch před bytovými domy, doplnění herních prvků a mobiliáře jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

1.2. Změny a úpravy v lokalitách Dukelská, Novosady I, Novosady II (změnový list č. 9)

Vícepráce

- Dukelská Dosadba živého plotu a stromu (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- Dukelská Kácení stromů – VCP (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- Novosady II Dosadba stromů (§ 222 odst. 4 ZZVZ)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Novosady II Ošetření stromů (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- Novosady I Zatrávnění (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- Dukelská Zatrávnění (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- Dukelská Kácení stromů – MNP
- Dukelská Ošetření stromů – MNP
- Novosady II Kácení stromů – MNP
- Novosady II Ošetření stromů – MNP
- Dukelská odstranění keřů - PD Vránová
- Novosady II odstranění keřů - PD Vránová

Náklady na provedení: 3 704 863,96 Kč bez DPH, 4 482 885,3916 Kč vč. DPH.

- 1.2.1. Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. Vícepráce ve výši 419 475,80 Kč bez DPH spočívající v kácení a ošetření stromů byly vyvolány skutečným zdravotním stavem dotčených dřevin, který byl objektivně zjištěn až v průběhu realizace stavebních prací po odkrytí kořenových systémů a provedení podrobné provozní kontroly. Tento stav nebyl zjevný při běžné vizuální prohlídce v době přípravy projektové dokumentace ani při zadání veřejné zakázky a nebylo jej možné při vynaložení náležité péče předvídat.

Zjištěné poškození a nestabilita stromů představovaly riziko pro bezpečnost osob a majetku a zároveň bránily řádnému provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací. Tyto práce jsou technicky a časově provázány s realizací hlavního předmětu plnění a jejich provedení jiným dodavatelem by bylo z technických a organizačních důvodů nevhodné a vedlo by k významným komplikacím, prodloužení realizace a zvýšení nákladů.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota víceprací nepřekračuje 50 % ceny původního závazku.

Z uvedených důvodů jsou splněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

- 1.2.2. Vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ve výši 3 765 176,80 Kč bez DPH (rozhodnutí zadavatele) spočívající v dosadbách dřevin, zatrávnění a úpravách zeleně představují nepodstatnou změnu závazku, neboť nemění celkový charakter veřejné zakázky, která je i nadále zaměřena na úpravy veřejného prostoru a zeleně. Jedná se o rozšíření nebo zpřesnění rozsahu plnění z rozhodnutí zadavatele, které reaguje na provozní a estetické požadavky v řešeném území.

- 1.2.3. Méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ve výši 479 788,64 Kč bez DPH (rozhodnutí zadavatele) představují snížení původně předpokládaného rozsahu plnění.

- 2 Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.

- 3 Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v přílohách tohoto Dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

- 4 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo a dodatků (č. 1 a 2) ve výši 86 899 991,24 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4 832 592,28 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 91 732 583,52 Kč bez DPH.

5. Podrobnosti viz Změnové listy (č. 8 - 9), které tvoří přílohu tohoto dodatku.



IV.
Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravy Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

1) **Článek V. Cena plnění, platební a fakturační podmínky**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH: 91 732 583,52 Kč

DPH 21 %: 19 263 842,54 Kč

Cena celkem včetně DPH: 110 996 426,06 Kč

2) **Článek VII. Povinnost zhotovitele**

Doplňuje dosavadní text specifikace povinnosti zhotovitele o následující bod:

Zhotovitel je povinen zajistit trvale bezpečné průchody, koridory a přechody stavenišťem.

V.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Holešova

Datum jednání a číslo usnesení: 04.02.2026 č. usnesení: 58/3/RM/2026

V Holešově dne:

Mgr.

Milan Fritz

za objednatele

Digitálně podepsal

Mgr. Milan Fritz

Datum: 2026.02.16

17:04:49 +01'00'

V Otrokovicích dne:

**Ing. Michal
Dlabač**

za zhotovitele

Digitálně podepsal

Ing. Michal Dlabač

Datum: 2026.02.19

07:25:18 +01'00'

Příloha

2 x změnový list (č. 8 - 9)

**Ing. Radomír
Kocman**

Digitálně podepsal

Ing. Radomír Kocman

Datum: 2026.02.18

12:26:19 +01'00'

**Ing. Jan
Bartík**

Digitálně podepsal

Ing. Jan Bartík

Datum: 2026.02.19

09:51:15 +01'00'

ZMĚNOVÝ LIST č. 08

Akce

Holešov-Zelená infrastruktura - NOVOSADY I

Název ZL

Doplnění a úprava mobiliáře - Novosady I

Důvod změny	<i>Požadavek investora.</i> Více práce spočívající v úpravách ploch před bytovými domy, doplnění herních prvků a mobiliáře jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., neboť nemění celkový charakter veřejné zakázky a jejich finanční rozsah nepřesahuje zákonem stanovený limit. Nejedná se o práce vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	<i>Na základě požadavku investora bude zrealizováno doplnění a úprava mobiliáře v lokalitě Novosady I</i>	
Odkaz	<i>Zápis z KD</i>	
	<i>Projektová dokumentace</i>	
	<i>Rozpočtové podklady</i>	
	<i>Ostatní</i>	
Vliv ZL na termíny provádění	<i>vliv na termín provádění bude projednán po odsouhlasení rozsahu ZL</i>	

CENOVÁ ČÁST:		
VCP	<i>Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I</i>	<i>239 630,61</i>
	<i>Úprava plochy před domem č.p. 1566</i>	<i>330 223,08</i>
	<i>Trampolíny</i>	<i>380 118,86</i>
	<i>Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326, 1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572</i>	<i>177 755,77</i>
MNP		
Celkem bez DPH:		<i>1 127 728,32</i>

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: **Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov**

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :

TDI :

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:

Projektant **NELL PROJEKT s. r. o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín**

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:

Zpracovatel:

Podpis:

Datum:

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

	<i>Objednatel:</i>	<i>Zhotovitel:</i>
	<i>Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov</i>	<i>Sdružení pro zelenou infrastrukturu Holešov, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice</i>
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:		

PŘÍLOHA:

1 Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025-004** **Holešov - zelená infrastruktura**
ZL 08

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			375 676,32
PSV			721 552,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 127 728,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 127 728,32 CZK
Základní DPH	21 %	236 822,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 364 551,27 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 21	Změnový list	0,00	1 127 728,32	236 822,95	1 364 551,27	100
21.1	Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I	0,00	239 630,61	50 322,43	289 953,04	21
21.2	Úprava plochy před domem č.p. 1566	0,00	330 223,08	69 346,85	399 569,93	29
21.3	Trampolíny	0,00	380 118,86	79 824,96	459 943,82	34
ZL 21	Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -	0,00	177 755,77	37 328,71	215 084,48	16
Celkem za stavbu		0,00	1 127 728,32	236 822,95	1 364 551,27	100

Popis stavby: 2062025 - Holešov - zelená infrastruktura

Popis objektu: ZL 21 - Změnový list

Popis rozpočtu: 21.1 - Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I

Popis rozpočtu: 21.2 - Úprava plochy před domem č.p. 1566

Popis rozpočtu: 21.3 - Trampolíny

Popis rozpočtu: ZL 21 - Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.1	Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,00000	80,00	0,00
2	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	0,00000	70,00	0,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních/chodníkových	m	0,00000	114,00	0,00
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				22 955,51
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	21,50400	148,00	3 182,59
		chodník I : (2)*(11,2)*0,48		10,75200		
		chodník II : (2)*(11,2)*0,48		10,75200		
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	21,50400	1,00	21,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400		21,50400		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,50400	285,00	6 128,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400		21,50400		
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	21,50400	80,00	1 720,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400		21,50400		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	21,50400	11,00	236,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400		21,50400		
9	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	44,80000	30,00	1 344,00
		plocha ze situace :				
		11,2*2*2		44,80000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	21,50400	480,00	10 321,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400		21,50400		
Díl: 5		Komunikace				75 351,36
11	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	44,80000	225,00	10 080,00
		chodník I : 11,2*2		22,40000		

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.1	Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodník II : 11,2*2		22,40000		
12	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm	m2	44,80000	325,00	14 560,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,80000		44,80000		
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	44,80000	23,00	1 030,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 44,80000		44,80000		
14	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	44,80000	399,00	17 875,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,80000		44,80000		
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	13,44000	308,00	4 139,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 44,80000*0,3		13,44000		
16	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	47,04000	563,00	26 483,52
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá/antracit, formát dlažby: H profil; 20x20cm; 20x10cm				
		• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek				
		• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.				
		• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 44,80000*1,05		47,04000		
17	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	53,76000	22,00	1 182,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 44,80000*1,2		53,76000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				30 109,60
18	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	48,80000	430,00	20 984,00
		chodníkové : (11,2*2+2)*2		48,80000		
19	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	0,00000	430,00	0,00
20	919735113R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm	m	0,00000	136,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.1	Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,00000						
21	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	53,68000	170,00	9 125,60
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 48,80000*1,1 53,68000						
22	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	0,00000	180,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,00000*1,05						
23	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	0,00000	155,00	0,00
24	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	0,00000	505,00	0,00
25	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	0,00000	505,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						14 246,14
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	50,87908	280,00	14 246,14
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						82 468,00
27	R_3363564T00	D+M parková lavička	ks	4,00000	20 617,00	82 468,00
Díl: VN Vedlejší náklady						14 500,00
28	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
29	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
30	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.						

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.1	Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

CENA CELKEM

239 630,61

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.2	Úprava plochy před domem č.p. 1566

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				32 128,20
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (9+9+21)*2*0,38	m3	29,64000	148,00	4 386,72
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000	m3	29,64000	1,00	29,64
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000	m3	29,64000	285,00	8 447,40
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000	m3	29,64000	80,00	2 371,20
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000	m3	29,64000	11,00	326,04
6	181102302R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním plocha ze situace : (9+9+21)*2	m2	78,00000	30,00	2 340,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000	m3	29,64000	480,00	14 227,20
Díl: 5		Komunikace				46 800,00
8	564801111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 3 cm štěrku frakce 0-4 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,00000	m2	78,00000	50,00	3 900,00
9	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 78,00000	m2	78,00000	225,00	17 550,00
10	564861111RT3	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm štěrku frakce 0-45 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,00000	m2	78,00000	325,00	25 350,00

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.2	Úprava plochy před domem č.p. 1566

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				29 000,00
11	916661111R00	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 vč. dodávky ocelové pásoviny 150/5mm	m	50,00000	580,00	29 000,00
		9*3+2+21		50,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 943,88
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	78,37100	280,00	21 943,88
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				185 851,00
13	R_3363563T00	D+M parková lavička	ks	3,00000	20 617,00	61 851,00
14	R1_3363566	D+M balanční prolézačka GOBE	ks	1,00000	124 000,00	124 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 500,00
15	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
16	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.						
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

CENA CELKEM

330 223,08

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.3	Trampolíny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 374,12
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,33400	482,00	7 390,99
		1M-T100R S : ((1,55+0,4*2)*(1,55+0,4*2)*0,8)*2		8,83600		
		1M-T150S T : (2,05+0,4*2)*(2,05+0,4*2)*0,8		6,49800		
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	15,33400	33,70	516,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400		15,33400		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	15,33400	381,50	5 849,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400		15,33400		
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,12800	691,00	5 616,45
		1M-T100R S : (2,35*2,35-1,55*1,55)*0,8*2		4,99200		
		1M-T150S T : (2,85*2,85-2,05*2,05)*0,8		3,13600		
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				10 157,73
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,20600	285,00	2 053,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400		15,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,12800*-1		-8,12800		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	15,33400	11,00	168,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400		15,33400		
7	181102302R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	19,16750	30,00	575,03
		plocha ze situace :				
		1M-T100R S : ((1,55+0,4*2)*(1,55+0,4*2))*2		11,04500		
		1M-T150S T : (2,05+0,4*2)*(2,05+0,4*2)		8,12250		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	15,33400	480,00	7 360,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400		15,33400		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 013,40

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.3	Trampolíny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	311112125RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	5,15000	1 556,00	8 013,40
		1M-T100R S : 1,55*4*0,25*2		3,10000		
		1M-T150S T : 2,05*4*0,25		2,05000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 754,10
10	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	10,30000	947,00	9 754,10
		1M-T100R S : 1,55*4*0,5*2		6,20000		
		1M-T150S T : 2,05*4*0,5		4,10000		
Díl: 5		Komunikace				1 036,69
11	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	4,60750	225,00	1 036,69
		1M-T100R S : 1,05*1,05*2		2,20500		
		1M-T150S T : 1,55*1,55		2,40250		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 882,82
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,72436	280,00	1 882,82
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				329 900,00
13	1M-T100R_S	Trampolína - kruhová skákací plocha pr.104cm, rozměr 155*155cm	ks	2,00000	101 500,00	203 000,00
14	1M-T150S T	Trampolína - čtvercová skákací plocha 155*155cm, vnější rozměr 205*205cm	ks	1,00000	119 900,00	119 900,00
15	DSPS	Dokumentace skutečného stavu	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
16	GEO	Vytýčení stavby	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00

CENA CELKEM

380 118,86

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.4	Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,00000	80,00	0,00
2	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	0,00000	70,00	0,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních/chodníkových	m	0,00000	114,00	0,00
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				8 362,37
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	7,83360	148,00	1 159,37
		plocha pod lavičku : (1,6*3,4*0,48)*3		7,83360		
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,83360	1,00	7,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360		7,83360		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,83360	285,00	2 232,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360		7,83360		
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	7,83360	80,00	626,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360		7,83360		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,83360	11,00	86,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360		7,83360		
9	181102302R00	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním	m2	16,32000	30,00	489,60
		plocha ze situace : 3,4*1,6*3		16,32000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,83360	480,00	3 760,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360		7,83360		
Díl: 5		Komunikace				27 449,43
11	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	16,32000	225,00	3 672,00
		plocha pod lavičkou : 1,6*3,4*3		16,32000		
12	564861111RT3	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 20 cm štěrku frakce 0-45 mm	m2	16,32000	325,00	5 304,00

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.4	Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,32000		16,32000		
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	16,32000	23,00	375,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,32000		16,32000		
14	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	16,32000	399,00	6 511,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,32000		16,32000		
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	4,89600	308,00	1 507,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,32000*0,3		4,89600		
16	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	17,13600	563,00	9 647,57
Specifikace dlažby: Barevnost: šedá/antracit, formát dlažby: H profil; 20x20cm; 20x10cm						
• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek						
• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.						
• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,32000*1,05		17,13600		
17	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	19,58400	22,00	430,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,32000*1,2		19,58400		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 846,40
18	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	19,20000	430,00	8 256,00
		chodníkové : (1,5*2+3,4)*3		19,20000		
19	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	0,00000	430,00	0,00
20	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	0,00000	136,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,00000				
21	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	21,12000	170,00	3 590,40

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.4	Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 19,20000*1,1		21,12000		
22	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	0,00000	180,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,00000*1,05				
23	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	0,00000	155,00	0,00
24	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	0,00000	505,00	0,00
25	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	0,00000	505,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 264,57
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,80202	280,00	5 264,57
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				123 333,00
27	R_3363564T00	D+M odpadkový koš	ks	3,00000	20 617,00	61 851,00
28	R_3363564T00	D+M odpadkový koš	ks	3,00000	20 494,00	61 482,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 500,00
29	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
30	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00	0,00
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
31	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.				
32	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet

S:	2062025	Holešov - zelená infrastruktura
O:	ZL 08	Změnový list
R:	08.4	Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

CENA CELKEM

177 755,77

ZMĚNOVÝ LIST č. 9		
Akce	Holešov-Zelená infrastruktura - DUKELSKÁ, NOVOSADY I, NOVOSADY II	
Název ZL	Doplnění parkoviště a přístupové komunikace	
Důvod změny	Požadavek investora. Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. (kácení a ošetření stromů), Vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. - dosadby dřevin, zatravnění a úpravách zeleně. Méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Na základě požadavku investora budou zrealizovány změny a úpravy sadových úprav v lokalitách DUKELSKÁ, NOVOSADY I, NOVOSADY II	
Odkaz	Zápis z KD	
	Projektová dokumentace	
	Rozpočtové podklady	
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění	vliv na termín provádění bude projednán po odsouhlasení rozsahu ZL.	

CENOVÁ ČÁST:				
VCP				
9.01	Dukelská	Dosadba živého plotu a stromu	§ 222 odst. 4 ZZVZ	74 578,50
9.02	Dukelská	Kácení stromů - VCP	§ 222 odst. 6 ZZVZ	78 877,00
9.05	Novosady II	Dosadba stromů	§ 222 odst. 4 ZZVZ	565 840,00
9.07	Novosady II	Ošetření stromů	§ 222 odst. 6 ZZVZ	340 598,80
9.09	Novosady I	Zatravnění	§ 222 odst. 4 ZZVZ	2 265 656,40
9.10	Dukelská	Zatravnění	§ 222 odst. 4 ZZVZ	859 101,90
MNP				
9.03	Dukelská	Kácení stromů - MNP	§ 222 odst. 4 ZZVZ	-271 713,54
9.04	Dukelská	Ošetření stromů - MNP	§ 222 odst. 4 ZZVZ	-28 025,00
9.06	Novosady II	Kácení stromů - MNP	§ 222 odst. 4 ZZVZ	-76 351,42
9.08	Novosady II	Ošetření stromů - MNP	§ 222 odst. 4 ZZVZ	-5 105,00
9.11	Dukelská	odstranění keřů - PD Vránová	§ 222 odst. 4 ZZVZ	-51 450,11
9.12	Novosady II	odstranění keřů - PD Vránová	§ 222 odst. 4 ZZVZ	-47 143,57
Celkem bez DPH:				3 704 863,96

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:	
Objednatel:	Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :	
TDI :	

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:	
Projektant	NELL PROJEKT s. r. o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:	
Zpracovatel:	Podpis:
Datum:	

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:		
	Objednatel:	Zhotovitel:
	Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov	Sdružení pro zelenou infrastrukturu Holešov, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:		

PŘÍLOHA:	1 Položkové rozpočty ZL 9.1 - 9.12
----------	------------------------------------

Zelená infrastruktura - lokalita Dukelská

Výsadba stromu místo pokácené třešně u hřiště

A1 výsadba stromů					
Technologie výsadby					
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.
1	183 10-1221	Hloubení jámy o velikosti přes 0,4 do 1,0m³ s výměnou půdy na 50%	ks	1	1350,00
2	184 10-2116	Výsadba stromu s balem 60-80cm se zalitím	ks	1	1500,00
3	R01	Aplikace biologického přípravku do závlhové vody pro zlepšení půdní úrodnosti, podporu tvorby kořenů a zvýšení odolnosti proti chorobám (40l/ha s přídavkem 300l vody) vč. biologického přípravku	ks	1	300,00
4	R02	Aplikace půdního kondicionéru určeného ke zvýšení vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke zlepšení jejich struktury, provzdušnění a výkonu. - 1kg/strom	ks	1	150
5	183 11-7113	Hloubení rýh pro instalaci protikořenových bariéry	m	0	200
6	183 10-6614	Instalace protikořenových bariéry hloubky 1000-1400mm	m	0	200
7	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem N/P/K/Mg (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00004	25 000,00
8	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m	ks	1	200,00
9	184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy o průměru přes 1m	ks	1	100,00
10	R03	Zhotovení ochranného nátěru kmene vč. očištění kmene, základového nátěru a ochranného nátěru	ks	1	400,00
11	R04	Ochrana paty kmene stromu před poškozením vč. materiálu (polyethylenová perforovaná chránička)	ks	1	200,00
12	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m²/ks	m²	1	100,00
Rozvojová a dokončovací péče					
13	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 100 l/ks, 2x	m³	0,2	1000,00
14	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	0,2	1000,00
15	R05	Výchovný řez	ks	1	500,00
Celkem za výsadbu					
Specifikace rostlinného materiálu					
Ozn.	Označení výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.
2	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Prunus subhirtella 'Fukubana'	ks	1	5 200
		celkem		1	
Celkem rostlinný materiál					
Specifikace pomocného materiálu					
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	
16	pěstební substrát do výsadbové jámy	m³	0,4	1950	
17	kůly na ukotvení stromů včetně příčky, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka 2-2,2m	ks	3	300	
18	drcená kůra na mulčování, 1m²x0,1m	m³	0,1	1100	
19	úvazek 2m/ks (kotvení jedním kulem 1m/ks)	bm	2	10	
20	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety. 40g/ks,	tabl.	4	2	
21	půdní kondicionér 1kg/strom	kg	1	300	
22	protikořenová bariéra - netkaná protikořenová fólie (3m²/ks)	m²	0	200	
23	voda na zalití	m³	0,2	100	
Celkem pomocný materiál					

Cena celkem bez DPH

Živý plot u parkoviště

B4 výsadba živého plotu					
Technologie výsadby					
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.
823 - 1 Plochy a úprava území					
1	R01	Mechanické odplevelení před založením, vč. odstranění svrchní vrstvy půdy hloubky dle tl.mulčovací vrstvy vč.odvezení a uskladnění odpadu (plevele, travního drnu)	m²	63,00	50,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m²	63,00	10,00
3	184 91-1311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů	m²	63,00	50,00
4	183 10-1213	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50%, o objemu 0,02-0,05 m³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	157	20
5	184 10-2112	Výsadba keře s balem se zalitím, 20-30 cm	ks	157	20,00
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00157	25000,00
Dokončovací a rozvojová péče					
7	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra)	m²	63,00	50,00
8	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 40l/m², 2x	m³	5,0	1000,00

9	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	5,0	1000,00
Celkem za výsadbu					
Specifikace rostlinného materiálu					
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.
ŽP5	v 40-60, ko 3l	Ribes alpinum 'Schmidt'	ks	157	120
		celkem		157	
Celkem rostlinný materiál					
Specifikace pomocného materiálu					
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	
10	mulčovací Ekotextilie ze 100% biomasy, 157g/m² vč. kotvicích ocelových prvků (koeficient překrytí 1,1)	m²	69,30	70	
11	pěstební substrát (5% organických látek)	m³	2,75	1500	
12	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety, 10g/ks	ks	157	2	
13	drcená kůra na mulčování	m³	6,3	1100	
14	voda na zalití	m³	5,0	100	
Celkem pomocný materiál					

Cena celkem bez DPH

Cena celkem /Kč/
1350
1500
300
150,00
0,00
0,00
1,00
200
100
400,00
200,00
100,00
200,00
200,00
500,00
5 201,00 Kč

Cena celkem /Kč/
5200,00
5200,00
5 200,00 Kč

Cena celkem /Kč/
780,00
900,00
110,00
20,00
8,00
300,00
0,00
20,00
2 138,00 Kč

12 539,00 Kč

Cena celkem
3150,00
630,00
3150,00
3140,00
3140,00
39,25
3150,00
5040,00

5040,00
26 479,25 Kč
Cena celkem
18840,00
18840,00
18 840,00 Kč
Cena celkem
4851,00
4121,25
314,00
6930,00
504,00
16 720,25 Kč
62 039,50 Kč

74 578,50 Kč

Lokalita č. 1. Návrh péstebních zásahů - Kácení Vícepráce

Skupina ploch	Lokalita projekt	Plocha Safe Trees	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kulatiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr pařezu	Cena frézování						
Holešov	1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	16	Třešeň ptačí	70	220							20	6	12	4						Houbové onemocnění		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		15 000	240	96							
Holešov	1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	17	Ořešák královský	60	190							15	0	10							Stavební důvody	0,0	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		12 000	6	13							
Holešov	1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	134	Řez tisu																		0,0	Sesazení na 2m, redukce k chodníku		5 577										
Holešov	1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská		Řez jmelí na javoru	70	220																		0,0	Zdravotní řez - jmelí		8 500								
																											41 077								
Položka																mj.	počet m.j.		cena za j. v Kč		cena celkem v Kč														
Pěstební zásahy celkem																soubor	-		-		41 077,00														
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením																m³	4		4 500		18 000,00														
Odstranění pařezů frézováním do hloubky min. 0,4-0,5m																m²	6,6		3 000		19 800,00														
Celkem																										78 877,00		78 877,00							

pozn.

Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypaní jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem.

Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení části kmene a větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na délku 1 m, odklizení části větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek.

Štěpka bude odvezena dle pokynů investora.

Lokalita č. 1. Návrh péstebních zásahů - Kácení Méněpráce

Lokalita projekt	Plocha Safe Trees	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologická stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kuličiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr pařezu	Cena frézování
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	16	Populus simonii 'Fastigiata'	70	220							20	6	12	4	b	2	3	3	Poškozené kořeny. Sledovat.	1,4	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		20 700	240	96	0,72	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	17	Picea pungens	9	28							3	0	2	2	b	3	1	1	Potlačený jedinec.	0,0	Kácení stromů volné		173	6	13	0,01	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	18	Populus simonii 'Fastigiata'	54	170							18	5	9	4	a	1	2	2	Poškozuje chodník. Redukovaná koruna.	0,7	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		16 675	162	74	0,43	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	19	Pinus nigra	8	25							5	1	2	2	b	2	1	1	Potlačený jedinec.	0,0	Kácení stromů volné		138	10	11	0,01	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	20	Populus simonii 'Fastigiata'	45	141							18	8	8	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	0,5	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		9 200	144	62	0,30	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	21	Populus simonii 'Fastigiata'	62	195							20	8	11	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	1,1	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		18 975	220	85	0,57	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	22	Populus simonii 'Fastigiata'	56	176							22	8	10	4	b	1	3	3	Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna.	1,0	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		14 375	220	77	0,47	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	23	Populus simonii 'Fastigiata'	48	151							22	7	9	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	0,7	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		7 475	198	66	0,34	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	24	Populus simonii 'Fastigiata'	63	198							21	6	11	4	a	2	2	3	Poškozené kořeny. Redukovaná koruna.	1,2	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		16 675	231	86	0,58	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	30	Populus simonii 'Fastigiata'	68	214							19	8	10	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	1,3	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		21 275	190	93	0,68	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	31	Populus simonii 'Fastigiata'	52	163							17	6	7	4	b	3	3	3	Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna. Sledovat!	0,6	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		12 098	119	71	0,40	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	33	Populus simonii 'Fastigiata'	60	188							15	7	9	4	b	3	2	3	Suchý vrchol. Redukovaná koruna.	0,8	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		16 675	135	82	0,53	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	55	Malus sp.	34	107							7	2	9	4	a	2	2	3		0,1	Kácení stromů volné		1 150	63	47	0,17	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	62	Malus sp.	21	66							6	2	7	4	b	2	3	3	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.	0,0	Kácení stromů volné		345	42	29	0,07	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	67	Prunus domestica	17	53							5	2	3	4	b	3	2	3	Infekce kmene. Infekce větvi.	0,1	Kácení stromů volné		345	15	24	0,05	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	68	Prunus domestica	23	72							5	2	3	4	b	3	2	3	Infekce kmene. Infekce větvi.	0,0	Kácení stromů volné		575	15	32	0,08	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	69	Prunus domestica	6	19							3	1	2	2	a	2	1	2		0,0	Kácení stromů volné		173	6	9	0,01	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	70	Prunus domestica	31	97							6	2	6	4	b	3	2	2		0,1	Kácení stromů volné		1 380	36	43	0,15	

Lokalita projekt	Plocha Safe Trees	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kuličiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr pařezu	Cena frézování																	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	80	Populus simonii 'Fastigiata'	67	210					18	5	8	4	b	2	3	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	1,2	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		22 430	144	92	0,66																		
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	90	Prunus insititia	23	72	21	66	10	31	7	1	8	4	a	1	1	2		0,1	Kácení stromů volné		575	56	37	0,11																		
																				10,8																							

Položka	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Péstební zásahy celkem	soubor	-	-	181 407,00
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením	m ³	12,25	4 500	55 125,00
Odstranění pařezů frézováním do hloubky min. 0,4-0,5m	m ²	6,3	3 000	18 971,64
Celkem				255 503,64

255 503,64

Položka	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena za j. v Kč
Objem dřevní hmoty u pokácených dřevin	m ³	10,8	1 500	16 209,89

16 209,89

271 713,54

pozn.

Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypaní jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem. Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení části kmene a větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na délku 1 m, odklizení části větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Štěpka bude odvezena dle pokynů investora.

Lokalita č. 1

Návrh pěstebních zásahů Dukelská - ošetření

Méněpráce

Lokalita projekt	Plocha Safe Trees	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vřalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kulatiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr paletu	Cena řezování	Méněpráce
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	7	Tilia cordata	26	82							14	2	7	3	a	1	1	1				Řez zdravotní		1 725	98	36	-	0
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu		345			-	0	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	8	Tilia cordata	27	85							12	3	6	3	a	2	1	1				Řez zdravotní		1 725	72	37	-	0
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu		345			-	0	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	10	Tilia platyphyllos	15	47							9	2	5	3	a	1	1	1				Řez zdravotní		1 150	45	21	-	0
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu		345			-	0	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	11	Tilia platyphyllos	17	53							10	2	6	3	a	1	1	1				Řez zdravotní		1 725	60	24	-	0
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu		345			-	0	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	12	Tilia cordata	33	104							16	2	9	3	a	1	1	2				Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení.	2 980	144	45	-	0
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu		345			-	0	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	13	Tilia platyphyllos	15	47							8	2	5	3	a	1	1	1				Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení.	828	40	21	-	0
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu		345			-	0	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	14	Tilia platyphyllos	12	38							6	2	5	3	a	1	1	1				Řez zdravotní		1 035	30	17	-	0
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	15	Fraxinus excelsior	49	154	45	141					20	9	14	4	b	2	3	3	2	kmeny. Infekce kmene.		Řez bezpečnostní		3 450	280	92	-	3 450
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	34	Pinus sylvestris	38	119							14	4	8	4	a	2	2	2		Poškozené kořeny. Nakloněný kmen.				-	112	52	-	-
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	35	Pinus sylvestris	30	94							14	4	5	3	a	1	2	2		Nakloněný kmen.				-	70	41	-	-
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	36	Pinus sylvestris	31	97							14	7	6	4	a	1	1	1		Nakloněný kmen.				-	84	43	-	-
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	38	Pinus sylvestris	40	126							15	7	7	4	a	1	2	2				Řez bezpečnostní		1 610	105	55	-	1 610
																						Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	690			-	690	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	39	Pinus sylvestris	44	138							15	3	8	4	a	1	2	2		Nalomená větev.		Řez bezpečnostní		1 610	120	60	-	1 610
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	41	Pinus flexilis	20	63							8	2	5	3	b	2	1	2		Poškození kmene.				-	40	28	-	-
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	44	Pinus flexilis	24	75							9	2	7	3	a	2	1	1						-	63	33	-	-
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	45	Tilia cordata	67	210							23	2	16	4	a	2	2	3				Řez bezpečnostní		4 427	368	92	-	0
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	46	Tilia platyphyllos	62	195							17	2	12	4	a	1	2	2		Zavěšená větev v koruně.		Řez bezpečnostní		2 875	204	85	-	0
																						Řez zdravotní		2 990			-	0	
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	47	Aesculus hippocastanum	59	185							18	5	11	4	b	1	2	3		Vyrůstající se tlaková vidlice. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.			575	198	81	-	0	
																						Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky					-	0	

Lokalita projekt	Plocha Sale Trees	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene				Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav		Poznámka	Objem kulatiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr paletu	Cena frézování		Měněpráce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	48	Aesculus hippocastanum	72	226												17	6	11		4	a	2	2	2			Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.		2 070	187	99	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	49	Aesculus hippocastanum	55	173												13	3	11		4	a	1	2	2	Infekce větví.	Řez zdravotní				2 530	143	76	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	50	Aesculus hippocastanum	60	188												15	3	12		4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterních větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky				2 990	180	82	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	51	Aesculus hippocastanum	81	254												16	2	12		4	b	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová Řez bezpečnostní	10 procent.			3 220	192	111	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	58	Cerasus avium	57	179												12	3	14		4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice. Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	Odlhčení nestabilních větví.			2 070	168	78	-	2 070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	64	Betula pendula	26	82												10	2	7		3	a	2	2	2	Poškozené kořeny.	Řez zdravotní				1 150	70	36	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	66	Acer platanoides	39	123												15	2	11		4	a	1	1	1		Řez zdravotní				2 300	165	54	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	72	Acer platanoides	51	160												15	2	14		4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice. Poškozené kořeny.	Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	Potlačit tlakové větvení.			3 450	210	70	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	73	Acer platanoides	37	116												15	3	12		4	a	1	1	2	Poškozené kořenové náběhy.	Řez zdravotní				2 760	180	51	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	74	Acer platanoides	35	110												15	3	9		3	a	1	2	2		Řez zdravotní				2 300	135	48	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	75	Carpinus betulus 'Columnaris'	36	113												8	2	4		4	a	1	1	2	Sesazený strom. Trhliny.	Řez na hlavu				1 725	32	50	-	1 725																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	76	Carpinus betulus 'Columnaris'	31	97												8	2	3		4	a	1	1	2	Sesazený strom.	Řez na hlavu				1 725	24	43	-	1 725																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	77	Carpinus betulus 'Columnaris'	24	75												7	2	3		3	a	1	1	2	Sesazený strom.	Řez na hlavu				1 725	21	33	-	1 725																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	79	Carpinus betulus 'Columnaris'	40	126												7	2	3		4	a	1	1	2	Sesazený strom.	Řez na hlavu				1 725	21	55	-	1 725																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	83	Carpinus betulus 'Columnaris'	27	85												7	2	3		4	a	1	1	2		Řez na hlavu				1 725	21	37	-	1 725																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	86	Pinus sylvestris	24	75												8	5	5		3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					-	40	33	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	87	Tilia cordata	51	160												18	4	11		4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se. Nakloněný kmen.	Řez zdravotní Lokální redukce směrem k překážce	Potlačit tlakové větvení.			2 760	198	70	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	88	Betula pendula	32	101	30	94										18	4	11		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.			690	2 070	198	60	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	89	Tilia x euchlora	35	110												11	2	6		4	a	1	2	2	Narůstá báze.	Řez zdravotní				1 150	66	48	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1. Dukelská vč. Vnitrobloku	Dukelská	91	Tilia x euchlora	31	97												9	2	6		3	a	2	1	2		Řez zdravotní				1 150	54	43	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,0																													74 774	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Lokalita projekt	Plocha Safe Trees	Číslo v počte	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kůlatiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr pazuží	Cena frézování	Méněpráce											
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování)														m³		10,75				3 500		37 625,00																	9 625	
Celkem																																								28 025

poz,

Štěpka bude odvezena dle pokynů investora.

Cenová nabídka dosadba 40 ks Prunus na ulici Bartošova, Holešov

Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' (<https://www.treesforthee.com/cs/item/prunus-serrulata-sunset-boulevard>)

Prunus subhirtella 'Fukubana' (<https://www.treesforthee.com/cs/item/prunus-subhirtella-fukubana>)

		j. cena	celkem
hloubení rýhy 1x0,6x130	m3	38,4 1 250 Kč	48 000 Kč 2 m x 0,8 m x 0,6 m
výměna spodní vrstvy půdy za strukturální substrát v tl. 0,35 m (spodní vrstva - 70% kamenivo, 20 % ornice, 10% biouhel) vč. hutnění	m3	22,4 3 000 Kč	67 200 Kč
svrchní vrstva půdy v tl. 25 cm - ornice	m3	16 1 800 Kč	28 800 Kč
odvoz a likvidace odpadu	m3	38,4 1 400 Kč	53 760 Kč
instalace protikořenové bariéry Rootcontrol (délka 2x0,6x2/strom)	bm	160 250 Kč	40 000 Kč
výsadba stromů	ks	40 1 000 Kč	40 000 Kč
kotvení frézovanými kůly, příčkami a úvazky, průměr 6 cm vč. materiálu	ks	88 285 Kč	25 080 Kč
ochrana kmene rákosem, mulčování výsadbové mísy vč. materiálů	ks	40 300 Kč	12 000 Kč
hnojení Silvamix 8 tbl/ks, 200 g/ks půdní kondicionér Terrracottem	ks	40 130 Kč	5 200 Kč
povýsadbový řez, zalití 1x 80 l	ks	40 400 Kč	16 000 Kč
<i>Prunus serrulata</i> 'Sunset Boulevard' 20 ks, <i>Prunus subhirtella</i> Fukubana 20 ks	ks	40 5 370 Kč	214 800 Kč
vytyčení sítí	kompl.	1	15 000 Kč
Cena celkem bez DPH			565 840 Kč

Lokalita č. 3. Návrh péstebních zásahů - Kácení

Lokalita projekt	Plocha Safe Trees	Číslo v plše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kulatiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr palezu	Cena řezování
3. Novosady vnitroblok a park	Havlíčková	37	Pseudotsuga menziesii	5	16							2	0	1	2	a	1	1	3			0	Kácení stromů volné		138	2	7	0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Havlíčková	38	Pseudotsuga menziesii	4	13							3	0	2	2	a	1	1	1			0	Kácení stromů volné		138	6	6	0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	251	Betula pendula	19	60							9	2	4	3	b	2	2	3	Sesazený strom.		0,1	Kácení stromů s přetažením		230	36	26	0,05
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	252	Betula pendula	42	132							12	3	7	4	b	2	2	4	Sesazený strom.		0,3	Kácení stromů s přetažením		3 450	84	58	0,26
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	258	Acer platanoides	41	129							15	5	7	4	c	3	4	4	Infekce kmene. Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů.		0,4	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		5 750	105	56	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	262	Pinus sylvestris	16	50							11	8	4	3	a	2	2	3	Asymetrická koruna. Poškození kmene.		0,1	Kácení stromů s přetažením		230	44	22	0,04
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	321	Sophora japonica	32	101							13	3	9	3	b	2	2	3	Infekce kmene.		0,2	Kácení stromů s přetažením		1 840	117	44	0,15
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	334	Acer platanoides	39	123							16	4	15	4	c	1	5	5	Tlaková vidlice s trhlinou.		0,4	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		5 750	240	54	0,23
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	352	Tilia cordata	52	163							16	5	9	4	b	3	2	2	Příliš mnoho jmelí.		0,7	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		11 500	144	71	0,40
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	356	Acer platanoides	25	79							14	8	7	3	b	2	2	3	Rozvolnění skupiny. Infekce kosterního větvení.		0,1	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2 300	98	35	0,10
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	367	Pinus nigra	16	50							10	3	4	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.		0,1	Kácení stromů s přetažením		172	40	22	0,04
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	368	Pinus nigra	24	75							13	5	6	3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny. Nevhodná struktura větvení.		0,1	Kácení stromů s přetažením		920	78	33	0,09
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	372	Acer platanoides 'Deborah'	15	47							14	3	5	3	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny.		0,1	Kácení stromů s přetažením		172	70	21	0,03
2,6																							32 590		1,635			

Položka	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem	soubor	-	-	32 590,00
Drcení ořezaných větví strojné s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením	m ³	8,75	4 000	35 000,00
Odstranění pařezů frézováním do hloubky min. 0,4-0,5m	m ²	1,6	3 000	4 904,99
Celkem				72 494,99
				72 494,99

Položka	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena za j. v Kč
Objem dřevní hmoty u pokácených dřevin	m ³	2,6	1 500	3 856,43
celkem				76 351,42

pozn. Ostranění pařezů bude provedeno dle položky URS 112 20-111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, ztutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem.
Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení části kmene a větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na délku 1 m, odklizení části větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek.
Štěpka bude odvezena dle pokynů investora.

	Plocha	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene 1	Výška	Průměr koruny	Plocha	Číslo	P01	P02	P03	CENA1	CENA2	CENA3	SUMA	
Sídlisté Novosady	4		Platanus x hispanica	40	9	7	63	4	S-RZ			1 058,40 Kč			1 058,40 Kč	
Novosady	16		Tilia cordata	66	19	11	209	16	S-RZ			3 511,20 Kč			3 511,20 Kč	
Novosady	17		Tilia cordata	72	22	12	264	17	S-RB			4 435,20 Kč			4 435,20 Kč	
Novosady	18		Tilia cordata	67	20	11	220	18	S-RZ			3 696,00 Kč			3 696,00 Kč	
Novosady	19		Tilia cordata	59	18	13	234	19	S-RZ	S-RLSP		3 931,20 Kč	2 808,00 Kč		6 739,20 Kč	
Novosady	20		Tilia cordata	76	22	12	264	20	S-RZ			4 435,20 Kč	0,00 Kč		4 435,20 Kč	
Novosady	21		Tilia cordata	81	21	12	252	21	S-RZ			4 233,60 Kč	0,00 Kč		4 233,60 Kč	
Novosady	22		Tilia cordata	65	19	12	228	22	S-RZ			3 830,40 Kč	0,00 Kč		3 830,40 Kč	
Sídlisté Novosady	52		Betula pendula	32	16	7	112	52	S-RLSP			1 881,60 Kč	0,00 Kč		1 881,60 Kč	osvětlení
Sídlisté Novosady	53		Tilia cordata	38	13	8	104	54	S-RLSP			1 747,20 Kč	0,00 Kč		1 747,20 Kč	
Sídlisté Novosady	60		Tilia cordata	52	17	11	187	60	S-RZ	S-RLPV		3 141,60 Kč	1 122,00 Kč		4 263,60 Kč	potlačit tlakového větvení
Sídlisté Novosady	62		Acer platanoides	29	9	8	72	62	S-RZ			1 209,60 Kč	0,00 Kč		1 209,60 Kč	
Sídlisté Novosady	63		Acer platanoides	39	11	9	99	63	S-RZ			1 663,20 Kč	0,00 Kč		1 663,20 Kč	
Sídlisté Novosady	64		Acer platanoides	37	13	9	117	64	S-RZ			1 965,60 Kč	0,00 Kč		1 965,60 Kč	
Sídlisté Novosady	65		Acer platanoides	39	13	9	117	65	S-RZ			1 965,60 Kč	0,00 Kč		1 965,60 Kč	
Sídlisté Novosady	66		Acer pseudoplatanus 'Purpurascens'	40	13	9	117	66	S-RZ			1 965,60 Kč	0,00 Kč		1 965,60 Kč	
Sídlisté Novosady	67		Populus simonii	75	22	13	286	67	S-RZ	S-RLLR		4 804,80 Kč	3 000,00 Kč		7 804,80 Kč	
Sídlisté Novosady	69		Betula pendula	25	14	7	98	69	S-RB			1 646,40 Kč	0,00 Kč		1 646,40 Kč	
Sídlisté Novosady	70		Betula pendula	20	14	7	98	70	S-RZ			1 646,40 Kč	0,00 Kč		1 646,40 Kč	
Sídlisté Novosady	71		Tilia cordata	31	11	6	66	71	S-RLPV			475,20 Kč	0,00 Kč		475,20 Kč	
Sídlisté Novosady	73		Fraxinus excelsior	13	8	6	48	73	S-OV			345,60 Kč	0,00 Kč		345,60 Kč	
Sídlisté Novosady	74		Acer pseudoplatanus	24	9	7	63	74	S-RZ			1 058,40 Kč	0,00 Kč		1 058,40 Kč	
Sídlisté Novosady	79		Tilia cordata	70	21	13	273	79	S-RB			4 586,40 Kč	0,00 Kč		4 586,40 Kč	
Sídlisté Novosady	86		Ulmus minor	43	15	11	165	86	S-RZ			2 772,00 Kč	0,00 Kč		2 772,00 Kč	
Sídlisté Novosady	89		Ulmus laevis	28	11	7	77	89	S-RZ			1 293,60 Kč	0,00 Kč		1 293,60 Kč	
Sídlisté Novosady	90		Ulmus laevis	41	14	9	126	90	S-RZ			2 116,80 Kč	0,00 Kč		2 116,80 Kč	
Sídlisté Novosady	91		Ulmus laevis	25	13	7	91	91	S-RZ			1 528,80 Kč	0,00 Kč		1 528,80 Kč	
Sídlisté Novosady	92		Tilia platyphyllos	40	17	9	153	92	S-RZ	S-RLPV		2 570,40 Kč	918,00 Kč		3 488,40 Kč	
Sídlisté Novosady	97		Corylus colurna	34	14	8	112	97	S-RZ			1 881,60 Kč	0,00 Kč		1 881,60 Kč	
Sídlisté Novosady	98		Acer pseudoplatanus	20	8	6	48	98	S-RZ			806,40 Kč	0,00 Kč		806,40 Kč	
Sídlisté Novosady	99		Acer platanoides	19	8	6	48	99	S-RZ			806,40 Kč	0,00 Kč		806,40 Kč	
Sídlisté Novosady	100		Acer platanoides	25	8	7	56	100	S-RZ			940,80 Kč	0,00 Kč		940,80 Kč	
Sídlisté Novosady	101		Tilia platyphyllos	28	9	6	54	101	S-RZ	S-RLPV		907,20 Kč	324,00 Kč		1 231,20 Kč	
Sídlisté Novosady	102		Tilia cordata	32	13	7	91	102	S-RLPV			655,20 Kč	0,00 Kč		655,20 Kč	
Sídlisté Novosady	103		Tilia platyphyllos	39	13	8	104	103	S-RZ	S-RLPV		1 747,20 Kč	624,00 Kč		2 371,20 Kč	
Sídlisté Novosady	105		Tilia platyphyllos	24	9	6	54	105	S-RZ	S-RLSP	S-RLPV	907,20 Kč	648,00 Kč	600,00 Kč	2 155,20 Kč	
Sídlisté Novosady	106		Tilia platyphyllos	29	11	7	77	106	S-RZ	S-RLSP	S-RLPV	1 293,60 Kč	924,00 Kč	600,00 Kč	2 817,60 Kč	
Sídlisté Novosady	108		Tilia platyphyllos	25	10	6	60	108	S-RZ	S-RLSP		1 008,00 Kč	720,00 Kč		1 728,00 Kč	
Sídlisté Novosady	109		Acer platanoides	50	16	9	144	109	S-RZ	S-RLPV		2 419,20 Kč	864,00 Kč		3 283,20 Kč	
Sídlisté Novosady	110		Tilia cordata	51	16	7	112	110	S-RLPV			806,40 Kč	0,00 Kč		806,40 Kč	
Sídlisté Novosady	111		Tilia cordata	43	21	9	189	111	S-RZ			3 175,20 Kč	0,00 Kč		3 175,20 Kč	
Sídlisté Novosady	112		Acer platanoides	46	18	9	162	112	S-RB	S-RLPV		2 721,60 Kč	972,00 Kč		3 693,60 Kč	
Sídlisté Novosady	113		Tilia cordata	43	20	6	120	113	S-RZ			2 016,00 Kč	0,00 Kč		2 016,00 Kč	
Sídlisté Novosady	114		Tilia cordata	38	22	8	176	114	S-RZ	S-RLSP		2 956,80 Kč	2 112,00 Kč		5 068,80 Kč	
Sídlisté Novosady	117		Acer platanoides	51	17	12	204	117	S-RB	S-RLPV		3 427,20 Kč	1 224,00 Kč		4 651,20 Kč	
Sídlisté Novosady	119		Acer platanoides	43	15	12	180	119	S-RZ			3 024,00 Kč	0,00 Kč		3 024,00 Kč	
Sídlisté Novosady	120		Acer platanoides	48	15	12	180	120	S-RZ			3 024,00 Kč	0,00 Kč		3 024,00 Kč	
Sídlisté Novosady	122		Acer platanoides	52	17	13	221	122	S-RB	S-RLPV		3 712,80 Kč	1 326,00 Kč		5 038,80 Kč	
Sídlisté Novosady	123		Acer saccharinum	73	20	16	320	123	S-RB			5 376,00 Kč	0,00 Kč		5 376,00 Kč	
Sídlisté Novosady	127		Acer platanoides	44	19	9	171	127	S-RB			2 872,80 Kč	0,00 Kč		2 872,80 Kč	
Sídlisté Novosady	128		Acer platanoides	38	17	8	136	128	S-RB			2 284,80 Kč	0,00 Kč		2 284,80 Kč	
Sídlisté Novosady	132		Acer saccharinum	66	24	16	384	132	S-RZ			6 451,20 Kč	0,00 Kč		6 451,20 Kč	jmeli
Sídlisté Novosady	134		Acer saccharinum	65	24	13	312	134	S-RLSP			4 620,00 Kč	0,00 Kč		4 620,00 Kč	
Sídlisté Novosady	141		Tilia platyphyllos	42	20	12	240	141	S-RZ			4 032,00 Kč	0,00 Kč		4 032,00 Kč	potlačit tlakové větvení
Sídlisté Novosady	142		Fraxinus excelsior	42	21	9	189	142	S-RB			3 175,20 Kč	0,00 Kč		3 175,20 Kč	
Sídlisté Novosady	143		Acer saccharinum	65	23	11	253	143	S-RZ			4 250,40 Kč	0,00 Kč		4 250,40 Kč	jmeli
Sídlisté Novosady	144		Acer saccharinum	65	23	12	276	144	S-RZ			4 636,80 Kč	0,00 Kč		4 636,80 Kč	jmeli
Sídlisté Novosady	147		Betula pendula	50	23	8	184	147	S-RB	S-RLSP		3 091,20 Kč	2 208,00 Kč		5 299,20 Kč	
Sídlisté Novosady	148		Fraxinus excelsior	41	22	10	220	148	S-RB			3 696,00 Kč	0,00 Kč		3 696,00 Kč	
Sídlisté Novosady	149		Fraxinus excelsior	44	22	11	242	149	S-RB			4 065,60 Kč	0,00 Kč		4 065,60 Kč	
Sídlisté Novosady	150		Robinia pseudoacacia	43	22	8	176	150	S-RB			2 956,80 Kč	0,00 Kč		2 956,80 Kč	
Sídlisté Novosady	152		Tilia cordata	36	19	8	152	152	S-RB			2 553,60 Kč	0,00 Kč		2 553,60 Kč	
Sídlisté Novosady	153		Tilia x euchlora	31	18	8	144	153	S-RZ			2 419,20 Kč	0,00 Kč		2 419,20 Kč	potlačit tlakové větvení
Sídlisté Novosady	155		Fraxinus excelsior	51	21	13	273	155	S-RB			4 586,40 Kč	0,00 Kč		4 586,40 Kč	
Sídlisté Novosady	157		Tilia x vulgaris	48	16	9	144	157	S-RB			2 419,20 Kč	0,00 Kč		2 419,20 Kč	
Sídlisté Novosady	159		Acer saccharinum	56	21	10	210	159	S-RB	S-RLSP		3 528,00 Kč	2 520,00 Kč		6 048,00 Kč	
Sídlisté Novosady	161		Salix alba	94	18	13	234	161	S-RB			3 931,20 Kč	0,00 Kč		3 931,20 Kč	
Sídlisté Novosady	163		Ulmus minor	70	22	13	286	163	S-RB			4 804,80 Kč	0,00 Kč		4 804,80 Kč	
Sídlisté Novosady	166		Robinia pseudoacacia	39	19	8	152	166	S-RB			2 553,60 Kč	0,00 Kč		2 553,60 Kč	
Sídlisté Novosady	168		Robinia pseudoacacia	45	21	9	189	168	S-RB			3 175,20 Kč	0,00 Kč		3 175,20 Kč	
Sídlisté Novosady	169		Tilia x vulgaris	86	20	12	240	169	S-RB			4 032,00 Kč	0,00 Kč		4 032,00 Kč	
Sídlisté Novosady	170		Aesculus hippocastanum	68	20	11	220	170	S-RB			3 696,00 Kč	0,00 Kč		3 696,00 Kč	
Sídlisté Novosady	171		Acer platanoides	33	18	8	144	171	S-RB			2 419,20 Kč	0,00 Kč		2 419,20 Kč	
Sídlisté Novosady	172		Acer platanoides	46	19	11	209	172	S-RB			3 511,20 Kč	0,00 Kč		3 511,20 Kč	
Sídlisté Novosady	174		Tilia platyphyllos	38	17	7	119	174	S-RB			1 999,20 Kč	0,00 Kč		1 999,20 Kč	
Sídlisté Novosady	175		Tilia platyphyllos	39	20	8	160	175	S-RB	S-RLLR		2 688,00 Kč	1 920,00 Kč		4 608,00 Kč	potlačit tlakového větvení
Sídlisté Novosady	176		Tilia platyphyllos	41	19	8	152	176	S-RB			2 553,60 Kč	0,00 Kč		2 553,60 Kč	
Sídlisté Novosady	177		Tilia platyphyllos	52	20	10	200	177	S-RB	S-RLSP		3 360,00 Kč	2 400,00 Kč		5 760,00 Kč	osvětlení
Sídlisté Novosady	179		Návrh osvětlení	40	17	9	153	179	S-RZ	S-RLLR		2 570,40 Kč	1 836,00 Kč		4 406,40 Kč	potlačit tlakového větvení
Sídlisté Novosady	180		Acer platanoides	26	13	6	78	180	S-RZ			1 310,40 Kč	0,00 Kč		1 310,40 Kč	potlačit kodominantní větvení
Sídlisté Novosady	181		Acer platanoides	55	18	13	234	181	S-RB	S-RLPV		3 931,20 Kč	1 404,00 Kč		5 335,20 Kč	
Sídlisté Novosady	184		Pinus sylvestris	35	19	7	133	184	S-RB	S-RLPV		2 234,40 Kč	798,00 Kč		3 032,40 Kč	
Sídlisté Novosady	188		Fraxinus excelsior	53	22	13	286	188	S-RB			4 804,80 Kč	0,00 Kč		4 804,80 Kč	
Sídlisté Novosady	189		Tilia cordata	56	16	9	144	189	S-RB			2 419,20 Kč	0,00 Kč		2 419,20 Kč	
Sídlisté Novosady	193		Paulownia tomentosa	37	9	10	90	193	S-RB			1 512,00 Kč	0,00 Kč		1 512,00 Kč	S-RB nebo kácet, poškození kořenů
Sídlisté Novosady	195		Tilia cordata	42	17	7	119	195	S-RB			1 999,20 Kč	0,00 Kč		1 999,20 Kč	
Sídlisté Novosady	200		Tilia platyphyllos	43	19	8	152	200	S-RZ			2 553,60 Kč	0,00 Kč		2 553,60 Kč	potlačit tlakové větvení
Sídlisté Novosady	201		Tilia x vulgaris	49	19	9	171	201	S-RZ			2 872,80 Kč	0,00 Kč		2 872,80 Kč	potlačit tlakové větvení
Sídlisté Novosady	207		Tilia cordata	37	18	8	144	207	S-RB			2 419,20 Kč	0,00 Kč		2 419,20 Kč	
Sídlisté Novosady	208		Tilia cordata	37	19	9	171</									

Sídlíště Novosady	214	Acer platanoides	57	14	13	182	214	S-RB	S-RLPV		3 057,60 Kč	1 092,00 Kč		4 149,60 Kč	
Sídlíště Novosady	221	Tilia platyphyllos	47	19	11	209	221	S-RB			3 511,20 Kč	0,00 Kč		3 511,20 Kč	
Sídlíště Novosady	222	Tilia platyphyllos	41	17	10	170	222	S-RB			2 856,00 Kč	0,00 Kč		2 856,00 Kč	
Sídlíště Novosady	223	Tilia cordata	34	17	7	119	223	S-RB			1 999,20 Kč	0,00 Kč		1 999,20 Kč	
Sídlíště Novosady	226	Tilia platyphyllos	55	16	13	208	226	S-RLPV			1 497,60 Kč	0,00 Kč		1 497,60 Kč	
Sídlíště Novosady	227	Tilia platyphyllos	54	17	9	153	227	S-RB	S-OV		2 570,40 Kč	600,00 Kč		3 170,40 Kč	
Sídlíště Novosady	228	Tilia platyphyllos	48	17	9	153	228	S-RZ	S-RLSP		2 570,40 Kč	1 836,00 Kč		4 406,40 Kč	
Sídlíště Novosady	231	Acer platanoides	58	16	13	208	231	S-RB	S-RLPV		3 494,40 Kč	1 248,00 Kč		4 742,40 Kč	
Sídlíště Novosady	239	Acer platanoides 'Faassen's Black'	18	7	5	35	239	S-RZ			588,00 Kč	0,00 Kč		588,00 Kč	
Sídlíště Novosady	423	Cerasus serrulata 'Royal Burgundii'	11	5	4	20	423	S-OV			240,00 Kč	0,00 Kč		240,00 Kč	
Sídlíště Novosady	425	Sophora japonica	20	6	5	30	425	S-RV			600,00 Kč	0,00 Kč		600,00 Kč	
Sídlíště Novosady	426	Acer platanoides	4	4	1	4	426	S-RV			600,00 Kč	0,00 Kč		600,00 Kč	
Sídlíště Novosady	428	Cerasus serrulata 'Kanzan'	11	6	4	24	428	S-RV			600,00 Kč	0,00 Kč		600,00 Kč	
Sídlíště Novosady	460						460	S-RB	S-RLSP		3 000,00 Kč	1 800,00 Kč		4 800,00 Kč	
Sídlíště Novosady, čp. 1566		keřová skupina tisů									1,00 Kč	10 380,00 Kč		10 381,00 Kč	sesazení a redukční řez
Sídlíště Novosady		Acer platanoides									1,00 Kč	12 200,00 Kč		12 201,00 Kč	řez zdravotní, ořez jmelí
Cena celou za PO											279 570,80 Kč	59 828,00 Kč	1 200,00 Kč	340 598,80 Kč	

Lokalita č. 3

Návrh pěstebních zásahů - ošetření

Lokalita projekt	Plocha Safe Trees	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kulatiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr pařezu	Cena frézování	štěpka	Méněpráce
3. Novosady vnitroblok a park	Havlíčková	33	Acer platanoides	6	19							6	2	3	2	a	1	1	1				Řez výchovný		230			-	0,25	0,00
																						Odstanění/oprav a kotvení mladého stromu		34	18	9	-		0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Havlíčková	34	Acer platanoides	5	16							5	2	3	2	a	1	1	1				Řez výchovný		230			-	0,25	0,00
																						Odstanění/oprav a kotvení mladého stromu		34	15	7	-		0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Havlíčková	35	Acer platanoides	6	19							4	2	3	2	a	1	1	1				Řez výchovný		150			-	0,25	0,00
																						Odstanění/oprav a kotvení mladého stromu		34	12	9	-		0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Havlíčková	36	Acer platanoides	6	19							5	2	3	2	a	1	1	2				Řez výchovný		288			-	0,25	0,00
																						Odstanění/oprav a kotvení mladého stromu		34	15	9	-		0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	236	Acer platanoides	31	97							11	2	13	4	a	1	1	1				Řez zdravotní		2 875			-	0,25	0,00
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu		345	143	43	-	0,25	0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	237	Acer platanoides	49	154							17	2	14	4	a	1	1	2	Poškozené kořeny.			Řez zdravotní		4 106			-	0,25	0,00
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu		345	238	67	-	0,25	0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	243	Cerasus avium	25	79							13	2	8	3	a	1	1	1				Úprava průjezdného či průchozího profilu		575	104	35	-	0,25	0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	244	Tilia cordata	38	119							15	2	10	4	a	1	1	1				Řez zdravotní		2 588			-	0,25	0,00
																						Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.	690	150	52	-	0,25	0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	245	Tilia cordata	42	132							14	3	10	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.			Řez zdravotní		2 415			-	0,25	0,00
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu		345	140	58	-	0,25	0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	246	Tilia platyphyllos	65	204							20	5	15	4	a	2	2	3	Infekce kmene.			Řez bezpečnostní		3 220	300	89	-	0,25	0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	247	Acer platanoides	37	116							13	4	10	4	a	1	1	1				Řez zdravotní		2 243	130	51	-	0,25	0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	248	Acer platanoides	32	101							13	4	10	3	a	1	1	1				Řez zdravotní		2 243	130	44	-	0,25	0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	249	Acer platanoides	43	135							15	5	12	4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.			Řez zdravotní		3 105			-	0,25	0,00
																						Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.	690	180	59	-	0,25	0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	257	Acer platanoides	43	135							18	5	12	4	a	1	1	2				Řez zdravotní		3 726	216	59	-	0,25	0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	260	Acer platanoides	33	104							17	6	9	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.			Řez zdravotní		2 640	153	45	-	0,25	0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	261	Pinus sylvestris	27	85							19	11	6	4	a	2	1	1						0	114	37	-		0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	263	Pinus sylvestris	29	91							18	15	6	4	a	1	1	2	Poškozené kořenové náběhy.					0	108	40	-		0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	264	Pinus nigra	41	129							17	4	7	4	a	2	1	1						0	119	56	-		0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	265	Pinus nigra	48	151							16	3	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice.			Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potačit tlakové větvení.	1 610	144	66	-	0,25	0,00
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	266	Pinus nigra	39	123							17	3	7	4	a	1	2	2	Potačit slabší vrchol vyvíjející se tlakové vidlice.			Řez bezpečnostní		1 380			-	0,25	0,00
																						Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potačit tlakové větvení.	920	119	54	-	0,25	0,00	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	267	Pseudotsuga menziesii	35	110							18	2	7	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.			Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potačit tlakové větvení.	1 725	126	48	-	0,25	0,00

Lokalita projekt	Plocha Safe Trees	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kulatiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr pařezu	Cena frézování	stěpka
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	268	Acer platanoides	34	107							13	3	10	3	a	1	2	3	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.		Řez zdravotní			2 243	130	47	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	269	Robinia pseudoacacia	58	182							20	6	11	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene. Poškození větví.		Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.		2 875 575	220	80	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	270	Acer platanoides	48	151							18	7	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Koruna redukována. Sledovat.		Řez zdravotní			2 795	162	66	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	271	Robinia pseudoacacia	77	242							22	7	15	4	a	2	2	3	Potlačit slabší větve vyvíjející se tlakové vidlice.		Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.		4 370 920	330	106	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	272	Acer platanoides	38	119							17	5	11	4	a	2	1	2			Řez zdravotní			3 226	187	52	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	273	Crataegus laevigata	16	50							7	3	6	4	b	1	2	4	Infekce kmene.					0	42	22	-	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	274	Robinia pseudoacacia	46	145							19	8	10	4	a	2	2	2			Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.		2 300 575	190	63	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	275	Robinia pseudoacacia	58	182							18	6	13	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice.		Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.		2 990 920	234	80	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	276	Robinia pseudoacacia	40	126							16	6	9	4	a	2	2	2	Dále potlačovat tlaková větvení.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.		1 840	144	55	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	277	Tilia x vulgaris	32	101							20	3	9	3	a	1	1	1			Řez zdravotní			3 105	180	44	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	279	Tilia x vulgaris	31	97							15	2	10	3	a	1	1	1			Řez zdravotní			2 588	150	43	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	281	Acer platanoides 'Deborah'	34	107							15	3	10	3	a	1	1	1			Řez zdravotní			2 588	150	47	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	282	Robinia pseudoacacia	47	148							16	5	11	4	a	2	1	2			Řez bezpečnostní			2 300	176	65	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	283	Robinia pseudoacacia	51	160							18	5	11	4	a	2	2	2			Řez bezpečnostní			2 300	198	70	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	284	Pinus sylvestris	38	119							17	5	8	4	a	1	2	2			Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.		1 725 690	136	52	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	285	Pinus nigra	35	110							16	3	9	4	a	1	2	2	Potlačit sekundární vrchol.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.		1 840	144	48	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	286	Pinus nigra	27	85							16	3	6	3	a	2	1	1						0	96	37	-	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	287	Pinus nigra	27	85							15	3	6	3	a	2	1	2						0	90	37	-	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	288	Pinus sylvestris	24	75							16	8	6	3	a	2	1	1						0	96	33	-	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	289	Pinus nigra	15	47							8	2	4	3	b	2	1	1	Potlačený jedinec.					0	32	21	-	
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	290	Acer negundo	46	145							16	3	10	4	b	2	3	3	Infekce kosterních větví. Prasklé větve. Konflikt s okolními strukturami.		Lokální redukce z důvodu stabilizace Lokální redukce směrem k překážce	Odlehčení nestabilních větví. Redukce ve směru objektu.		1 840 575	160	63	-	0,25
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	291	Acer negundo	34	107							12	2	9	4	a	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami.		Lokální redukce směrem k překážce Lokální redukce z důvodu stabilizace	Redukce ve směru objektu. Odlehčení nestabilních větví.		1 380 575	108	47	-	0,25
																						Řez zdravotní			3 680			-	0,25

štepka

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Méně práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lokality projekt	Plocha Sala Treas	Číslo v pláči	Typová tabulka	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologická stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kůlny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr pařezu	Cena třezování
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	292	Acer pseudoplatanus	35	110							13	3	10	3	a	1	1	1				Úprava průjezdného či průchozího profilu		345	130	48	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	303	Sophora japonica	62	195							20	4	13	4	a	2	2	3	Infekce kmene.			Řez bezpečnostní		3 220	260	85	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	304	Robinia pseudoacacia	35	110							15	3	9	3	b	2	2	2	Potlačit slabší větve vyvíjející se tlakové vidlice.			Řez bezpečnostní		2 070			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	313	Betula pendula	24	75							15	5	7	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.			Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.	575	135	48	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	314	Betula pendula	35	110							18	3	8	4	b	3	2	2	Poškození báze kmene. Suchý vrchol.			Řez bezpečnostní		1 725	105	33	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	317	Robinia pseudoacacia	46	145							18	6	10	4	a	2	2	2						0	180	63	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	318	Sophora japonica	58	182							16	4	17	4	a	2	2	2				Řez bezpečnostní		3 335			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	319	Robinia pseudoacacia	60	188							20	3	13	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Nalomená větev.			Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	805	272	80	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	323	Robinia pseudoacacia	38	119							17	7	12	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.			Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	odborný odhad	920	260	82	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	324	Robinia pseudoacacia	34	107							14	5	10	4	a	2	2	2				Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	690			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	325	Tilia cordata	32	101							16	4	9	3	a	2	1	1				Řez bezpečnostní		241	204	52	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	326	Tilia tomentosa	52	163							20	4	15	4	a	1	2	3	Potlačit slabší větve vyvíjející se tlakové vidlice. Infekce kmene.			Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.	805			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	329	Tilia platyphyllos	31	97							14	3	8	3	a	1	1	1				Řez zdravotní		1 840	140	47	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	330	Tilia platyphyllos	34	107							18	3	9	4	a	1	1	1				Úprava průjezdného či průchozího profilu		1 840			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	331	Robinia pseudoacacia	48	151							16	4	11	4	a	2	2	2				Řez bezpečnostní		345	144	44	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	332	Acer platanoides	51	160							17	4	13	4	b	2	2	3	Infekce kosterních větví. Poškození kofenů. Poškození větví.			Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.	575			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	333	Sophora japonica	24	75							8	2	7	3	a	2	1	1				Řez zdravotní		966	56	33	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	335	Pinus nigra	43	135							18	5	9	4	a	2	1	2				Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.	1 150	80	39	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	336	Pinus nigra	28	88							16	8	5	3	a	1	1	2	Vyvíjející se tlakové vidlice.					0	108	40	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	337	Pinus sylvestris	29	91							18	10	6	4	a	2	1	2									-

šlépka

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Měněpráce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lokalita projekt	Plocha Safe Trees	Číslo v plánu	Taxonomický	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vřetel	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kůlatiny	Technologie (Popis)	Poznámka k práci	Odhadovaná cena	Plocha koruny	Průměr palazu	Cena řezování
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	338	Tilia x vulgaris	52	163							20	5	10	4	a	1	2	2				Řez zdravotní		3 450	200	71	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	339	Tilia x vulgaris	50	157							19	3	11	4	a	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami.			Řez zdravotní		3 605			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	340	Tilia x vulgaris	55	173							18	3	11	4	a	1	1	2				Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.	747	209	69	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	341	Robinia pseudoacacia	52	163							19	6	11	4	a	2	2	3	Infekce kmene.			Řez bezpečnostní		2 760			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	342	Tilia x vulgaris	52	163							18	3	9	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.			Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odehnutí nestabilních větví.	805	209	71	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	344	Quercus rubra	56	176							23	3	13	4	a	1	1	1				Řez zdravotní		2 795			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	346	Juglans regia	27	85	27	85					15	4	9	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Sledovat.			Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.	575	162	71	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	348	Acer negundo	66	207							16	4	15	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.			Řez na hlavu		2 645	240	91	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	349	Acer negundo	61	182							16	8	14	4	b	2	2	3	Infekce kosterních větví. Infekce kmene. Redukovaná koruna.			Řez na hlavu		2 645	224	84	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	351	Acer platanoides 'Deborah'	32	101							17	5	9	3	a	1	1	1						0	153	44	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	353	Acer platanoides 'Deborah'	22	69							16	5	6	3	a	1	1	1						0	96	30	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	354	Acer platanoides	39	123							15	3	9	4	a	1	2	2	Předpoklad poškození a infekce kořenů. Sledovat.			Řez zdravotní		2 329	135	54	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	355	Acer platanoides	42	132							17	4	12	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.			Řez zdravotní		3 519	204	58	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	357	Acer platanoides	38	119							16	7	9	4	a	1	2	2	Předpoklad poškození a infekce kořenů.			Řez zdravotní		2 640			-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	358	Tilia x vulgaris	46	145							17	3	9	4	a	1	1	2				Úprava průjezdného či průchozího profilu		345	153	63	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	359	Tilia x vulgaris	42	132							15	3	9	4	a	2	1	2				Řez zdravotní		2 329	135	58	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	360	Acer pseudoplatanus 'Purpureascens'	35	110							14	3	10	3	a	1	1	2						0	140	48	-
3. Novosady vnitroblok a park	Sídlíště Novosady	361	Tilia cordata	36	113							13	2	7	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Sledovat!			Úprava průjezdného či průchozího profilu		920	91	50	-

šířka

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Méně práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 645,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka	mj.	počet mj.		cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem	soubor	-		183 787,00
Dřicení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování)	m ³	28,25	4 000	113 000,00
Celkem				296 787,00

Štápka bude odvezena dle pokynů investora.

5 105,00

Zelená infrastruktura - lokalita Novosady I

E2 založení parkového trávníku						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem 2x	m²	8000	5	40000,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50do150mm	m²	4000	10,00	40000,00
3	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)	m²	8000	5,00	40000,00
4	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m²	4000	5,00	20000,00
5	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	t	0,08	25000,00	2000,00
6	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem (25g/m2)	m²	4000	37,00	148000,00
7	185 80-4215	Odplevelení trávníku po založení - 1x	m²	4000	3,00	12000,00
Dokončovací péče						
8	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového (2x)	m²	8000	4,00	32000,00
9	185 80-4312	Zalití vodou (2x po 25l-0,025m²/m²)	m³	200	1000,00	200000,00
10	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	200	1000,00	200000,00
Celkem za založení						734 000,00 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
11	parková směs (25g/m²)	kg	100	140	14000,00	
	celkem		100,00		14000	
Celkem rostlinný materiál						14 000,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
12	chemický postřik totální glyfosátový herbicid 5 l/ha	l	4	200	800,00	
13	trávníkové hnojivo (20g/m2)	kg	80	50	4000,00	
14	voda na zalití	m³	200	100	20000,00	
Celkem pomocný materiál						24 800,00 Kč

VV	Výkres (zazeleněné části) m²	v	Rozdíl	vícepráce
4000		15727	11727	
			23454	117 270 Kč
			11727	117 270 Kč
			23454	117 270 Kč
			11727	58 635 Kč
		0,23454		5 864 Kč
			11727	433 899 Kč
			11727	35 181 Kč
				0 Kč
			23454	93 816 Kč
			586,35	586 350 Kč
			586,35	586 350 Kč
				0 Kč
				0 Kč
				0 Kč
		293,175		41 045 Kč
				0 Kč
				0 Kč
				0 Kč
			11,727	2 345 Kč
			234,54	11 727 Kč
			586,35	58 635 Kč
				2 265 656 Kč

Zelená infrastruktura - lokalita Dukelská

E2 založení parkového trávníku							VV	Výkres (zazeleněné části)	Reálně v terénu (navíc plochy před vchody do domů směrem k parčíku)	Rozdíl	Vícepráce
Technologie založení							m²				
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	2000	6293	6449	4449	
823 - 1 Plochy a úprava území											
1	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem 2	m²	4000	5	20000,00				8898	44 490 Kč
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm	m²	2000	10,00	20000,00				4449	44 490 Kč
3	183 40-3153	Obdělání půdy hráběním, 2x (před o po výsevu)	m²	4000	5,00	20000,00				8898	44 490 Kč
4	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m²	2000	5,00	10000,00				4449	22 245 Kč
5	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m²)	t	0,04	25000,00	1000,00				0,09	2 225 Kč
6	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem (25g/m²)	m²	2000	37,00	74000,00				4449	164 613 Kč
7	185 80-4215	Odplevelení trávníku po založení - 1x	m²	2000	3,00	6000,00				4449	13 347 Kč
Dokončovací péče											
8	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového (2x)	m²	4000	4,00	16000,00				8898	35 592 Kč
9	185 80-4312	Zalití vodou (2x po 25l-0,025m²/m²)	m³	100	1000,00	100000,00				222	222 450 Kč
10	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	100	1000,00	100000,00				222	222 450 Kč
Celkem za založení											
Specifikace rostlinného materiálu											
P.č.	Položka	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem						
11	parková směs (25g/m²)	kg	50	140	7000,00					111	15 572 Kč
	celkem		50,00		7000						
Celkem rostlinný materiál											
Specifikace pomocného materiálu											
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem						
12	chemický postřik totální glyfosátový herbicid 5 l/ha	l	2	200	400,00					2,22	445 Kč
13	trávníkové hnojivo (20g/m²)	kg	40	50	2000,00					89	4 449 Kč
14	voda na zalití	m³	100	100	10000,00					222	22 245 Kč
Celkem pomocný materiál											859 102 Kč

Dukelská - odstranění keřů - méněpráce

1. Příprava území k revitalizaci						
1.1. Odstranění dřevin						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R01	Odstranění stromů Safe Trees - viz samostatný rozpočet	ks	0,0	0,00	0,00
2	111 21-2351	nad 1m s odstraněním pařezu v rovině nebo svahu 1:5 vč. zapravení (příp.doplnění zeminy), urovnání terénu a osetí	m²	42,2	300,00	12 660,00
3	R02	Odvoz dřevní hmoty a biologického odpadu do 20km vč. uložení na skládku a skládkovného	ks	0,5	110 000,00	55 000,00
4	R03	Výkup dřevní hmoty z kácených dřevin Safe Trees	ks	-1	16 209,89	-16 209,89
V cenách jsou započteny i náklady na odklizení dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin vč.ošetř parkovým trávníkem.						
Celkem odstraněné dřeviny						51 450 Kč

Novosady II odstranění keřů - méněpráce

1. Příprava území k revitalizaci						
1.1. Odstranění dřevin						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R01	Odstranění stromů Safe Trees - viz samostatný rozpočet	ks	0,0	0,00	0,00
2	111 21-2351	odstraněním pařezu v rovině nebo svahu 1:5 vč. zapravení (příp.doplnění zeminy), urovnání terénu a osetí lokalita 3 - SK1, SK2, SK4, SK5, SK6, SK12, SK13, SK14, NR2, NR3, NR4	m²	122,3	300,00	36 690,00
3	R02	Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezu, vč. zapravení (vč. doplnění zeminy), urovnání terénu a osetí lokalita 3 - strom č. 1	m²	0,0	300,00	0,00
4	R03	Odvoz dřevní hmoty a biologického odpadu do 20km vč. uložení na skládku a skládkovného	ks	0,106	135 000,00	14 310,00
5	R04	Výkup dřevní hmoty z kácených dřevin Safe Trees	ks	-1	3 856,43	-3 856,43
		Celkem				47 143,57