

Příloha č. 6**Specifikace sady servisního vybavení pro diagnostiku závad a provádění plnění chladicího média kompresorové klimatizace a jejich částí včetně specifikace jejich ceny**

Servis klimatizace	Cena v Kč bez DPH
Plnicí zařízení klimatizací ECK1890	43.990 -
Halogenový detektor netěsnosti TIF XP-1	4.210,-
Celkem	48.200,-

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.