

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.

Pivovarská 542

686 01 Uherské Hradiště

IČ : 44962185

DIČ : CZ44962185

KS v Brně, oddíl C, vložka 4030

Řada dokladu : 910

Číslo dokladu : 260029

Sklad : 100.00400.410

Karta výtahu : E120

Zakázka :

Popis dodávky : Gymnázium Zlín - Lesní
čtvrť III/1364

Telefon : +420572587202

Fax : +420 572 587 419

E-mail : info@vymyslicky.cz**Místo určení :****Odběratel :** Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
1913

Lesní čtvrť III 1364

760 01 Zlín

Datum pořízení : 21.01.2026

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 00559105

DIČ :

Cenová nabídka na provedení odstranění závad po 3- leté odborné zkoušce výtahu umístěného na ul. Gymnázium Zlín -
Lesní čtvrť III/1364, 1. pavilon TOV 630.

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %
1	116 1160000201 10,00	Olej BLASIA SX 220 l	660,00	6 600,00			6 600,00	0
2	990 9900000019 10,00	likvidace starého oleje ks	23,00	230,00			230,00	0
3	900 20110 1,00	Převodovka -výměna oleje S5, S6 ks	3 400,00	3 400,00			3 400,00	0
4	112 1120000068 3,00	Nárazník D2-D 100x80 mm ks	2 995,00	8 985,00			8 985,00	0
5	7T1 7T18201020 1,00	Napínání přetížení ks	1 850,00	1 850,00			1 850,00	0
6	101 1012013000 1,00	Baterie SA 12V/1.3Ah na ELF ks	699,00	699,00			699,00	0
7	6E0 6E00000061 1,00	Zdroj nouzový ECL 230VAC/12VDC ks	1 920,00	1 920,00			1 920,00	0
8	999 179 1,00	práce Vyčistit dno výtahové šachty Nárazníky klece a protiváhy s ukončenou životností Seřídít napínací zařízení lana omezovače rychlosti - zkrátit lano OR, seřídít spínač Opravit funkci zachycovačů klece (lano OR prokluzuje v drážce OR) - zvýšit sílu v lanu OR, seřídít mechanickou aretaci zachycovačů Opravit funkci nouzového osvětlení klece - nouzového zdroje v rozváděči	12 800,00	12 800,00			12 800,00	0
9	900 99101 1,00	Mimořádná zkouška v rozsahu opravy ks	1 580,00	1 580,00			1 580,00	0
10	990 90104 50,00	Doprava nad 30 km - cena za 1 km km	14,00	700,00			700,00	0

38 764,00

Celkem Kč bez DPH**38 764,00**

6.2 Závady, které odstraní provozovatel (majitel, objednatel):

Ve strojovně výtahu se nacházejí věci nesouvisející s provozem výtahu

U výtahu není v plném rozsahu k dispozici technická dokumentace - nesplnění § 20 Zákona 250/2021 Sb

Na nástupištích zajistit osvětlení min.50 lx.