

Od: 
Odesláno: čtvrtek 12. února 2026 18:02
Komu:  HZS Středočeského kraje
Kopie:
Předmět: Cenová nabídka, závada na AZ30 Říčany(Beroun)
Přílohy: ATT00001.png; ATT00002.png

Dobrý den pane 

níže zasílám cenovou nabídku na opravu AZ30, HS Říčany.

Popis závady:

- Nefunkční vyrovnávání záchranného koše
- Nefunkční samostatné vysunutí levé zadní podpěry

Pro odstranění výše uvedených závad je potřeba provést následující práce:

- Výměna poškozeného datového kabelu v záchranném koši
- Výměna snímače páky vysunutí podpěry do strany
- Provedení funkční zkoušky

Materiálové náklady:

500206603 KABEL, 4M, Cena Kč 10.450,00 bez DPH

580006770 SENSOR, Cena Kč 5.818,00 bez DPH

Pracovní náklady:

9 hodin práce, 9x Kč 3.500,00, celkem Kč 31.500,00 bez DPH

Příjezdové náklady:

Paušální příjezd, Kč 12.000,00 bez DPH

Celkové náklady na opravu: Kč 59.768,00 bez DPH

DPH 21%: Kč 12.551,28

Celková cena za opravu vč. DPH: 72.319,28

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte.

S přátelským pozdravem



FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

Krameriova 127

CZ-33901 Klatovy



**FIREFIGHTING
TECHNOLOGY**

 **MAGIRUS**