

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 ÚzP v Třebíči - výměna oken II	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	ÚzP v Třebíči - výměna oken II	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
NF117	ÚzP v Třebíči - výměna oken II	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	NF117
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	44 207	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	572 320	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 466
	ZRN celkem	616 527	Zařízení staveniště	2 466
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	616 527	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	621 459	Ostatní náklady celkem	4 932
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			621 459 Kč
DPH	21,0 %			130 506 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				751 966 Kč

Poznámka :