

Stavba :	NF117 ÚzP v Třebíči - výměna oken II	Rozpočet :	1
Objekt :	01 ÚzP v Třebíči - výměna oken II	ÚzP v Třebíči - výměna oken II	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	28 716	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 995	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 734	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 762	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	14 929	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	544 928	0	0	0
781 Obklady keramické	0	10 200	0	0	0
784 Malby	0	2 263	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 207	572 320	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	616 527	0
Oborová přírážka	0	0,0	616 527	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	616 527	0
Mimostaveništní doprava	0	0,4	616 527	2 466
Zařízení staveniště	0	0,4	616 527	2 466
Provoz investora	0	0,0	616 527	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	616 527	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	616 527	0
CELKEM VRN				4 932