



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0840/DO/2026
Smlouva č.:	ZZS/306/2022
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	26. 3. 2026
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Na Návsi 3, 252 19 Drahelčice Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 č. ú.: IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 Č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: 30.6.2026 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 3847 IČV 198 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-657/2025	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	124.800,- Kč
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 0840/DO/2026 ARC vehicles s.r.o. 8.4.2026

**ZAKÁZKOVÝ LIST
PŘEDBĚŽNÁ CENA****ZL-657/2025**

ARC vehicles s.r.o.

Na Návsi 3
25219 Drahelčice
Česká republikaIČ: 02675609
DIČ: CZ02675609Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.**Zákazník:**Zdravotnická záchraná služba hlavního města
PrahyKorunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:**Umístění:**Číslo objednávky: **ZZS/306/22 obj.0840/DO/2026****Předmět servisu:**

IČV:

198

Model:

M 519 CDI

Stav PHM:

1/1

Datum přijetí:

26.03.2026

Datum dokončení:

30.06.2026

SPZ:

7AM 3847

Rok výroby:

2019

VIN:

WDB9071531N003065

Počet km:

165 465

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:*Specifikace závady:*

- ulomená klika bočních dveří
- nefunguje nabíjení lineárního dávkovače - zásuvka je funkční
- nefunkční odpružení nosítek
- nefunkční nezávislé topení v amb prostoru
- nefunkční zadní oranžová světla - světla jsou funkční

*Další zjištěné závady:**Vadný spodní zámek zadních dveří*

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Servis stolů nosítek STEM EDEN	h	4	700,00	2 800,00
Drobný spotřební materiál	x	2	250,00	500,00
KITR000167 Blok ventilů	ks	1	51 155,00	51 155,00
22.1000.01.0052 Mřížka 75/90mm 30st. plochá, černá	ks	1	480,00	480,00
11710-00083 dveřní závora	ks	1	1 688,00	1 688,00
11710-00099 zámek dveří	ks	1	4 125,00	4 125,00
klika BAUS AT klika BAUS AT	ks	1	850,00	850,00
D/M mřížky výdechu	h	0,25	990,00	247,50
D/M kliky + seřízení	h	1,5	990,00	1 485,00
Dmychadlo	ks	1	14 697,00	14 697,00
Kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
Oprava zadních dveří	h	2	990,00	1 980,00
Oprava nezávislého topení amb. prostoru dodavatelysky	h	6,5	990,00	6 435,00
Spalovací komora	ks	1	7 424,00	7 424,00
Spotřební materiál k topení	x	1	450,00	450,00
Žhavicí kolík	ks	1	7 605,00	7 605,00

**ZAKÁZKOVÝ LIST
PŘEDBĚŽNÁ CENA****ZL-657/2025****Celkem bez DPH:****102 911,50 Kč**