

Odběratel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubičky, Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČO 27520536 DIČ CZ27520536
Spisová značka
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

Dodavatel

Electric Medical Service, s.r.o.

Ledce 74
664 62 Ledce

IČO **49970267** DIČ **CZ49970267**

Příjemce - místo dodání

NPK Pardubická nemocnice a.s.,
Kyjevská 44
530 02 Pardubice



Kód akce	Požadované datum dodání
Způsob dopravy	Datum vytvoření 08.04.2026 15:00:03
Způsob úhrady	
Dodací podmínky	
Ceny jsou uváděny	Bez DPH

Poř. Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Identifikace VZ
10 E04-473000-00001	Náhradní díly - Oprava sondy - při pokusu o aktivaci vrčí, následně se UZ přístroj přepne zpět do volby sond a je zobrazena hláška s Motor Control Unit. Oprava výměnou za 2D sondu IC5-9-D.			

Cena celkem bez DPH **115 000,00** **CZK**

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele