



OBJEDNÁVKA

| | |
|--|---|
| Objednávka č.: | 0966/DO/2026 |
| Smlouva č.: | ZZS/464/2025 |
| Zveřejněná v registru smluv pod ID: | 33486017 |
| Datum vystavení: | 9. 4. 2026 |
| Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345 | Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 |
| Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 | Dodací lhůta: 23.4.2026 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail: |
| OBSAH OBJEDNÁVKY: | |
| Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 7096 IČV 115 č. stř.: 11511 | |
| 1. Oprava vozidla dle zakázky č. TB017405 | |
| Předpokládaná cena celkem včetně DPH: | 70.000,- |
| U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky. | Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru |
| Potvrzení objednávky dodavatelem: | Akceptujeme objednávku 0966/DO/2026 VSP Auto Praha a.s. 16.4.2026 |

* \$ Y T B Q Q E F Q | *
Čárový kód zakázky



Mercedes-Benz

D

| | | | |
|------------------|-------|--------|---------|
| Konečná kontrola | Datum | Čas | Stav km |
| | | | |
| Kontrola mistra | Datum | Podpis | |
| | | | |

Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

datum podpis

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

| | |
|-----------------|--------|
| Zakázka číslo | Strana |
| TB017405 | 1 |

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

| | | | | |
|------------------|------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| RZ | 7AH7096 | Identifikační číslo vozidla | WDB9061531N757129 | |
| Stav km | 205554 | Číslo motoru | Prodejní označení | Datum přijetí / Čas |
| První registrace | 29.11.2018 | Datum posledního servisu / stav km | 19.01.2026 | 208386 |
| | | | 30017136 | 09.04.2026 18:45 |
| | | | Předb. forma úhrady: | Převodem |
| | | | 30 000 Kč | 23.04.2026 |

1. Zakázkový list IČV 115

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 0966/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

Pracovní úkony

| Pozice | Popis | Norma |
|--------|--|---------|
| 000000 | Čištění vstříkovačů | 3,00 ČJ |
| 076931 | Injektory (3) vyměnit (po kontrole) | 2,10 ČJ |
| 079110 | Zpětné olejové potrubí u vstříkovače demontovat, namontovat, v případě potřeby vyměnit Vozidla s motorem OM 642.89 | 2,00 ČJ |
| 421350 | Odvzdušnění hydraulické brzdové soustavy | 0,80 ČJ |
| 421505 | Hlavní brzdový válec demontáž, montáž | 0,40 ČJ |
| 431032 | Demontáž, montáž posilovače brzd | 0,80 ČJ |
| 540650 | Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických h pracích) | 0,10 ČJ |
| 541011 | Provedení krátkého testu | 0,20 ČJ |
| 833095 | Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna prachového filtru topení/klimatizace | 0,10 ČJ |

2. Výfukové plyny

Text zakázkového listu

Specifikace závady:

- výfukové plyny v kabině řidiče



Mercedes-Benz

U

VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh **TB017405**

| | | |
|-----------------|--|--------|
| Datum vystavení | Datum uskutečnění základního příjezdu | Strana |
| | | 1 |

| | | |
|---|--|---|
| Číslo objednávky Z2025-046965 | Datum splatnosti | Forma úhrady |
| RZ 7AH7096 | Identifikační číslo vozidla WDB9061531N757129 | Prodávčí označení Sprinter 518 CDI |
| Stav km 205554 | Číslo motoru | Datum příjezdu / Čas 09.04.2026 18:45 |
| Zakázka číslo TB017405 | Datum posledního servisu / stav km 19.01.2026 208386 | Číslo zákazníka 30017136 |
| | | Uzávěr |
| | | První registrace 29.11.2018 |
| | | Poznámka |

1. Cenový návrh IČV 115

Pracovní operace

| Pozice | Popis | Sazba | Norma | DPH | Sleva | Cena |
|--------|---|-------------|---------|-----|-------|-------------|
| 000000 | | 1 320,00 Kč | 3,00 ČJ | 21% | | 3 960,00 Kč |
| | ČIŠTĚNÍ VSTRÍKOVACŮ | | | | | |
| 076931 | | 1 320,00 Kč | 2,10 ČJ | 21% | | 2 772,00 Kč |
| | INJEKTORY (3) VYMĚNIT (PO KONTROLE) | | | | | |
| 079110 | | 1 320,00 Kč | 2,00 ČJ | 21% | | 2 640,00 Kč |
| | ZPĚTNÉ OLEJOVÉ POTRUBÍ U VSTRÍKOVACÉ DEMONTOVAT, NAMONTOVAT, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYMĚNIT VOZIDLA S MOTOREM OM 642.89 | | | | | |
| 421350 | | 1 320,00 Kč | 0,80 ČJ | 21% | | 1 056,00 Kč |
| | ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉ BRZDOVÉ SOUSTAVY | | | | | |
| 421505 | | 1 320,00 Kč | 0,40 ČJ | 21% | | 528,00 Kč |
| | HLAVNÍ BRZDOVÝ VÁLEC DEMONTÁŽ, MONTÁŽ | | | | | |
| 431032 | | 1 320,00 Kč | 0,80 ČJ | 21% | | 1 056,00 Kč |
| | DEMONTÁŽ, MONTÁŽ POSILOVAČE BRZD | | | | | |
| 540660 | | 1 320,00 Kč | 0,10 ČJ | 21% | | 132,00 Kč |
| | NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝC H PRACÍCH) | | | | | |
| 541011 | | 1 320,00 Kč | 0,20 ČJ | 21% | | 264,00 Kč |
| | PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU | | | | | |
| 833095 | | 1 320,00 Kč | 0,10 ČJ | 21% | | 132,00 Kč |
| | DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PRACHOVÉHO FILTRU TOPENÍ/KLIMATIZACE | | | | | |

