



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0908/DO/2026
Smlouva č.:	ZZS/464/2025
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017
Datum vystavení:	7. 4. 2026
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: 8.5.2026 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 7388 IČV 205 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle zakázky č. TB017383	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	157.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 0908/DO/2026 VSP Auto Praha a.s. 17.4.2026

SYTBQGCERS
Čárový kód zakázky



Mercedes-Benz

D

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	

Zákazník/fidit potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

datum podpis

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:	
Zakázka číslo TB017383	Strana 1

RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijet / Čas
7AM7388	WDB9071531N003161	Sprinter 519 CDI	07.04.2026 07:21
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Převzato kým
224825		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
11.04.2019	12.01.2026 220858	50 000 Kč	08.05.2026 07:29

1. Zakázkový list IČV 205

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 0908/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zasláného cenového návrhu

2. Specifikace závady

Text zakázkového listu

- vozidlo v nouzovém režimu

3. Nouzový režim

Text zakázkového listu

- vozidlo v nouzovém režimu

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
008516	Očištění jednotlivých dílů: ...	3,00 ČJ
070641	Kontrola součástí motoru: ... podle chybového kódu	1,10 ČJ
070651	Zkontrolovat těsnost systému plnicího vzduchu	0,80 ČJ
071402	Kontrola tlaků paliva a vnitřní těsnosti	1,00 ČJ
071436	Kontrola recirkulace výfukových plynů	1,00 ČJ
075303	Výměna lambda sondy regulace lambda (po krátkém testu)	0,70 ČJ
076941	Vstřikovače (všechny) Demontáž, montáž, podle potřeby výměna	2,90 ČJ

076976	Dodatkové práce k výměně vstřikovače paliva 6. válce u vozidla s pevně usazeným vstřikovačem paliva	1,10 ČJ
079130	Poškozené zpětné olejové potrubí vyměnit	2,30 ČJ
147660	Výměna ventilu recirkulace výfukových plynů	0,80 ČJ
470643	Kontrola jednotlivých dílů přípojky AdBlue(R): ... podle chybového kódu	2,00 ČJ
499269	Výměna čerpadla nádrže AdBlue(R)	1,60 ČJ
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických pracích)	0,10 ČJ
540765	...-Kabelový svazek Kontrola (po krátkém testu)	0,70 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,20 ČJ
000REZ	drobný materiál	x



Mercedes-Benz



VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

Datum vystavení	Datum uskutečnění zadavatelského příkazu	Strana
		1

Číslo střediska	Číslo objednávky Z2025-046965	Datum splatnosti	Forma úhrady
RZ 7AM7388	Identifikační číslo vozidla WDB9071531N003161	Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas
Stav km 224825	Číslo motoru	Číslo zákaznicka 30017136	Uzavřel
Zákazka číslo TB017383	Datum posledního servisu / stav km 12.01.2026 220858	První registrace 11.04.2019	Poznámka

1. Cenový návrh IČV 205

ZZS objednávka číslo: 0908/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zasláného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 205 - celkem:

2. Specifikace závady

2. Specifikace závady - celkem:

3. Nouzový režim

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
008516		1 320,00 Kč	3,00 ČJ	21%		3 960,00 Kč
	OČISTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ: ...					
070641		1 320,00 Kč	1,10 ČJ	21%		1 452,00 Kč
	KONTROLA SOUČÁSTÍ MOTORU: ... PODLE CHYBOVÉHO KÓDU					
070651		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	ZKONTROLOVAT TĚSNOST SYSTÉMU PLNICÍHO VZDUCHU					
071402		1 320,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 320,00 Kč
	KONTROLA TLAKŮ PALIVA A VNITŘNÍ TĚSNOSTI					
071436		1 320,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 320,00 Kč
	KONTROLA RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ					
075303		1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%		924,00 Kč
	VÝMĚNA LAMBDA SONDY REGULACE LAMBDA (PO KRÁTKÉM TESTU)					
076941		1 320,00 Kč	2,90 ČJ	21%		3 828,00 Kč
	VSTŘIKOVAČE (VŠECHNY) DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA					
076976		1 320,00 Kč	1,10 ČJ	21%		1 452,00 Kč

	DODATKOVÉ PRÁCE K VÝMĚNĚ VSTŘIKOVAČE PALIVA 6. VÁLCE U VOZIDLA S PEVNĚ USAZENÝM VSTŘIKOVAČEM PALIVA					
147660		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	VÝMĚNA VENTILU RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ					
470643		1 320,00 Kč	2,00 ČJ	21%		2 640,00 Kč
	KONTROLA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PŘÍPOJKY ADBLUE(R): ... PODLE CHYBOVÉHO KÓDU					
499269		1 320,00 Kč	1,60 ČJ	21%		2 112,00 Kč
	VÝMĚNA ČERPADLA NÁDRŽE ADBLUE(R)					
540650		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
	NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)					
540765		1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%		924,00 Kč
	...KABELOVÝ SVAZEK KONTROLA (PO KRÁTKÉM TESTU)					
541011		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
	PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU					
079130		1 320,00 Kč	2,30 ČJ	21%		3 036,00 Kč
	POŠKOZENÉ ZPĚTNÉ OLEJOVÉ POTRUBÍ VYMĚNIT					
V 000REZ				21%		10 000,00 Kč
	DROBNÝ MATERIÁL					
Práce celkem:						35 476,00 Kč
Objednaný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
A099470740064	20 252,40 Kč	1,000	21%		20 252,40 Kč	
SADA OPRAVÁRENSKÁ						
A0065424918	10 319,20 Kč	1,000	21%		10 319,20 Kč	
LAMBDA SONDA						
N910143006006	45,50 Kč	4,000	21%		182,00 Kč	
ŠROUB						
A6421422380	82,90 Kč	1,000	21%		82,90 Kč	
PŘÍLOŽKA TĚSNÍCÍ						
A642140146064	15 604,50 Kč	1,000	21%		15 604,50 Kč	
ZPĚTNÝ VENTIL						
A0009902907	45,20 Kč	3,000	21%		135,60 Kč	
SROUB						
A0009902907	45,20 Kč	3,000	21%		135,60 Kč	
SROUB						
A6110170060	35,00 Kč	3,000	21%		105,00 Kč	
TESNĚNÍ						
A6110170060	35,00 Kč	3,000	21%		105,00 Kč	
TESNĚNÍ						
A6420160038	349,10 Kč	3,000	21%		1 047,30 Kč	
DRŽÁK						
A6420700800	1 152,10 Kč	2,000	21%		2 304,20 Kč	
VEDENÍ TLAKOVÉ						
A6420700800	1 152,10 Kč	2,000	21%		2 304,20 Kč	
VEDENÍ TLAKOVÉ						
A6420700800	1 152,10 Kč	1,000	21%		1 152,10 Kč	
VEDENÍ TLAKOVÉ						
A6420700800	1 152,10 Kč	1,000	21%		1 152,10 Kč	
VEDENÍ TLAKOVÉ						
A642070128787	12 844,30 Kč	3,000	21%		38 532,90 Kč	
VSTŘIKOVAČ ***C01***						
						93 415,00 Kč
3. Nouzový režim - celkem:						128 891,00 Kč
Nezařazené operace						
Nezařazené operace - celkem:						
Rekapitulace DPH						
Sazba DPH	Základ DPH	DPH				
Základní 21%	128 891,00 Kč	27 067,11 Kč				
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč				
0%	0,00 Kč	0,00 Kč				
			CELKEM BEZ DPH			128 891,00 Kč
			DPH CELKEM			27 067,11 Kč
			ZAOKROUHLĚNÍ			0,00 Kč
			CELKEM K ÚHRADĚ			155 958,11 Kč