

**OBJEDNÁVKA**

Objednávka č.:	1095/DO/2026
Smlouva č.:	ZZS/464/2025
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017
Datum vystavení:	20. 4. 2026
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: 21.4.2026 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 0478 IČV 177 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-TB017467	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	195.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 1095/DO/2026 VSP Auto Praha 27.4.2026



VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
.	.	1

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
RZ	7AJ0478	Identifikační číslo vozidla WDB9071531N004917	Prodejní označení Sprinter 519 CDI
Slav km	184803	Číslo motoru	Datum přijetí / Čas 20.04.2026 10:36
Zakázka číslo	TB017467	Datum posledního servisu / stav km 15.12.2025 175274	Číslo zákazníka 30017136
			Uzavřel
			První registrace 10.01.2019
			Poznámka

1. Cenový návrh IČV 177

ZZS objednávka číslo: 1095/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zasláného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 177 - celkem:

2. Specifikace závady

2. Specifikace závady - celkem:

3. Nouzový režim

3. Nouzový režim - celkem:

Nezařazené operace

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
V 000REZ				21%		10 000,00 Kč
	DROBNÝ MATERIÁL					
000000		1 320,00 Kč	2,00 ČJ	21%		2 640,00 Kč
	VÍCE PRÁCE Z DŮVODU NÁSTAVBY					
008516		1 320,00 Kč	2,50 ČJ	21%		3 300,00 Kč
	OČISTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ: ...					
070641		1 320,00 Kč	1,10 ČJ	21%		1 452,00 Kč
	KONTROLA SOUČÁSTÍ MOTORU: ... PODLE CHYBOVÉHO KÓDU					
070651		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	ZKONTROLOVAT TĚSNOST SYSTÉMU PLNICÍHO VZDUCHU					
091150		1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%		660,00 Kč
	SUCHÝ VZDUCHOVÝ FILTR VYMĚNIT					
093020		1 320,00 Kč	0,90 ČJ	21%		1 188,00 Kč

095910	TLUMIČ HLUKŮ SÁNÍ VYMĚNIT	1 320,00 Kč	1,50 ČJ	21%		1 980,00 Kč
096020	KONTROLA VÝFUKOVÉHO TURBODMYCHADLA, ZJIŠTĚNÍ: ...	1 320,00 Kč	3,50 ČJ	21%		4 620,00 Kč
096043	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO	1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
096810	VÝMĚNA VÝFUKOVÉHO TURBODMYCHADLA (DEMANTOVANÉ VÝFUKOVÉ TURBO DMYCHADLO)	1 320,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 320,00 Kč
096826	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU (MEZICHLADIČ)	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
097630	VYMĚNIT CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU (MEZICHLADIČ) (DEMANTOVANÝ CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU)	1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
097640	VÝMĚNA HADICE POTRUBÍ PLNICÍHO VZDUCHU PŘED CHLADIČEM PLNICÍ HO VZDUCHU	1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
098200	VÝMĚNA HADICE POTRUBÍ PLNICÍHO VZDUCHU ZA CHLADIČEM PLNICÍHO VZDUCHU	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
098670	KANÁL NASÁVANÉHO VZDUCHU MOTORU PŘED VZDUCHOVÝM FILTREM VYMĚ NIT	1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	KANÁL PLNICÍHO VZDUCHU MOTORU PŘED CHLADIČEM PLNICÍHO VZDUCH					

RZ	7AJ0478	Identifikační číslo vozidla WDB9071531N004917	Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas 20.04.2026 10:36
Stav km	184803	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Uzavřel
Zakázka číslo	TB017467	Datum posledního servisu / stav km 15.12.2025 175274	První registrace 10.01.2019	Poznámka

U (MEZICHLADIČ) VYMĚNIT					
540650	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)					
541011	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU					
Práce celkem:					31 912,00 Kč
Objednaný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A6420101791	3 516,80 Kč	1,000	21%		3 516,80 Kč
VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ					
N91014300600164	50,60 Kč	6,000	21%		303,60 Kč
ŠROUB TORX					
N000000004310	26,80 Kč	1,000	21%		26,80 Kč
ŠROUB M6X10					
A6420905937	2 747,60 Kč	1,000	21%		2 747,60 Kč
POTRUBÍ PLN.VZDUCHU					
A6420980439	242,00 Kč	1,000	21%		242,00 Kč
DRŽÁK					
A6421400000	1 868,30 Kč	1,000	21%		1 868,30 Kč
TLUMIČ					
A0149976445	138,70 Kč	1,000	21%		138,70 Kč
O-KROUŽEK					
A9065282582	5 496,90 Kč	1,000	21%		5 496,90 Kč

RZ	7AJ0478	Identifikační číslo vozidla WDB9071531N004917	Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas 20.04.2026 10:36
Stav km	184803	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Uzavřel
Zakázka číslo	TB017467	Datum posledního servisu / stav km 15.12.2025 175274	První registrace 10.01.2019	Poznámka

HADICE					
A9065282682	2 992,10 Kč	1,000	21%		2 992,10 Kč
HADICE					
N910143006008	54,10 Kč	2,000	21%		108,20 Kč
ŠROUB					
A9065010201	7 827,80 Kč	1,000	21%		7 827,80 Kč
CHLADIČ STLAČENÉHO VZDUCHU					
A6421421880	92,60 Kč	2,000	21%		185,20 Kč
PŘÍLOŽKA TĚSNÍCÍ					
A0009906903	49,70 Kč	2,000	21%		99,40 Kč
ŠROUB					
N910143008017	66,50 Kč	4,000	21%		266,00 Kč
ŠROUB					
A6421420781	100,10 Kč	1,000	21%		100,10 Kč
PŘÍLOŽKA TĚSNÍCÍ					
A6421420681	80,40 Kč	1,000	21%		80,40 Kč
PŘÍLOŽKA TĚSNÍCÍ					
A6420901200	100 279,00 Kč	1,000	21%		100 279,00 Kč
VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO					
					126 278,90 Kč
Nezařazené operace - celkem:					158 190,90 Kč

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AJ0478	WDB9071531N004917	Sprinter 519 CDI	20.04.2026 10:36
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
184803		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TB017467	15.12.2025 175274	10.01.2019	

Rekapitulace DPH			
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	
Základní 21%	158 190,90 Kč	33 220,09 Kč	
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	
0%	0,00 Kč		

CELKEM BEZ DPH	158 190,90 Kč
DPH CELKEM	33 220,09 Kč
ZAOKROUHLENÍ	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	191 410,99 Kč