



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1151/DO/2026	
Smlouva č.:	ZZS/464/2025	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017	
Datum vystavení:	22. 4. 2026	
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 č. ú.: IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 Č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	22.5.2026 dodavatelsky dopravní oddělení
OBSAH OBJEDNÁVKY:		
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 6921 IČV 133 č. stř.: 55300		
1. Oprava vozidla dle ZL-TB017497		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	225.000,- Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 1151/DO/2026 VSP Auto Praha 4.5.2026	

\$YTBOGCEETE

Čárový kód zakázky



D

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

RZ	7AH6921	Identifikační číslo vozidla	WDB9061531N758228	Prodejní označení	Sprinter 519 FG	Datum příjezdu / Čas	22.04.2026 17:05
Stav km	167901	Číslo motoru		Číslo zákazníka	30017136	Převzato kjm	
První registrace	04.12.2018	Datum posledního servisu / stav km	04.02.2026 160587	Předběžná cena vč. DPH	35 000 Kč	Předběžný termín dokončení	22.05.2026

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	
Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.			
..... datum		 podpis	
Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo			Strana
TB017497			1

Předb. forma úhrady: Převodem

1. Zakázkový list IČV 133

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 1151/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

2. Šroub kola

Text zakázkového listu

Utržený šroub na PZ kole

3. Spaliny

Text zakázkového listu

Kontrola chladiče spalín - únik

4. Servis

Text zakázkového listu

Servis A + 7200km

1. Cenový návrh IČV 133

ZZS objednávka číslo: 1151/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 133 - celkem:

Nezařazené operace

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
091279		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT SKŘÍŇ VZDUCHOVÉHO FILTRU					
147612		1 320,00 Kč	2,20 ČJ	21%		2 904,00 Kč
	ZPĚTNÉ VEDENÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ DEMONTOVAT, NAMONTOVAT					
322860		1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%		924,00 Kč
	ULOŽENÍ (VŠECHNA) STABILIZ. 2. NÁPRAVY VOZIDLA DEMONTÁŽ, MON					
	TÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA					
331452		1 320,00 Kč	0,90 ČJ	21%		1 188,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PŘÍČNÉHO RAMENE P					
	ŘEDNÍ NÁPRAVY VLEVO DOLE (PO KONTROLE)					
331453		1 320,00 Kč	0,90 ČJ	21%		1 188,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PŘÍČNÉHO RAMENE P					
	ŘEDNÍ NÁPRAVY VPRAVO DOLE (PO KONTROLE)					
401470		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VŠECH KOMPLETNÍCH KOL U VOZIDEL SE 6 KOMPLE					
	TNÍMI KOLY					
406525		1 320,00 Kč	1,90 ČJ	21%		2 508,00 Kč

Číslo střediska 133	Číslo objednávky Z2025-046965	Datum splatnosti	Forma úhrady
RZ 7AH6921	Identifikační číslo vozidla WDB9061531N758228	Prodejní označení Sprinter 519 FG	Datum přijetí / Čas 22.04.2026 08:34
Stav km 167901	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Uzavřel
Zakázka číslo TK000560	Datum posledního servisu / stav km 04.02.2026 160587	První registrace 04.12.2018	Poznámka

VOZIDLO (OPTICKY/NASTAVIT POMOCÍ DRÁHY) ZMĚŘIT					
406716	1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%		924,00 Kč
DOPLŇKOVÉ PRÁCE K PROMĚŘENÍ: ODKLON/ZÁKLON REJDOVÉHO ČEPU NA TĚHLICI LEVÉHO PŘEDNÍHO KOLA SE ZAVĚŠENÍM VPŘEDU					
406717	1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%		924,00 Kč
DOPLŇKOVÉ PRÁCE K PROMĚŘENÍ: ODKLON/ZÁKLON REJDOVÉHO ČEPU NA TĚHLICI PRAVÉHO PŘEDNÍHO KOLA SE ZAVĚŠENÍM VPŘEDU					
463400	1 320,00 Kč	2,40 ČJ	21%		3 168,00 Kč
SERVOŘÍZENÍ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ					
463612	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
SERVOŘÍZENÍ VYMĚNIT (SERVOŘÍZENÍ DEMONTOVÁNO)					
496500	1 320,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 320,00 Kč
FILTR ČÁSTIC FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ VYMĚNIT					
V 000REZ			21%		10 000,00 Kč
DROBNÝ MATERIÁL					
540650	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)					
541011	1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU 2X PŘED A PO OPRAVĚ					
Práce celkem:					27 424,00 Kč
Objednaný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena

N000000003277	38,50 Kč ✓	2,000	21%		77,00 Kč
A0029901200	50,40 Kč ✓	4,000	21%		201,60 Kč
N000000003276	31,70 Kč ✓	4,000	21%		126,80 Kč
A906460170080	46 729,70 Kč ✓	1,000	21%		46 729,70 Kč
N000000001116	37,00 Kč ✓	2,000	21%		74,00 Kč
A6421421880	92,60 Kč ✓	2,000	21%		185,20 Kč
A0009905437	15,90 Kč ✓	1,000	21%		15,90 Kč
A0009906903	49,70 Kč ✓	1,000	21%		49,70 Kč
A0009906903	49,70 Kč ✓	2,000	21%		99,40 Kč
A6421402108	2 928,00 Kč ✓	1,000	21%		2 928,00 Kč
A6673200073	339,30 Kč ✓	2,000	21%		678,60 Kč
A6673200073	339,30 Kč ✓	2,000	21%		678,60 Kč
N000000003276	31,70 Kč ✓	2,000	21%		63,40 Kč

N910105012019	MATICE	42,40 Kč ✓	4,000	21%	169,60 Kč
A9073220400	ŠROUB	326,40 Kč ✓	2,000	21%	652,80 Kč
N910105012011	LOŽISKO PERA	62,80 Kč ✓	4,000	21%	251,20 Kč
A9069900901	ŠROUB	126,90 Kč ✓	4,000	21%	507,60 Kč
N000000003277	ŠROUB	38,50 Kč ✓	4,000	21%	154,00 Kč
A6389840229	MATICE	77,20 Kč ✓	4,000	21%	308,80 Kč
N913004020003	ŠROUB	106,30 Kč ✓	2,000	21%	212,60 Kč
A9063304107	MATKA	10 978,80 Kč ✓	1,000	21%	10 978,80 Kč
A9063304007	RAMENO PŘÍČNÉ ZÁVĚSNÉ PN P.	10 891,80 Kč ✓	1,000	21%	10 891,80 Kč
A0004901341	RAMENO PŘÍČNÉ ZÁVĚSNÉ PN L.	484,00 Kč ✓	1,000	21%	484,00 Kč
A9064921341	SPONA 60MM	49,10 Kč ✓	2,000	21%	98,20 Kč
N00000000347764	DRŽÁK	30,30 Kč ✓	2,000	21%	60,60 Kč
	MATICE				

A0029955702		680,10 Kč ✓	1,000	21%	680,10 Kč
A0004920881	SPONA TRUBKY	256,10 Kč ✓	1,000	21%	256,10 Kč
A9064900083	KROUŽEK TĚSNÍCÍ	3 208,30 Kč ✓	1,000	21%	3 208,30 Kč
A2194920080	VÝFUK	258,60 Kč ✓	1,000	21%	258,60 Kč
N000000000276	TĚSNĚNÍ PŘÍRUBY	58,90 Kč ✓	1,000	21%	58,90 Kč
A0009906703	ŠROUB	64,80 Kč ✓	3,000	21%	194,40 Kč
A906490798164	ŠROUB	75 676,90 Kč ✓	1,000	21%	75 676,90 Kč
	VÝFUKOVÝ SYSTÉM				
					157 011,20 Kč
Nezařazené operace - celkem:					184 435,20 Kč

Rekapitulace DPH			
Sazba DPH		Základ DPH	DPH
Základní 21%		184 435,20 Kč	38 731,39 Kč
Snížená 12%		0,00 Kč	0,00 Kč
0%		0,00 Kč	

CELKEM BEZ DPH	184 435,20 Kč
DPH CELKEM	38 731,39 Kč
ZAOKROUHLENÍ	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	223 166,59 Kč