

**Odběratel**

Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Hudcova 424/56b  
621 00 Brno - Medlánky  
IČO 00001490 DIČ CZ00001490  
AXXIV 645, Krajský soud v Brně

**Dodavatel**

HORIBA, GmbH, organizační složka

Průmyslová 1306/7  
102 00 Praha 10 - Hostivař  
CZECH REPUBLIC

IČ 49366904

DIČ CZ49366904

**Oprava analyzátoru Horiba 1.3**

Podle všeobecně platných ustanovení občanského zákoníku objednáváme u Vás:

**1. Opravu analyzátoru spalín HORIBA 1.3 - modul CO**

Bližší technické informace poskytnete: 

Platební podmínky: fakturou

---

Cena celkem bez DPH

74 772,00

CZK

  

Potvrzeno dodavatelem

Horiba, GmbH, organizační složka