

**OBJEDNÁVKA**

Objednávka č.:	1646/DO/2026
Smlouva č.:	ZZS/464/2025
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017
Datum vystavení:	9. 6. 2026
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: 9.7.2026 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 9AU 5806 IČV 236 č. stř.: 11613	
1. Oprava vozidla dle ZL-TB017811	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	95.000,- Kč
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 1646/DO/2026 VSP Auto Praha 10.6.2026



Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	

Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

_____ datum

_____ podpis

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Zakázka číslo TB017811	Strana 1
---	-------------

Předb. forma úhrady:

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

RZ	9AU5806	Identifikační číslo vozidla W1V9071531N241302	Prodejní označení Sprinter 519 FG	Datum přijetí / Čas 09.06.2026 15:53
Stav km	91342	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Převzato kým
První registrace	23.05.2023	Datum posledního servisu / stav km 24.03.2026 88188	Předběžná cena vč. DPH 100 000 Kč	Předběžný termín dokončení 09.07.2026

1. Zakázkový list IČV 236

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 1646/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

2. Specifikace závady

Text zakázkového listu

- provedení periodického servisu

3. Servis

Text zakázkového listu

- provedení periodického servisu

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
001155	Provedení servisu B	1,20 ČJ
001646	Dodatek k servisu: výměna prachového filtru	0,10 ČJ
001650	Dodatek k servisu: výměna palivového filtru	0,30 ČJ
003767	Dodatkové práce k servisu: demontáž, montáž spodního obložení motorového prostoru	0,20 ČJ
075568	Dodatkové práce k výměně palivového filtru nebo tělesa palivového filtru u vozidel s kódem XM1	0,20 ČJ

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017811			Strana 2
Předb. forma úhrady:			
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
9AU5806	W1V9071531N241302	Sprinter 519 FG	09.06.2026 15:53
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Převzato kjm
91342		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
23.05.2023	24.03.2026 88188	100 000 Kč	09.07.2026

4. Přední náprava

Text zakázkového listu

- zjištěné závady na přední nápravě

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
320641	Kontrola součástí systému odpružení: ... podle chybového kódu	0,50 ČJ
321915	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna 2 tlumicích vzpěr vpředu	1,60 ČJ
331020	Kontrola přední nápravy, nález:...	0,50 ČJ
331454	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna příčného ramene přední nápravy vlevo a vpravo dole (po kontrole)	3,10 ČJ
401690	Demontáž, montáž všech kompletních kol 1. nápravy vozidla	0,40 ČJ
406556	Proměření vozidla (elektronicky se seřizením geometrie)	1,50 ČJ
406718	Doplňkové práce k proměření: odklon/záklon rejdového čepu na obou těhlicích předních kol se zavěšením vpředu	1,00 ČJ
000REZ	drobný materiál	x

Nezařazené operace

Text zakázkového listu

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017811			Strana 3
Předb. forma úhrady:			
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
9AU5806	W1V9071531N241302	Sprinter 519 FG	09.06.2026 15:53
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Převzato kjm
91342		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
23.05.2023	24.03.2026 88188	100 000 Kč	09.07.2026

1646/DO/2026

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927 DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
		1

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
	Z2025-046965		
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
9AU5806	W1V9071531N241302	Sprinter 519 FG	09.06.2026 15:53
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
91342		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TB017811	24.03.2026 88188	23.05.2023	

1. Cenový návrh IČV 236

ZZS objednávka číslo: 1646/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zasláného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 236 - celkem:

2. Specifikace závady

2. Specifikace závady - celkem:

3. Servis

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
001155	PROVEDENÍ SERVISU B	1 320,00 Kč	1,20 ČJ	21%		1 584,00 Kč
001646	DODATEK K SERVISU: VÝMĚNA PRACHOVÉHO FILTRU	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
001650	DODATEK K SERVISU: VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU	1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
003767	DODATKOVÉ PRÁCE K SERVISU: DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SPODNÍHO OBLOŽENÍ MOTOROVÉHO PROSTORU	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
075568	DODATKOVÉ PRÁCE K VÝMĚNĚ PALIVOVÉHO FILTRU NEBO TĚLESA PALIVOVÉHO FILTRU U VOZIDEL S KÓDEM XM1	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč

Práce celkem:

2 640,00 Kč

Objednaný materiál

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927 DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
		2

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
	Z2025-046965		
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
9AU5806	W1V9071531N241302	Sprinter 519 FG	09.06.2026 15:53
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
91342		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TB017811	24.03.2026 88188	23.05.2023	

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A6540920000 ✓ SD VLOŽKA PAL. FILTRU	2 518,60 Kč	1,000	21%		2 518,60 Kč
A6541801100 ✓ VLOŽKA OLEJ. FILTRU SADA	819,40 Kč	1,000	21%		819,40 Kč
A9108300802 ✓ PRACHOVÝ FILTR	592,40 Kč	1,000	21%		592,40 Kč
N007603020101 ✓ KROUŽEK TĚSNÍČÍ	37,50 Kč	1,000	21%		37,50 Kč
O0009895504 17FB ✓ OLEJ MOTOROVÝ 229.52 200L (5W/30)	850,00 Kč	10,000	21%		8 500,00 Kč
C089010810 ✓ BENZINOVÝ ČISTIČ 500ML	69,40 Kč	1,000	21%		69,40 Kč
					12 537,30 Kč
					3. Servis - celkem: 15 177,30 Kč

4. Přední náprava

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
320641	KONTROLA SOUČÁSTÍ SYSTÉMU ODPRUŽENÍ: ... PODLE CHYBOVÉHO KÓDU	1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%		660,00 Kč
321915	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA 2 TLUMIČÍCH VZPĚR V PŘEDU	1 320,00 Kč	1,60 ČJ	21%		2 112,00 Kč

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady
IČ 00638927 DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Cenový návrh		
Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana 3
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
RZ	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
Stav km	Číslo zákazníka	Uzavřel
Zakázka číslo	První registrace	Poznámka

Číslo střediska	Číslo objednávky				
	Z2025-046965				
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas		
9AU5806	W1V9071531N241302	Sprinter 519 FG	09.06.2026 15:53		
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel		
91342		30017136			
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka		
TB017811	24.03.2026 88188	23.05.2023			
331020	1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%	660,00 Kč	
KONTROLA PŘEDNÍ NÁPRAVY, NÁLEZ:...					
331454	1 320,00 Kč	3,10 ČJ	21%	4 092,00 Kč	
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PŘÍČNÉHO RAMENE PŘEDNÍ NÁPRAVY VLEVO A VPRAVO DOLE (PO KONTROLE)					
401690	1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%	528,00 Kč	
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VŠECH KOMPLETNÍCH KOL 1. NÁPRAVY VOZIDLA					
406556	1 320,00 Kč	1,50 ČJ	21%	1 980,00 Kč	
PROMĚŘENÍ VOZIDLA (ELEKTRONICKY SE SEŘÍZENÍM GEOMETRIE)					
406718	1 320,00 Kč	1,00 ČJ	21%	1 320,00 Kč	
DOPLŇKOVÉ PRÁCE K PROMĚŘENÍ: ODKLON/ZÁKLON REJDOVÉHO ČEPU NA OBOU TĚHLICÍCH PŘEDNÍCH KOL SE ZAVĚŠENÍM VPŘEDU					
V 000REZ			21%	5 000,00 Kč	
DROBNÝ MATERIÁL					
Práce celkem:				16 352,00 Kč	
Objednaný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A9073220400 ↙ LOŽISKO PERA	326,40 Kč	2,000	21%		652,80 Kč
A9069900901 ↙ ŠROUB	126,90 Kč	4,000	21%		507,60 Kč
N910105012011 ↙ ŠROUB	62,80 Kč	4,000	21%		251,20 Kč
A6389840229 ↙ ŠROUB	77,20 Kč	4,000	21%		308,80 Kč

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady
IČ 00638927 DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Cenový návrh		
Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana 4
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
RZ	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
Stav km	Číslo zákazníka	Uzavřel
Zakázka číslo	První registrace	Poznámka

Číslo střediska	Číslo objednávky				
	Z2025-046965				
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas		
9AU5806	W1V9071531N241302	Sprinter 519 FG	09.06.2026 15:53		
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel		
91342		30017136			
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka		
TB017811	24.03.2026 88188	23.05.2023			
N00000003277 ↙ ŠROUB	38,50 Kč	4,000	21%	154,00 Kč	
A9063304007 ↙ MATICE	10 891,80 Kč	1,000	21%	10 891,80 Kč	
RAMENO PŘÍČNÉ ZÁVĚSNÉ PN L.					
A9063304107 ↙ MATICE	10 978,80 Kč	1,000	21%	10 978,80 Kč	
RAMENO PŘÍČNÉ ZÁVĚSNÉ PN P.					
A003990915165 ↙ MATICE	88,80 Kč	2,000	21%	177,60 Kč	
A0019907400 ↙ ŠROUB	127,10 Kč	8,000	21%	1 016,80 Kč	
A001990770064 ↙ ŠROUB	258,10 Kč	2,000	21%	516,20 Kč	
N00000003999 ↙ ŠROUB	67,90 Kč	2,000	21%	135,80 Kč	
N00000003277 ↙ MATICE	38,50 Kč	4,000	21%	154,00 Kč	
A9073201302 ↙ TLUMICÍ VZPĚRA	8 585,70 Kč	2,000	21%	17 171,40 Kč	
				42 916,80 Kč	
				4. Přední náprava - celkem:	
				59 268,80 Kč	
Nezařazené operace					
Nezařazené operace - celkem:					

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

Datum vystavení		Datum uskutečnění zdanitelného plnění		Strana
.		5
Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:	
	Z2025-046965		
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas	
9AU5806	W1V9071531N241302	Sprinter 519 FG	09.06.2026 15:53	
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel	
91342		30017136		
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka	
TB017811	24.03.2026 88188	23.05.2023		

Rekapitulace DPH					
Sazba DPH	Základ DPH	DPH			
Základní 21%	74 446,10 Kč	15 633,68 Kč	CELKEM BEZ DPH		74 446,10 Kč
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	DPH CELKEM		15 633,68 Kč
0%	0,00 Kč		ZAOKROUHLENÍ		0,00 Kč
			CELKEM K ÚHRADĚ		90 079,78 Kč