



Oprava jednotky Daikin RZASG140M7Y1B

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

ISO 9001:2016 , ISO 14001, ISO 45001

Certifikováno



CN2600193, ze dne 06.05.2026



CN2600193

Varianta 1

Oprava jednotky Daikin RZASG140M7Y1B - Výměna PCB desky

Dodávka dílů

Hlavní PCB deska jednotky	ks	1	47 366 Kč	47 366 Kč
---------------------------	----	---	-----------	-----------

Oprava

Diagnostika závady	kpl	1		zjištěno při servisu
--------------------	-----	---	--	----------------------

Výměna hlavní PCB desky	kpl	1	6 120 Kč	6 120 Kč
-------------------------	-----	---	----------	----------

Dopravné 1 cesta	kpl	1	1 060 Kč	1 060 Kč
------------------	-----	---	----------	----------

CENA CELKEM				54 546 Kč
--------------------	--	--	--	------------------

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Záruka: 6 měsíců

Termín realizace: 4 - 6 týdnů od objednání

Zpracoval: dne 06.05.2026

Od: [LAKA CZ s.r.o.](#)
Komu:
Kopie:
Předmět: Re: objednávka opravy
Datum: pondělí 22. června 2026 15:29:27

Dobrý den, potvrzujeme přijetí Vaší objednávky.

S pozdravem a přáním krásného dne,

administrativní oddělení



LAKA CZ s.r.o.
U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10
tel. +420 271 722 230
mobil +420 @laka.cz

www.laka.cz

Dne 22.06.2026 v 14:16 napsal(a):

Dobrý den pane inženýre,

Na základě Vaší cenové nabídky č. 2600193 objednáváme opravu jednotky Daikin
RZASG140M7Y1B - výměna PCB desky v celkové ceně 54.546,- Kč bez DPH

Prosíme o zaslání akceptace objednávky.

S pozdravem

za
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 263
165 02 Praha 6
Tel: 233087269
e-mail: @ueb.cas.cz

IČO: 61389030
DIČ: CZ61389030