



Hedin Automotive Czech Republic, a.s.

Autorizovaný prodejce a servis
Mercedes-Benz, smart a Fuso

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY S260011501

Dodavatel:

Hedin Automotive Czech Republic, a.s.
Žarošická 4315/17
62800 Brno
Česká republika

IČ: 63484463
DIČ: CZ63484463

Telefon: [REDACTED]
Telefax: [REDACTED]

Vytvoření objednávky: 30.06.2026 8:06
Plánované přijetí: 30.06.2026 8:06
Plánované odevzdání: 30.06.2026 12:06

Cena bez DPH odhadem: 125 000,00
Předběžná objednávka č.:

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
kraje, příspěvková organizace
[REDACTED]
Kamenice 798/1d
625 00 Brno

IČ: 00346292
DIČ: CZ00346292

Číslo zákazníka: 100724
Přistavil: [REDACTED]

Telefon: +[REDACTED]
Mobil: +4[REDACTED]
E-mail: u[REDACTED], d[REDACTED]
Jméno kont. [REDACTED]

Značka	Prodejní označení	Stav tachometru:	Otevřel (jm.technika)
Mercedes-Benz	SPRINTER KAWA 419 CDI S / 416	331 375	[REDACTED]
Reg. značka	VIN	První registrace	Převzal (jm.technika)
2BF3835	W1V 907643 1P 244987	25.08.2020	[REDACTED]
Kód modelu	Číslo motoru	Typ práce	Stav paliva
W1V9076431P244987	64289942275207		

Číslo	Popis	Množ. MJ
Požadavek zákazníka:	Nechladí klimatizace Oprava vozidla	
Symptomy:	Oprava vozidla	
10331020	Kontrola zadní nápravy, nález:...	0,30 HOD
10357200	Demontáž, montáž poloosy zadní nápravy ...	1,60 HOD
10421020	Provedení chodu zkušebního brzdového stavu	0,10 HOD
10401470	Demontáž, montáž všech kompletních kol u vozidel se 6 kompletními koly	0,80 HOD
10421300	Seřízení parkovací brzdy	0,90 HOD
10831234	Klimatizace na chladicí výkon Kontrola	0,40 HOD
10423301	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna brzdových čelistí parkovací brzdy (demontované brz)	1,30 HOD
10422881	Demontáž, montáž, podle potřeby výměna 2 brzdových kotoučů zadní nápravy (demontované brzd)	0,90 HOD

Strana: 1 z 3



Hedin Automotive Czech Republic, a.s.

Autorizovaný prodejce a servis
Mercedes-Benz, smart a Fuso

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY S260011501

Číslo	Popis	Množ. MJ
10837351	Demontáž, montáž kompresoru chladiva (po kontrole) všechny klimatizační systémy	0,80 HOD
10541011	Provedení krátkého testu	0,20 HOD
10836543	Demontáž, montáž kondenzátoru chladiva, podle potřeby výměna (prázdné zařízení) všechny klimatiza	2,50 HOD
10204300	Doplňkové práce k chladicí demontáž, montáž Vozidla s automatickou převodovkou	0,10 HOD
10831762	Odsát, nově naplnit chladicí prostředek, zkontrolovat těsnost (při pracích na klimatizaci)	0,60 HOD
10881303	Doplňkové práce k demontáži, montáži předního nárazníku u vozidla se světlometem do mlhy	0,10 HOD
Požadavek zákazníka:	Hlásí nefunkční asistent nouzového brždění Oprava vozidla	
Symptomy:	Oprava vozidla	
10881102	Kompletně demontovat, namontovat nárazník vpředu	0,80 HOD
0000	Čištění komponentů brzd	0,80 HOD

Náhradní díly vrátit: Ne

"Zákazník výslovně prohlašuje, že mu byl poskytnut v listinné podobě zakázkový řád, který si zákazník řádně prostudoval, textu zakázkového řádu porozuměl a s jeho zněním výslovně souhlasí, což stvrzuje svým vlastnoručním podpisem. Zákazník výslovně prohlašuje, že v textu zakázkového řádu neshledal žádná překvapivá či neočekávaná ujednání, když text zakázkového řádu shledává zcela jasně srozumitelným. Proto také v souladu se zakázkovým řádem objednává servis/údržbu vozidla. Zakázkový řád je uveřejněn rovněž i na www.hedinautomotive.cz".
Servisní práce v rámci pojistné události uhradí zákazník na základě „Oznámení o poskytnutí pojistného plnění“ od pojišťovny takto:

- a) plátce DPH: spoluúčast a celou výši DPH,
- b) neplátce DPH: spoluúčast.

V případě, že pojišťovna krátí/odmítne plnění z pojistné smlouvy, a to i dodatečně, je zákazník povinen uhradit krácenou/plnou cenu opravy včetně DPH.

Pro vyloučení pochybností zákazník tímto rovněž výslovně prohlašuje, že souhlasí s ustanovením čl. 7 zakázkového řádu.






Hedin Automotive Czech Republic, a.s.

Autorizovaný prodejce a servis
Mercedes-Benz, smart a Fuso

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY S260011501



Za objednatele vůz předal

Za objednatele vůz převzal

Datum převzetí:

Stav tachometru::





Nacenění opravy ZZS Jmk 416 VIN: W1V9076431P244987

Na uvedeném vozidle je vadný kompresor klimatizace, únik oleje z pravé poloosy do brzdy.

Materiál celkem cca 83000,-

Práce cca 26000,-

Celková cena opravy je 110 000,-

Cena vč DPH


Hedin Automotive a.s
Žarošická 17 Brno
602149276

V Brně 2.7 2026



HEDIN AUTOMOTIVE



a Mercedes-Benz je registrovaná značka Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany.