

Objednávka - číslo: 35810/2026

Vystavená podle §1746 a § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

Objednatel	Dodavatel
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov IČO: 00511951 DIČ: CZ00511951 Č.ú: 174-401202834/0600 Zapsaná v obch. rejstříku pod sp. zn. Pr 466 vedenou u Krajského soudu v ČB	HAKU spol. s.r.o. 53976 Prosetín IČO: 48150258 DIČ: CZ48150258

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Faktury zasílejte elektronicky na e-mail: faktury@nempe.cz

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Objednávám u Vás provedení opravy komorového mrazícího boxu na HTO - výměna dvou agregátů dle cenové nabídky N 2607031 VO.

Cena bez DPH: 147 768,00 Kč

Cena s DPH: 178 799,28 Kč

Podpisem dodavatele se považuje objednávka za akceptovanou.

Objednatel: Petr Adam	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

Přílohy k objednávce č. 35810/2026

Příloha 1: N 2607031 VO.pdf

HAKU spol. s r.o.

Prosetín čp. 68, PSČ 539 76



N 2607031 VO

datum: 3.7.2026

pro: Vážený pan
Petr Adam
Nemocnice Pelhřimov

věc: **Nabídka opravy**

vyřizuje: Jan Voráč

Dne 30. 6. 2026 byla provedena servisní prohlídka mrazicího boxu s předkomorou MONTPUR ReguCon z důvodu nefunkčnosti chladicího zařízení. Při kontrole bylo zjištěno poškození stávajících kompresorů.

Na základě provedené diagnostiky lze jako pravděpodobnou příčinu závady uvést opakované mikrovýpadky elektrické energie, ke kterým došlo dne 29. 6. 2026 v souvislosti s bouřkovou činností v místě instalace zařízení. Vlivem těchto opakovaných výpadků došlo k narušení standardního provozu kompresorů a jejich ochranných prvků, v důsledku čehož nebyla zajištěna jejich běžná ochrana proti přetížení a přehřátí. Následně vlivem vysokých okolních teplot a provozního zatížení došlo k přehřátí kompresorů a jejich nevratnému poškození.

Rozsah zjištěného poškození kompresorů je takový, že jejich oprava není technicky možná ani ekonomicky účelná. Pro obnovení plné funkčnosti chladicího zařízení je nezbytné provést výměnu obou kompresorů za nové.

Zjištěný stav kompresorů odpovídá poruše vzniklé s vysokou pravděpodobností v důsledku nestability elektrické sítě způsobené opakovanými mikrovýpadky napájení.

	-		-	-
SCROLL kompresor	2,00	ks	38 626,00	77 252,00
sestava připojovacích ventilů	2,00	kpl	950,00	1 900,00
těsnění ventilů	2,00	kpl	30,00	60,00
termostat výtlaku COPELAND	2,00	ks	662,00	1 324,00
ventil DTC kompresoru Copeland	2,00	ks	5 566,00	11 132,00
Filtrdehydrátor	6,00	ks	402,00	2 412,00
	-		-	-
R404A-REGENEROVANÉ	12,00	kg	2 595,00	31 140,00
ost spotř mat	1,00	kpl	2 000,00	2 000,00
	-		-	-
práce - výměna kompresoru	1,00	kpl	9 920,00	9 920,00
cestovné -1	162,00	km	17,00	2 754,00
práce - následná prohlídka	1,00	kpl	5 120,00	5 120,00
cestovné -2	162,00	km	17,00	2 754,00
	-		-	-
CELKEM CZK bez DPH	1,00	kpl	-	147 768,00

IČO 48150258

DIČ CZ48150258

1

Výpis z obchodního rejstříku veden u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka:

C 3266