



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1739/DO/2026		
Smlouva č.:	ZZS/464/2025		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017		
Datum vystavení:	16. 6. 2026		
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	3.7.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 3848 IČV 202 č. stř.: 11200			
1. Oprava vozidla dle ZL-TB017853			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	97.000,- Kč		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 1739/DO/2026 VSP Auto Praha 30.6.2026		



D

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	
Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.			
..... datum podpis			
Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017853			Strana 1
Předb. forma úhrady:			
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Převzato kjm
253855		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
04.04.2019	16.06.2026 253855	50 000 Kč	03.07.2026 12:00

1. Cenový návrh IČV 202

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 1739/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zasláného cenového návrhu

2. Specifikace závady

Text zakázkového listu

- vozidlo nedobíjí
- Provedení olejového servisu motoru

3. Dobíjení

Text zakázkového listu

- vůz nedobíjí

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
133200	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna součástí napínacího zařízení pro klínový řemen	0,60 ČJ
155010	Kontrola alternátoru s regulátorem a vedeními	0,50 ČJ
155070	Výměna alternátoru	0,60 ČJ
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických pracích)	0,10 ČJ
541010	Kontrola elektrické soustavy, stav: ...	0,80 ČJ

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017853			Strana 2
Předb. forma úhrady:			
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Převzato kjm
253855		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
04.04.2019	16.06.2026 253855	50 000 Kč	03.07.2026 12:00

541011	Provedení krátkého testu	0,20 ČJ
547991	Odpojit, připojit ukostřovací kabel předávného akumulátoru (při pracích na vozidle) u vozidel s kódem E2M	0,10 ČJ
611105	Demontáž, montáž spodního obložení motorového prostoru	0,30 ČJ

4. Servis

Text zakázkového listu

- provedení olejového servisu motoru

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
001155	Provedení servisu B	1,20 ČJ
001608	Doplňkové práce k servisu: výměna oleje u zadní nápravy	0,30 ČJ
001621	Doplňk k servisu: kontrola vzduchového filtru, podle potřeb y výměna	0,20 ČJ
001769	Dodatek k servisu: každé 2 roky výměna brzdové kapaliny	0,50 ČJ

5. Brzdy

Text zakázkového listu

- výměna brzdového obložení

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
--------	-------	-------

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017853			Strana 3
Předb. forma úhrady:			
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Převzato kjm
253855		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
04.04.2019	16.06.2026 253855	50 000 Kč	03.07.2026 12:00

401470	Demontáž, montáž všech kompletních kol u vozidel se 6 kompletními koly	0,80 ČJ
421301	Seřízení parkovací brzdy u voz. s kódem IT5	0,60 ČJ
421350	Odvzdušnění hydraulické brzdové soustavy	0,80 ČJ
422851	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna 4 brzdových obložení zadní nápravy (Odmontovaná kompletní kola)	0,50 ČJ
422906	Výměna 2 brzdových kotoučů zadní nápravy (brzdová obložení demontována) u voz. s kódem IT5	1,10 ČJ
423305	Výměna 4 brzdových čelistí parkovací brzdy (brzdové kotouče demontovány) u voz. s kódem IT5	0,40 ČJ
424790	Oprava uložení třmenu kotoučové brzdy zadní nápravy	1,20 ČJ
Nezařazené operace		
Text zakázkového listu		
KDM: 0		
Smlouva: NE		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
DJM	Drobný jednicový materiál	x

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017853			Strana 1
Předb. forma úhrady:			
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Převzato kjm
253855		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
04.04.2019	01.06.2026 251899	50 000 Kč	03.06.2026 12:00

1. Zakázkový list IČV 202		
Text zakázkového listu		
ZZS objednávka číslo: 1739/DO/2026		
Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu		
2. Specifikace závady		
Text zakázkového listu		
- vozidlo nedobíjí		
- Provedení olejového servisu motoru		
3. Dobíjení		
Text zakázkového listu		
- vůz nedobíjí		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
133200	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna součástí napínacího zařízení pro klínový řemen	0,60 ČJ
155010	Kontrola alternátoru s regulátorem a vedeními	0,50 ČJ
155070	Výměna alternátoru	0,60 ČJ
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických pracích)	0,10 ČJ
541010	Kontrola elektrické soustavy, stav: ...	0,80 ČJ

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017853			Strana 2
Předb. forma úhrady:			
Prodejní označení Sprinter 519 CDI		Datum přijetí / Čas 16.06.2026 10:40	
Číslo zákazníka 30017136		Převzato kým	
Předběžná cena vč. DPH 50 000 Kč		Předběžný termín dokončení 03.06.2026 12:00	

541011	Provedení krátkého testu	0,20 ČJ
547991	Odpojit, připojit ukostřovací kabel přídavného akumulátoru (při pracích na vozidle) u vozidel s kódem E2M	0,10 ČJ
611105	Demontáž, montáž spodního obložení motorového prostoru	0,30 ČJ

4. Servis

Text zakázkového listu

- provedení olejového servisu motoru

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
001155	Provedení servisu B	1,20 ČJ
001608	Doplňkové práce k servisu: výměna oleje u zadní nápravy	0,30 ČJ
001621	Doplňk k servisu: kontrola vzduchového filtru, podle potřeb y výměna	0,20 ČJ
001769	Dodatek k servisu: každé 2 roky výměna brzdové kapaliny	0,50 ČJ

5. Brzdy

Text zakázkového listu

- výměna brzdového obložení

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
--------	-------	-------

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017853			Strana 3
Předb. forma úhrady:			
Prodejní označení Sprinter 519 CDI		Datum přijetí / Čas 16.06.2026 10:40	
Číslo zákaznika 30017136		Převzato kým	
Předběžná cena vč. DPH 50 000 Kč		Předběžný termín dokončení 03.06.2026 12:00	

401470	Demontáž, montáž všech kompletních kol u vozidel se 6 komple tními koly	0,80 ČJ
421301	Seřízení parkovací brzdy u voz. s kódem IT5	0,60 ČJ
421350	Odvzdušnění hydraulické brzdové soustavy	0,80 ČJ
422851	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna 4 brzdových oblož ení zadní nápravy (Odmontovaná kompletní kola)	0,50 ČJ
422906	Výměna 2 brzdových kotoučů zadní nápravy (brzdová obložení d emontována) u voz. s kódem IT5	1,10 ČJ
423305	Výměna 4 brzdových čelistí parkovací brzdy (brzdové kotouče demontovány) u voz. s kódem IT5	0,40 ČJ
424790	Oprava uložení třmenu kotoučové brzdy zadní nápravy	1,20 ČJ

Nezařazené operace

Text zakázkového listu

KDM: 0

Smlouva: NE

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
DJM	Drobný jednicový materiál	x



U

VSP Auto Praha Servis, a.s.
Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

KOV Karoserie Velim s.r.o.

Sokolská 615
281 01 Velim
IČ 04634977

DIČ CZ04634977

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Cenový návrh		TB017853
Datum vystavení	Datum uskutečnění/zdanitelného plnění	Strana
..	..	1
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
..		
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI
Stav km	Číslo motoru	Datum přijetí / Čas
253855		16.06.2026 10:40
Zakázka číslo	Číslo zákazníka	Uživatel
TB017853	30017136	
Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
01.06.2026 251899	04.04.2019	

1. Cenový návrh IČV 202

ZZS objednávka číslo: 1739/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 202 - celkem:

2. Specifikace závaty

2. Specifikace závaty - celkem:

3. Dobíjení

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
133200	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA SOUČÁSTÍ NAPÍNAČÍ HO ZAŘÍZENÍ PRO KLÍNOVÝ ŘEMEN	1 980,00 Kč	0,60 ČJ	21%		1 188,00 Kč
155010	KONTROLA ALTERNÁTORU S REGULÁTOREM A VEDENÍMI	1 980,00 Kč	0,50 ČJ	21%		990,00 Kč
155070	VÝMĚNA ALTERNÁTORU	1 980,00 Kč	0,60 ČJ	21%		1 188,00 Kč
540650	NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)	1 980,00 Kč	0,10 ČJ	21%		198,00 Kč
541010	KONTROLA ELEKTRICKÉ SOUSTAVY, STAV: ...	1 980,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 584,00 Kč
541011	PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU	1 980,00 Kč	0,20 ČJ	21%		396,00 Kč
547991		1 980,00 Kč	0,10 ČJ	21%		198,00 Kč

KOV Karoserie Velim s.r.o.

Sokolská 615
281 01 Velim
IČ 04634977

DIČ CZ04634977

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Cenový návrh		TB017853
Datum vystavení	Datum uskutečnění/zdanitelného plnění	Strana
..	..	2
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
..		
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI
Stav km	Číslo motoru	Datum přijetí / Čas
253855		16.06.2026 10:40
Zakázka číslo	Číslo zákazníka	Uživatel
TB017853	30017136	
Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
01.06.2026 251899	04.04.2019	

ODPOJIT, PŘIPOJIT UKOSTŘOVACÍ KABEL PŘIDÁVNÉHO AKUMULÁTORU (PŘI PRACÍCH NA VOZIDLE) U VOZIDEL S KÓDEM E2M

611105	1 980,00 Kč	0,30 ČJ	21%	594,00 Kč
--------	-------------	---------	-----	-----------

DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SPODNÍHO OBLOŽENÍ MOTOROVÉHO PROSTORU

Práce celkem:

6 336,00 Kč

Vydání materiál

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A642154080287 GENERÁTOR	33 858,30 Kč	1,000	21%		33 858,30 Kč

Materiál celkem:

33 858,30 Kč

3. Dobíjení - celkem: 40 194,30 Kč

4. Servis

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
001155	PROVEDENÍ SERVISU B	1 980,00 Kč	1,20 ČJ	21%		2 376,00 Kč
001608	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K SERVISU: VÝMĚNA OLEJE U ZADNÍ NÁPRAVY	1 980,00 Kč	0,30 ČJ	21%		594,00 Kč
001621	DOPLŇK K SERVISU: KONTROLA VZDUCHOVÉHO FILTRU, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA	1 980,00 Kč	0,20 ČJ	21%		396,00 Kč
001769	DODATEK K SERVISU: KAŽDÉ 2 ROKY VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY	1 980,00 Kč	0,50 ČJ	21%		990,00 Kč

KOV Karoserie Velim s.r.o.

Sokolská 615
281 01 Velim
IČ 04634977

DIČ CZ04634977

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Cenový návrh		TB017853
Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
- -	- -	3
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
- -		
Prodejní označení	Datum přijetí / Čas	
Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40	
Číslo zákazníka	Uzavřel	
30017136		
První registrace	Poznámka	
04.04.2019		

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
	Z2025-046965	- -	- -
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
253855		30017136	
Zákazka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TB017853	01.06.2026 251899	04.04.2019	

Práce celkem:						4 356,00 Kč
Vydáný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
A000090375110	672,00 Kč	1,000	21%		672,00 Kč	
VLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILTRU		LUFTFILTEREINSATZ				
A000989720713ADHW	2 151,80 Kč	0,500	21%		1 075,90 Kč	
OLEJ PŘEVODOVÝ 235.31 (75W/85 HYP) 5L		NORMA DT 12B120				
A0009976232	68,70 Kč	1,000	21%		68,70 Kč	
UZAVÍRACÍ SROUB						
A6421800009	653,80 Kč	1,000	21%		653,80 Kč	
VLOŽKA FILTRU OLEJE						
A9019970535	73,20 Kč	1,000	21%		73,20 Kč	
ZATKA						
C089010810	69,40 Kč	2,000	21%		138,80 Kč	
BENZÍNOVÝ ČISTIČ 500ML						
N007603014106	34,20 Kč	1,000	21%		34,20 Kč	
KROUŽEK TĚSNÍCÍ						
O0009894804 FDEE	285,70 Kč	12,500	21%		3 571,25 Kč	
OLEJ MOTOROVÝ 228.51 LT (5W/30) 15C110						
O000989560515	292,00 Kč	1,000	21%		292,00 Kč	
BRZDOVÁ KAPALINA SUD 1L (331.0)						
Materiál celkem:						6 579,85 Kč
4. Servis - celkem:						10 935,85 Kč

KOV Karoserie Velim s.r.o.

Sokolská 615
281 01 Velim
IČ 04634977

DIČ CZ04634977

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Cenový návrh		TB017853
Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
- -	- -	4
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
- -		
Prodejní označení	Datum přijetí / Čas	
Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40	
Číslo zákazníka	Uzavřel	
30017136		
První registrace	Poznámka	
04.04.2019		

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
	Z2025-046965	- -	- -
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
253855		30017136	
Zákazka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TB017853	01.06.2026 251899	04.04.2019	

5. Brzdy

Pracovní operace						
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
401470	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VŠECH KOMPLETNÍCH KOL U VOZIDEL SE 6 KOMPLETNÍMI KOLY	1 980,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 584,00 Kč
421301	SEŘÍZENÍ PARKOVACÍ BRZDY U VOZ. S KÓDEM IT5	1 980,00 Kč	0,60 ČJ	21%		1 188,00 Kč
421350	ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉ BRZDOVÉ SOUSTAVY	1 980,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 584,00 Kč
422851	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA 4 BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY (ODMONTOVANÁ KOMPLETNÍ KOLA)	1 980,00 Kč	0,50 ČJ	21%		990,00 Kč
422906	VÝMĚNA 2 BRZDOVÝCH KOTOUČŮ ZADNÍ NÁPRAVY (BRZDOVÁ OBLOŽENÍ DEMONTOVÁNA) U VOZ. S KÓDEM IT5	1 980,00 Kč	1,10 ČJ	21%		2 178,00 Kč
423305	VÝMĚNA 4 BRZDOVÝCH ČELISTÍ PARKOVACÍ BRZDY (BRZDOVÉ KOTOUČE DEMONTOVÁNY) U VOZ. S KÓDEM IT5	1 980,00 Kč	0,40 ČJ	21%		792,00 Kč
424790	OPRAVA ULOŽENÍ TRMENU KOTOUČOVÉ BRZDY ZADNÍ NÁPRAVY	1 980,00 Kč	1,20 ČJ	21%		2 376,00 Kč
Práce celkem:						10 692,00 Kč
Vydáný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	

KOV Karoserie Velim s.r.o.

Sokolská 615
281 01 Velim
IČ 04634977

DIČ CZ04634977

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh TB017853

Datum vystavení Datum uskutečnění
zdanitelného plnění Strana 5

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
	Z2025-046965		
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
253855		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TB017853	01.06.2026 251899	04.04.2019	
A002989515109	MAZACÍ TUK BREMBO	172,70 Kč	1,000 21% 172,70 Kč
A4474210701	ROZPĚRNÁ PRUŽINA	95,00 Kč	4,000 21% 380,00 Kč
A4474210801	ROZPĚRNÁ PRUŽINA	95,00 Kč	4,000 21% 380,00 Kč
A9064200420	DESTIČKY BRZDOVÉ	4 236,30 Kč	1,000 21% 4 236,30 Kč
A9069900601	ŠESTIHR. ŠROUB S PŘÍRUBOU BAL.10KS	38,70 Kč	4,000 21% 154,80 Kč
A907423010007	KOTOUČ BRZDOVÝ	2 809,80 Kč	2,000 21% 5 619,60 Kč
A9074239700	OBLOŽENÍ KOTOUČOVÉ BRZDY	2 129,60 Kč	1,000 21% 2 129,60 Kč
A9079057103	SENZOR OPOTŘEBENÍ BRZD ZN	238,80 Kč	2,000 21% 477,60 Kč
A9079900800	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB	39,70 Kč	2,000 21% 79,40 Kč
N000000000276	ŠROUB	58,90 Kč	1,000 21% 58,90 Kč
N910105014010	ŠROUB PŘÍRUBY	48,50 Kč	12,000 21% 582,00 Kč
R34702	LEPIDLO NA ŠROUBY NUTLOCK	1 017,80 Kč	1,000 21% 1 017,80 Kč

KOV Karoserie Velim s.r.o.

Sokolská 615
281 01 Velim
IČ 04634977

DIČ CZ04634977

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh TB017853

Datum vystavení Datum uskutečnění
zdanitelného plnění Strana 6

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
	Z2025-046965		
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AM3848	WDB9071531N004155	Sprinter 519 CDI	16.06.2026 10:40
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
253855		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TB017853	01.06.2026 251899	04.04.2019	
Materiál celkem:			15 288,70 Kč
5. Brzdy - celkem:			25 980,70 Kč
Nezařazené operace			
Pracovní operace			
Pozice	Popis	Sazba	Norma DPH Sleva Cena
'DJM	DROBNÝ JEDNICOVÝ MATERIÁL		21% 1 750,00 Kč
Práce celkem:			1 750,00 Kč
Nezařazené operace - celkem:			1 750,00 Kč
Rekapitulace DPH		CELKEM BEZ DPH	
Sazba DPH	Základ DPH DPH	78 860,85 Kč	
Základní 21%	78 860,85 Kč	16 560,78 Kč	
Snižovaná 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	
0%	0,00 Kč	95 421,63 Kč	
		CELKEM K ÚHRADĚ	