

- 175 120264

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 71/2017
podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12. 101 00 Praha 10			
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO	Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel			
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]			
Typ/modifikace techniky: LRD 110 TDI SW VP	Uživatel techniky: 421500 Tábor Dislokace techniky: Tábor Plk- PhDr. Roman Biš velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Kkpt. Volf tel.: [redacted]			
Evidenční číslo: 691 64-00				
Rok výroby: 2001				
SOJ ano/ne; rozsah: NE – drobná oprava				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. M kko a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
Termín (doha) ukončení poskytování služby: 40 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.71	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.71	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	Lakovna Baumruk spol s r.o.			
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				154 402,46
Nabídková cena celkem 154 402,46 Kč bez DPH, 186 826,97 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		27. 09. 2017		
V Praze dne: 24.07.2017	V Praze dne: [redacted]			
Marek Veselý jedenatel	Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.09.21 14:50:25 +0200	[redacted]		
Za poskytovatele: Veselý [redacted]	Za objednatele: In [redacted]			



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 71/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
1.1	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje				
1.2	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva				
1.3	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr				
1.4	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr				
1.5	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr				
1.6	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice chlazení č.1				
1.7	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona				
1.8	Motor - oprava	CN100308L	4	ks	Spona				
1.9	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice chlazení č.2				
1.10	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice chlazení č.3				
1.11	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace				
1.12	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Kladka klimatizace				
1.13	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Napínací kladka klim.				
1.14	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru				
1.15	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění vika ventilů				
1.16	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka				
1.17	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina 5L				
1.18	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w40				
1.19	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Chlad. medium R134a				
1.20	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)				
2.1	Řízení - oprava	QAF500040E	1	ks	Převodka říz. VRATNÝ I				
2.2	Řízení - oprava	QFW000030	1	ks	Páka převodky				
2.3	Řízení - oprava	RBG000010	1	ks	Skládaný čep řízení				
2.4	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Spojovačka řízení zd.				
2.5	Řízení - oprava	NC112046	4	ks	Matice				
2.6	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení R/H				
2.7	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení				
2.8	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Olej do řízení				
2.9	Řízení - oprava	QLE500020	1	ks	Kloubek řízení				
3.1	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule venkovní				
3.2	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub				
3.3	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub				
3.4	Přední náprava - oprava	R81100031	1	ks	Panhardská tyč				
3.5	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub				
3.6	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Matice				
3.7	Přední náprava - oprava	NTC1888	2	ks	Táhlo stabilizátoru				
3.8	Přední náprava - oprava	.S52819	4	ks	Gumové pouzdro stb.				

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.9	Přední náprava - oprava	RYG501480	2	ks	Šroub					
3.10	Přední náprava - oprava	NTC6828	2	ks	Uložení stabilizátoru					
3.11	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
3.12	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína koulí					
3.13	Přední náprava - oprava	LR003156	2,4	l	Olej přední diferenciál					
3.14	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
3.15	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
4.1	Převodovka hlavní - oprava	SYNTRANSB	2,4	l	Převodový olej					
5.1	Převodovka přídatná - oprava	SYNTRANSB	2,3	l	Převodový olej					
6.1	Zadní náprava - oprava	NTC1772	2	ks	Silentblock zd.pod.r.					
6.2	Zadní náprava - oprava	BH610321L	2	ks	Šroub					
6.3	Zadní náprava - oprava	NY610041L	2	ks	Matice					
6.4	Zadní náprava - oprava	STC618	1	ks	Uložení podél.zd.ramen					
6.5	Zadní náprava - oprava	SX110301	6	ks	Šroub					
6.6	Zadní náprava - oprava	FY110056	6	ks	Matice					
6.7	Zadní náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
6.8	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tiumiče					
6.9	Zadní náprava - oprava	NTC1888	2	ks	Táhlo stabilizátoru					
6.10	Zadní náprava - oprava	.552819	4	ks	Gumové pouzdro stb.					
6.11	Zadní náprava - oprava	RYG501490	2	ks	Šroub					
6.12	Zadní náprava - oprava	NY116041L	2	ks	Matice					
6.13	Zadní náprava - oprava	NC112046	2	ks	Matice					
6.14	Zadní náprava - oprava	NRC5674	2	ks	Uložení zd.stabilizátoru					
6.15	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero					
6.16	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
6.17	Zadní náprava - oprava	FTC5241	2	ks	Podložka					
6.18	Zadní náprava - oprava	RFD1000000	2	ks	Matice náboje kola					
6.19	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub našeče kola					
6.20	Zadní náprava - oprava	C8277-31	1	ks	Vazelína ložisek kol					
6.21	Zadní náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
6.22	Zadní náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
6.23	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
6.24	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,4	l	Olej zadní diferenciál					
7.1	Brzdová soustava - oprava	ERR3539	1	ks	Vakuová pumpa					
7.2	Brzdová soustava - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
7.3	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
8.1	Karoserie - oprava koroze		4	ks	Př.náraz+rám+kryty sv.					

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 71/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 71/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500 Tábor		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW VP	VPZ	691-64-00
VIN	SALLDBAF85A690977		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU, KAROSÉRIE a ŠASI

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 71

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 71

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 71			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 71			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:	Lakovna Baumruk, spol. s r.o.			
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				154 402,46

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 45 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 24.07.2017

Za poskytovatele:

Marek Veselý
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.08.01
16:26:49 +0200

V Praze

dne: 24. 7. 17 Za odběratele:

titu

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 71/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.2	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.3	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
1.4	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					
1.5	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.6	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice chlazení č.1					
1.7	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona					
1.8	Motor - oprava	CN100308L	4	ks	Spona					
1.9	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice chlazení č.2					
1.10	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice chlazení č.3					
1.11	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.12	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Kladka klimatizace					
1.13	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Napínací kladka klim.					
1.14	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.15	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění vika ventilů					
1.16	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.17	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina 5L					
1.18	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w40					
1.19	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Chlad. médium R134a					
1.20	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
2.1	Řízení - oprava	QAF500040E	1	ks	Převodka říz. VRATNÝ I					
2.2	Řízení - oprava	QFW000030	1	ks	Páka převodky					
2.3	Řízení - oprava	R8G000010	1	ks	Skládaný čep řízení					
2.4	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Spojovačka řízení zd.					
2.5	Řízení - oprava	NC112046	4	ks	Matice					
2.6	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení R/H					
2.7	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení					
2.8	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Olej do řízení					
2.9	Řízení - oprava	QLE500020	1	ks	Kloubek řízení					
3.1	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule venkovní					
3.2	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
3.3	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub					
3.4	Přední náprava - oprava	RBI100031	1	ks	Panhardská tyč					
3.5	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub					
3.6	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Matice					
3.7	Přední náprava - oprava	NTC1888	2	ks	Táhlo stabilizátoru					
3.8	Přední náprava - oprava	552819	4	ks	Gumové pouzdro stb.					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.9	Přední náprava - oprava	RYG501480	2	ks	Šroub					
3.10	Přední náprava - oprava	NTC6828	2	ks	Uložení stabilizátoru					
3.11	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
3.12	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína kouli					
3.13	Přední náprava - oprava	LR003156	2,4	l	Dlej přední diferenciál					
3.14	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
3.15	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
4.1	Převodovka hlavní - oprava	SYNTRANS8	2,4	l	Převodový olej					
5.1	Převodovka přídatná - oprava	SYNTRANS8	2,3	l	Převodový olej					
6.1	Zadní náprava - oprava	NTC1772	2	ks	Silentblock zd.pod.r.					
6.2	Zadní náprava - oprava	BH610321L	2	ks	Šroub					
6.3	Zadní náprava - oprava	NY610041L	2	ks	Matice					
6.4	Zadní náprava - oprava	STC618	1	ks	Uložení podél.zd.ramen					
6.5	Zadní náprava - oprava	SX110301	6	ks	Šroub					
6.6	Zadní náprava - oprava	FY110056	6	ks	Matice					
6.7	Zadní náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
6.8	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče					
6.9	Zadní náprava - oprava	NTC1888	2	ks	Táhlo stabilizátoru					
6.10	Zadní náprava - oprava	.552819	4	ks	Gumové pouzdro stb.					
6.11	Zadní náprava - oprava	RYG501490	2	ks	Šroub					
6.12	Zadní náprava - oprava	NY116041L	2	ks	Matice					
6.13	Zadní náprava - oprava	NC112046	2	ks	Matice					
6.14	Zadní náprava - oprava	NRC5674	2	ks	Uložení zd.stabilizátoru					
6.15	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero					
6.16	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
6.17	Zadní náprava - oprava	FTC5241	2	ks	Podložka					
6.18	Zadní náprava - oprava	RFD1000000	2	ks	Matice náboje kola					
6.19	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub unašeče kola					
6.20	Zadní náprava - oprava	C8277-31	1	ks	Vazelína ložisek koi					
6.21	Zadní náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
6.22	Zadní náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
6.23	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
6.24	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,4	l	Dlej zadní diferenciál					
7.1	Brzdová soustava - oprava	ERR3539	1	ks	Vakuová pumpa					
7.2	Brzdová soustava - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
7.3	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
8.1	Karoserie - oprava koroze		4	ks	Př.náraz+rám+kryty sv.					

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)			Počet hodin
9.1	Geometrie nápravy		1	ks	Geometrie nápravy					
10.1	zajet - vyjet			ks						
11.1.	jízdní zkouška			ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
CELKEM						122 858,46 Kč	37,10	23 744,00 Kč	7 800,00 Kč	154 402,46 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 1.8.2017 Razítko:

Marek Veselý
Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.08.01
10:29:47 +02'00'
Podpis: Marek Veselý