

Objednatel:

MUNI

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 267/2

Veveří

602 00 Brno 2

Dodavatel:

IČO: 25331639

DIČ: CZ25331639

TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958/7

Kyjov

697 01 Kyjov

Konečný příjemce:

ÚBZ

Datum vystavení: 26.06.2026


Datum dodání:

Forma dopravy:

Množství MJ	Název položky	Cena		DPH (%)	Částka	
		bez DPH			DPH	Částka celkem
	Objednáváme u Vás servis automobilu VW T6 kombi SPZ 1BI 9380, který se poškodil na služební cestě našeho zaměstnance v odhadované částce cca 80 000,- Kč	66 115,70		21	13 884,30	80 000,00

Celková cena s DPH:

80 000,00 Kč



DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 2614 102552
Číslo zakázky: W544037

Příjemce	
Přírodovědecká fakulta MU , Ústav botaniky a zoologie	
Kotlářská 2	
611 37 Brno	
Česká republika	
IČ: 00216224	DIČ: CZ00216224
Identifika. zákazníka:	81010

Prodejce	
TOP CENTRUM car s.r.o.	
Brněnská 4031	
695 01 Hodonín	
IČ: 25331639	DIČ: CZ25331639
	
	
Sídlo	
Strážovská 958, 69701 Kyjov	

Datum vystavení: 14.7.2026 Datum splatnosti: 28.7.2026 DUP/DPP: 14.7.2026

Platební údaje

Účet		Způsob úhrady:	Bankovním převodem	
IBAN		Var.symbol:	2614102552	
BIC		Částka k úhradě:	79 499.00 Kč	

Model	RZV	Číslo karosérie	Dat.prod.	Stav km	Příjem zak.	Vyřizuje
VW T6 KOMBI 2,0 TDI 4MOT KR	1BI 9380	WV2ZZZ7HZGX011120	29.1.2016	296838	26.6.2026	Frybert

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Os.č.	Sleva	DPH %	PC celkem
01500000 RVZ / diagnostika I.	14,50	50	151	20,00%	21 %	580,00 Kč
21010135 System plnicího vzduchu kontrolovat	14,50	40	151	20,00%	21 %	464,00 Kč
26741946 Filtr pevných částic demontaz a montaz	14,50	70	151	20,00%	21 %	812,00 Kč
21301907 Turbodmychadlo demontaz a montaz	14,50	780	151	20,00%	21 %	9 048,00 Kč
21301099 Turbodmychadlo spoje uvolnit	14,50	60	151	20,00%	21 %	696,00 Kč
01500000 RVZ / diagnostika II.	14,50	60	151	20,00%	21 %	696,00 Kč
Materiál	Jednot.cena	Množ.		Sleva	DPH %	PC celkem
WHT002643 Šroub dutý	349,69	1,000	Kus	10,00%	21 %	314,72 Kč
N 0210719 Dutý šroub	257,98	1,000	Kus	10,00%	21 %	232,18 Kč
03L131547P Těsnění	135,42	1,000	Kus	10,00%	21 %	121,88 Kč
N 90188902 Šroub	78,64	8,000	Kus	10,00%	21 %	566,21 Kč
N 10688402 Šroub	43,52	2,000	Kus	10,00%	21 %	78,34 Kč
N 10688402 Šroub	43,52	2,000	Kus	10,00%	21 %	78,34 Kč
N 90737107 Šroub	25,49	1,000	Kus	10,00%	21 %	22,94 Kč
N 10717701 Šroub	136,76	2,000	Kus	10,00%	21 %	246,17 Kč
04L145757B Těsnění	127,94	1,000	Kus	10,00%	21 %	115,15 Kč
N 90592705 Šroub	63,40	2,000	Kus	10,00%	21 %	114,12 Kč
N 90686902 Spona hadicová	128,47	1,000	Kus	10,00%	21 %	115,62 Kč
07Z145117A Kroužek těsnící	117,58	1,000	Kus	10,00%	21 %	105,82 Kč
N 0138133 Kroužek	82,78	2,000	Kus	10,00%	21 %	149,00 Kč
WHT003842 Matice	91,27	8,000	Kus	10,00%	21 %	657,14 Kč
04L253039H Těsnění	588,06	1,000	Kus	10,00%	21 %	529,25 Kč
04L253014M Potrubí vyfukové s	49 062,74	1,000	Kus	10,00%	21 %	44 156,47 Kč
04L131521BF Trubka	641,49	1,000	Kus	10,00%	21 %	577,34 Kč
03L131547P Těsnění	135,42	2,000	Kus	10,00%	21 %	243,76 Kč
2H0253725 Sponka	881,27	1,000	Kus	10,00%	21 %	793,14 Kč
7E0253115J Těsnění	588,06	1,000	Kus	10,00%	21 %	529,25 Kč
03N145811B Plech	510,52	1,000	Kus	10,00%	21 %	459,47 Kč
7E0129654AB Hadice vedení vzduchu	1 975,80	1,000	Kus	10,00%	21 %	1 778,22 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu:

2614 102552

Číslo zakázky:

W544037

Materiál		Jednot.cena	Množ.		Sleva	DPH %	PC celkem
1K0253141AA	Spona	673,81	1,000	Kus	10,00%	21 %	606,43 Kč
CIS001	Čistič, uvolňovač	222,00	1,000	Kus	10,00%	21 %	199,80 Kč
Ostatní		Jednot.cena	Množ.		Sleva	DPH %	PC celkem
	Drobný a pomocný materiál	614,80	1,00			21 %	614,80 Kč

Konečné zúčtování	DPH %	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21 %	65 701,56 Kč	13 797,33 Kč	79 498,89 Kč

Položka haléřového vyrovnání 0,11 Kč

Částka k úhradě:

79 499,00 Kč

Služby celkem: 12 296,00 Kč Materiál celkem: 53 405,56 Kč Sleva na zakázku: 8 939,64 Kč

Texty

Diagnostika vozidla ŘVZ - přestavovací jednotka turbodmychadla 1 vzpříčená

Provedena výměna turbodmychadla

Vymazání paměti závad

Provedena zkušební jízda

č.obj. 3115/438/26

Doklad převzal bez výhrad, s cenou souhlasí:

Doklad vystavil: