

LKQ CZ s.r.o.

Kolbenova 1021/9  
19000 Praha - Vysočany  
IČ: 24787426 DIČ: CZ24787426

C 339418 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení:   
Telefon:

Místo určení:  
Příjemce:

Expozitura příj.:

Odběratel :   
**Zdravotnická Záchranná služba JMK  
p.o.**  
  
Kamenice 798/1d  
625 00 Brno  
  
IČ: 00346292 DIČ:

Konstantní symbol: 0008  
Objednávka: P25V00001033  
Smlouva:  
Datum vystavení: 04.08.2026  
Datum splatnosti: 03.09.2026  
Datum skut.zdaň. plnění: 04.08.2026

Předmět fakturace :

| ř.             | název položky                                           | mj.             | množství | základ/mj.  | Zákl.DPH  | % DPH             | DPH       | Celkem vč.DPH |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|
| Č. objednávky: |                                                         | Schvalovací č.: |          | Zakázka:    |           | VIN:              |           | Stav km:      |
| S260011411     |                                                         | P25V00001033    |          | 455334      |           | WDB9066331P561525 |           | RZ: 1BV1904   |
| 1              | 1 - Na základě fakturace Vám zasílám doklad č.312608272 | ks              | 1,00     | 6 253,0000  | 6 253,00  | 21                | 1 313,13  | 7 566,13      |
| 2              | 1 - Na základě fakturace Vám zasílám doklad č.312608272 | ks              | 1,00     | 70 306,5000 | 70 306,50 | 21                | 14 764,37 | 85 070,87     |
|                |                                                         |                 |          |             | 76 559,50 |                   | 16 077,50 | 92 637,00     |

REKAPITULACE :

|           |    |           |           |
|-----------|----|-----------|-----------|
| 0,00      | 0  | 0,00      | 0,00      |
| 0,00      | 0  | 0,00      | 0,00      |
| 76 559,50 | 21 | 16 077,50 | 92 637,00 |
| 0,00      | 12 | 0,00      | 0,00      |
| 76 559,50 |    | 16 077,50 | 92 637,00 |



Zaokrouhlení : 0,00  
Záloha: 0,00  
Dobropis: 0,00

Celková částka k úhradě: 

92 637,00 Kč

Hedin Automotive Czech Republic, a.s.

Autorizovaný prodejce a servis  
Mercedes-Benz, Smart, Opel

## POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY S260011411

Dodavatel:

Hedin Automotive Czech Republic, a.s.  
Žarošická 4315/17  
62800 Brno  
Česká republika

IČ: 63484463  
DIČ: CZ63484463

Telefon:  
Telefax:

Vytvoření objednávky: 29.06.2026 8:47  
Plánované přijetí: 29.06.2026 8:47  
Plánované odevzdání: 03.07.2026 12:47

Cena bez DPH odhadem: 50 000,00  
Předběžná objednávka č.:

Zákazník:

**Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje**  
kraje, příspěvková organizace  
Kamenice 798/1d  
625 00 Brno  
Česká republika

IČ: 24787426  
DIČ: CZ24787426

Číslo zákazníka: 100724  
Přistavil:

Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
Jméno kont

|                    |                          |                         |                              |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Značka</b>      | <b>Prodejní označení</b> | <b>Stav tachometru:</b> | <b>Otevřel (jm.technika)</b> |
| Mercedes-Benz      | Sprinter 319 CDI/524     | 223 423                 |                              |
| <b>Reg. značka</b> | <b>VIN</b>               | <b>První registrace</b> | <b>Převzal (jm.technika)</b> |
| 1BV1904            | WDB 906633 1P 561525     | 03.01.2018              |                              |
| <b>Kód modelu</b>  | <b>Číslo motoru</b>      | <b>Typ práce</b>        | <b>Stav paliva</b>           |
| WDB9066331P561525  | 64289642045331           |                         |                              |

| Číslo                | Popis                                                    | Množ. MJ |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Požadavek zákazníka: | DIAG - svítí závada AKU + nefunkční servo Oprava vozidla |          |
| Symptomy:            | Oprava vozidla                                           |          |

Náhradní díly vrátit: Ne

Hedin Automotive Czech Republic, a.s.

Autorizovaný prodejce a servis  
Mercedes-Benz, Smart, Opel

## POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY S260011411

Kontakty:

"Zákazník výslovně prohlašuje, že mu byl poskytnut v listinné podobě zakázkový řád, který si zákazník řádně prostudoval, textu zakázkového řádu porozuměl a s jeho zněním výslovně souhlasí, což stvrzuje svým vlastnoručním podpisem. Zákazník výslovně prohlašuje, že v textu zakázkového řádu neshledal žádná překvapivá či neočekávaná ujednání, když text zakázkového řádu shledává zcela jasně srozumitelným. Proto také v souladu se zakázkovým řádem objednává servis/údržbu vozidla. Zakázkový řád je uveřejněn rovněž i na [www.hedinautomotive.cz](http://www.hedinautomotive.cz). Servisní práce v rámci pojistné události uhradí zákazník na základě „Oznámení o poskytnutí pojistného plnění“ od pojišťovny takto:

- a) plátce DPH: spoluúčast a celou výši DPH,
- b) neplátce DPH: spoluúčast.

V případě, že pojišťovna krátí/odmítne plnění z pojistné smlouvy, a to i dodatečně, je zákazník povinen uhradit krácenou/plnou cenu opravy včetně DPH.

Pro vyloučení pochybností zákazník tímto rovněž výslovně prohlašuje, že souhlasí s ustanovením čl. 7 zakázkového řádu.

Datum převzetí:

Stav tachometru::

Hedin Automotive Czech Republic, a.s.

Autorizovaný prodejce a servis  
Mercedes-Benz, Smart, Opel

## Faktura - daňový doklad 312608272

Dodavatel:

Hedin Automotive Czech Republic, a.s.

Žarošická 4315/17

62800 Brno

Česká republika

IČ: 63484463

DIČ: CZ63484463

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

SWIFT-BIC:

IBAN (měna):

VS:

DUZP: 29.07.2026

Datum vystavení: 29.07.2026

Datum splatnosti: 28.08.2026

Odběratel:

LKQ CZ s.r.o.

Kolbenova 1021/9

190 00 Praha

Česká republika

IČ: 24787426

DIČ: CZ24787426

Číslo zákazníka: 100724

Telefon:

Číslo odběratele: 112790

Číslo objednávky zákazníka:

Reference:

Číslo servisní zakázky: S260011411

Prodejce:

Objednatel: Zdravotnická záchraná služba Jihomoravského kraje, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

| Značka        | Prodejní označení    | Stav tachometru: | Reg. značka      |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|
| Mercedes-Benz | Sprinter 319 CDI/524 | 223 423          | 1BV1904          |
| Auftrag       | VIN                  | Číslo motoru     | První registrace |
| 7757600447    | WDB9066331P561525    | 64289642045331   | 03.01.2018       |

| Číslo                | Popis                                              | Množ.          | MJ     | Jedn.<br>cena | Sleva % | Kul. % | DPH % | Částka    |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------|--------|-------|-----------|
| SERVISNÍ ÚLOHA 10000 |                                                    |                |        |               |         |        |       |           |
| Požadavek zákazníka: | DIAG - svítí závada AKU + nefunkční servo          | Oprava vozidla |        |               |         |        |       |           |
| Symptomy:            | Oprava vozidla                                     |                |        |               |         |        |       |           |
| 00155010             | Alternátor s regulátorem a vedeními                | 0,3            | Hodina | 1 690,00      | 0       | 21     |       | 507,00    |
| 00155070             | Generátor vyměnit                                  | 0,8            | Hodina | 1 690,00      | 0       | 21     |       | 1 352,00  |
| 00131202             | Klínový řemen Výměna Jednořemenový pohon           | 0,5            | Hodina | 1 690,00      | 0       | 21     |       | 845,00    |
| 00134402             | Výměna vodící kladky klínového                     | 0,3            | Hodina | 1 690,00      | 0       | 21     |       | 507,00    |
| 00134601             | Pohon klínovým řemenem - kontrola                  | 0,2            | Hodina | 1 690,00      | 0       | 21     |       | 338,00    |
| 00831286             | Klimatizace, kontrola netěsnosti                   | 0,5            | Hodina | 1 690,00      | 0       | 21     |       | 845,00    |
| 00837381             | Kompresor klimatizace Výměna (zadní modul spuštěn) | 1,1            | Hodina | 1 690,00      | 0       | 21     |       | 1 859,00  |
| A0009062700          | ALTERNÁTOR                                         | 1              | Kus    | 33 181,40     | 3       | 21     |       | 32 185,96 |
| A6422001370          | NAPÍNÁK ŘEMENE                                     | 1              | Kus    | 4 168,10      | 3       | 21     |       | 4 043,06  |
| A6422001070          | VRATNÁ KLADKA                                      | 2              | Kus    | 902,30        | 3       | 21     |       | 1 750,46  |
| A0029934296 64       | VÍCEDRÁŽ. KLÍNOVÝ ŘEMEN                            | 1              | Kus    | 1 717,30      | 3       | 21     |       | 1 665,78  |

Strana: 1 z 2

Hedin Automotive Czech Republic, a.s.

Autorizovaný prodejce a servis  
Mercedes-Benz, Smart, Opel

## Faktura - daňový doklad 312608272

|                                    |                    |     |     |           |   |    |                  |
|------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----------|---|----|------------------|
| A0209977645                        | O-KROUŽEK          | 1   | Kus | 49,60     | 3 | 21 | 48,11            |
| A0139974445                        | TĚSNICÍ KROUŽEK    | 1   | Kus | 43,40     | 3 | 21 | 42,10            |
| A0012303211                        | KOMPRESOR CHLADIVA | 1   | Kus | 30 359,50 | 3 | 21 | 29 448,72        |
| R134AX                             | Chladivo R134      | 0,5 | Kus | 2 314,05  | 3 | 21 | 1 122,31         |
| <b>SERVISNÍ ÚLOHA 10000 CELKEM</b> |                    |     |     |           |   |    | <b>76 559,50</b> |
| <b>Celkem práce</b>                |                    |     |     |           |   |    | <b>6 253,00</b>  |
| <b>Celkem zboží</b>                |                    |     |     |           |   |    | <b>70 306,50</b> |
| <b>Celkem CZK</b>                  |                    |     |     |           |   |    | <b>76 559,50</b> |
| <b>21% DPH z 76 559,50</b>         |                    |     |     |           |   |    | <b>16 077,50</b> |
| <b>Celkem CZK včetně DPH</b>       |                    |     |     |           |   |    | <b>92 637,00</b> |

| Rekapitulace DPH | DPH % | Základ DPH       | Částka DPH       | Částka včetně DPH |
|------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
|                  | 21    | 76 559,50        | 16 077,50        | 92 637,00         |
| <b>Celkem</b>    |       | <b>76 559,50</b> | <b>16 077,50</b> | <b>92 637,00</b>  |

PO UJETÍ 50 KM JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT DOTAŽENÍ KOLOVÝCH ŠROUBŮ !

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE: dodavatel zajišťuje pro spotřebitele zpětný odběr opotřebovaných pneumatik. Náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik podle § 99 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, činí 4,33 Kč na 1 kg. použité pneumatiky je možné odevzdat zdarma na místech zpětného odběru.

Rekapitulace objednávky: Objednatel prohlašuje, že se shora uvedenými provedenými servisními úkony a jejich vyúčtováním souhlasí a potvrzuje, že vozidlo přebírá bez výhrad.

Servisní práce v rámci pojistné události uhradí zákazník na základě „Oznámení o poskytnutí pojistného plnění“ od pojišťovny takto:

- a) plátce DPH: spoluúčast a celou výši DPH,
- b) neplátce DPH: spoluúčast.

V případě, že pojišťovna krátí/odmítne plnění z pojistné smlouvy, a to i dodatečně, je zákazník povinen uhradit krácenou/plnou cenu opravy včetně DPH.