

Výčíslení nákladů na odstranění závad:

1	1T43U1M5M005B	20070019616	Na Výšině, 5.patro	133	Lůžko Terno	Popraskané síť zářivého dílu.
2	1T43U1M5M0052	20080123437	Na Výšině, 5.patro	132	Lůžko Terno	Prasklá postranice.
3	1T43U1M5M0052	20080125636	Na Výšině, 5.patro	130	Lůžko Terno	Popraskaný kabel ovladače.
4	1T43U1M5M0052	20080123349	Na Výšině, 5.patro	126	Lůžko Terno	Prasklé čelo v nohách lůžka.
5	1T43U1M5M005B	20070019610	Na Výšině, 5.patro	126	Lůžko Terno	Popraskaný kabel ovladače.
6	1T43U1M5M005B	20070008738	Na Výšině, 5.patro	122	Lůžko Terno	Popraskaný kabel ovladače.
7	1T43U1M5M005B	20070019573	Na Výšině, 5.patro	121	Lůžko Terno	Poškozený přívodní kabel.
8	1T43U1M5M005B	20070019629	Na Výšině, 5.patro	121	Lůžko Terno	Prasklé čelo u hlavy.
9	1T43U1M5M005B	20070008740	Na Výšině, 5.patro	119	Lůžko Terno	Poškozený přívodní kabel.
10	1T43U1M5M0052	20080125635	Na Výšině, 5.patro	118	Lůžko Terno	Poškozený kabel ovladače.
11	1T43U1M5M005B	20070019611	Na Výšině, 4.patro	115	Lůžko Terno	Poškozený kabel ovladače.
12	1B2022205005B	20070022670	Na Výšině, 4.patro	106	Lůžko Beta	Prasklá vrchní postranice.
13	1B2022205005B	20070022679	Na Výšině, 4.patro	104	Lůžko Beta	Prasklá vrchní postranice.
14	1T43U1M5M0052	20080123356	Na Výšině, 4.patro	100	Lůžko Terno	Poškozený přívodní kabel.
15	1B2022205005B	20070022675	Na Výšině, 4.patro	99	Lůžko Beta	Prasklé čelo v nohách lůžka.
16	1T43U1M5M005B	20070019600	Na Výšině, 4.patro	93	Lůžko Terno	Poškozený kabel ovladače.
17	1B2022205005B	20080135050	Na Výšině, 4.patro	88	Lůžko Beta	Schází 2x postranice, vodička a spojovací materiál.
18	1B202190790A4	1207277	Na Výšině, 3.patro	73	Lůžko Beta	Utržená síť v zářivé části ložné plochy.
19	1B202190790A4	1207265	Na Výšině, 3.patro	55	Lůžko Beta	Utržená síť v nožní části ložné plochy.
20	1B202190790A4	1207278	Na Výšině, 3.patro	52	Lůžko Beta	Utržená síť v nožní části ložné plochy.
21	1B202190790A4	1207273	Na Výšině, 3.patro	51	Lůžko Beta	Utržená síť v nožní části ložné plochy.
22	1B202190790A4	1207269	Na Výšině, 3.patro	50	Lůžko Beta	Utržená síť v nožní části ložné plochy.
23	1B202190790A4	1207281	Na Výšině, 3.patro	50	Lůžko Beta	Utržená síť v nožní části ložné plochy.
24	1GTD0136-25	20150144476	Na Výšině, 2.patro	45	Lůžko E-1	Poškozené vodičko postranice.
25	1B202190790A4	1207264	Na Výšině, sklad	0	Lůžko Beta	Utržená síť v nožní části ložné plochy.
26	1B202190790A4	1207268	Na Výšině, sklad	0	Lůžko Beta	Utržená síť v nožní části ložné plochy.
27	1B202190790A4	1207272	Na Výšině, sklad	0	Lůžko Beta	Utržená síť v nožní části ložné plochy.
28	1B2022205005B	20070022683	Na Výšině, sklad	0	Lůžko Beta	Rozpadlá síť v nožní části ložné plochy, nutno vyměnit.
29	1GMP0335-24	20070065479	U Nových Lázní, 1.patro	13	Lůžko E-Smart	Schází kompletní krytka RH kolečka.

30	1T430T1M5M0054	2051160	U Nových Lázní, 1.patro	6	Lůžko Terno	U ovladače poškozený kabel a ulomený háček.
31	1T43M1M0M0054	X20202502X	U Nových Lázní, 1.patro	6	Lůžko Terno	2x ulomená vodítka postranic, poškozený přívodní kabel.
32	1T430T1M5M0054	2051159	U Nových Lázní, 1.patro	6	Lůžko Terno	Poškozený přívodní kabel.
33	1T430T1M5M0054	2051157	U Nových Lázní, 1.patro	5	Lůžko Terno	Rozlomené vodítka postranice, prasklé dvě postranice.
1	Zádový díl		S3-03629B-03		1586,-	
2	Postranice		8254-0025-H1582		1545,-	
3	Ovladač		8212-3086		1099,-	
4	Čelo		D3-02527E-H1582		2950,-	
5	Ovladač		8212-3086		1099,-	
6	Ovladač		8212-3086		1099,-	
7	Kabel		8219-1234		925,-	
8	Čelo		D3-02527E-H1582		2950,-	
9	Kabel		8219-1234		925,-	
10	Ovladač		8212-3086		1099,-	
11	Ovladač		8212-3086		1099,-	
12	Postranice		8254-0025-H1582		1545,-	
13	Postranice		8254-0025-H1582		1545,-	
14	Kabel		8219-1234		925,-	
15	Čelo		D3-02527E-H1582		2950,-	
16	Ovladač		8212-3086		1099,-	
17	Postranice	2x	8254-0025-H1582		3090,-	
17	Vodítka	2x	S2-03328C		686,-	
17	Podložka jistící	2x	D4-01835		62,-	
17	Křídlová matice	2x	8549-0090		4,-	
18	Zádový díl		S3-04070A-02		1954,-	
19	Rám ložné plochy		S2-01826B-02		2629,-	
20	Rám ložné plochy		S2-01826B-02		2629,-	
21	Rám ložné plochy		S2-01826B-02		2629,-	
22	Rám ložné plochy		S2-01826B-02		2629,-	
23	Rám ložné plochy		S2-01826B-02		2629,-	
24	Vodítka		S6012625		243,-	
25	Rám ložné plochy		S2-01826B-02		2629,-	
26	Rám ložné plochy		S2-01826B-02		2629,-	

27	Rám ložné plochy		S2-01826B-02		2629,-
28	Rám ložné plochy		S2-01826B-03		2610,-
29	Držák krytky		D4-09963B		18,-
29	Krytka		D3-09964C		48,-
29	Pojistka starlock		8500-0030		2,-
30	Ovladač		8212-3086		1099,-
31	Vodítka	2x	S2-03328C		686,-
31	Kabel		8300-5007		251,-
32	Kabel		8219-1234		925,-
33	Vodítka		S2-03328C		343,-
33	Postranice	2x	8254-0025-H1582		3090,-
	Celkem za díly				60583,-
	Práce 2x 8hod		8x 590,- a 8x 650,-		9920,-
	Cesta 2x		2x 1090,-		2180,-
	Celková cena	bez DPH			72683,-