

Klempířství Pokrývačství

Tel. [REDACTED]

Jaroslav Černý

Dobřív 277

Objednávka č.

DODACÍ LIST

| Dodavatel | | Odběratel | |
|-----------|--------------------|-----------|-------|
| Jméno | Jaroslav Černý | Jméno | |
| Adresa | Dobřív | Adresa | |
| PSC | 33844 Město Dobřív | PSC | Město |
| Vyřizuje | | Vyřizuje | |
| Telefon | [REDACTED] | Telefon | |
| IČO | 46818740 | IČO | |
| DIČ | cz-7405282203 | DIČ | |

| Počet | Jedn. | Popis | Cena za jedn. | CELKEM |
|--------------------|-------|---|---------------|-------------------|
| MATERIÁL CU | | | | |
| 122 | m | Lišta nad oplechování | 330,00 Kč | 40 260 Kč |
| 80 | ks | Polymery | 350,00 Kč | 28 000 Kč |
| 10 | dni | Plošina | 5 000,00 Kč | 50 000 Kč |
| PRÁCE | | | | |
| 6 | ks | Přetěsnění volského oka | 4 500,00 Kč | 27 000 Kč |
| 11 | ks | Přetěsnění plechových střech za nadezdívkou | 3 000,00 Kč | 33 000 Kč |
| 122 | m | Lemování výroba + montáž | 150,00 Kč | 18 300 Kč |
| 10 | | Manipulační přesun hmot | 800,00 Kč | 8 000 Kč |
| | | | CELKEM | 204 560 Kč |

DPH 21% 42 958 Kč
CELKEM S DPH 247 518 Kč

Ceny klempířských prvků a plechů platí od 01.02.2017

Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen materiálu podle aktuálního ceníku.

Datum [REDACTED]

Jaroslav Černý

Stavební, klempířské a pokrývačské práce

Dobřív 277

Dobřív 338 44

IČO: 46818740,

DIČ: CZ 7405282203

Posuzovaný objekt: zámek Hradiště

Hradiště 1

336 01 Blovice

IČO: 00075710

Na základě žádosti uživatele, tj. Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, jsem provedl posouzení stavu plechových střech na zámku Hradiště.

Zjištěné závady: na měděných plechových střechách po obvodu vnější strany zámku, („volské“ oko a plechové střechy za nadezdívkami), byly zjištěny malé díry ve spojích plechů neodbornou montáží. Místy je i proseklý plech. Hřebíky nejsou opatřeny těsnicí podložkou. Některé falcované části jsou protržené, jiné jsou nekvalitně zaletované. Lemování podél zdi není zapuštěné do fasády a voda stékající po zdi vtéká za oplechování.

Navrhované řešení: Mechanické očištění všech ležatých spojů a děr, odmaštění a utěsnění jednosložkovým lepicím a těsnícím tmelem na bázi MS polymerů, aby nedocházelo k propouštění vody pod střešní plášť. Lemování zdi nastavit lištou, která bude zapuštěna do fasády, aby voda stékající po fasádě nemohla vniknout za lemování.

Další doporučení: Pod plechem je umístěna fólie, která je zde, dle mého názoru, umístěna nevhodně. Pokud se jedná o stejný typ fólie, která je pod taškami (paropropustná), pak propouští páry pod plechovou krytinu, kde se voda vykondenzuje a může způsobovat zatékání. Proto doporučuji pravidelné kontrolování půdních prostor při změnách teploty.

Dne 27. 9. 2017

Černý Jaroslav

