

- 175 120273

**Nabídka na poskytování služby**

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL/KZ/Nabídce č. 075/2017# Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVORÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110TDI TER.	<b>Uživatel techniky:</b>	183700	
<b>Evidenční číslo:</b>	524 13-25	<b>Dislokace techniky:</b>	PRAHA Pplk. Mgr. Róbert Dzial velitel úřadu hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	2009	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	Por. Slavík [REDACTED]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím ..... mjr. Ing. [REDACTED] [REDACTED] a podpis				
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix [REDACTED]				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 120 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				334910,00
Nabídková cena celkem 334910,00 Kč bez DPH, 405241,10 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [REDACTED] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze	dne: 11.10.2017	v [REDACTED] [REDACTED] ak		
Za poskytovatele: ..... jedenat		Za objednatel: [REDACTED]		
Marek Veselý Digitální podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.11 10:00:53 +0200				

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 75/2017/1  
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna ložisek kol	FTC5366	1	ks	kloub otočný					
1.2	Výměna ložisek kol	LR059968	1	ks	těsnění					
1.3	Výměna ložisek kol	FTC3276	1	ks	těsnění					
1.4	Výměna ložisek kol	FTC2882	1	ks	čep					
1.5	Výměna ložisek kol	FRC2894	1	ks	čep					
1.6	Výměna ložisek kol	606666	2	ks	ložisko					
1.7	Výměna ložisek kol	FTC3647	1	ks	těsnění					
1.8	Výměna ložisek kol	O5TTEX111225	1	ks	vazelína - 400g					
1.9	Výměna ložisek kol	STC3435	2	ks	vazelína - 375g					
1.10	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko					
1.11	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
1.12	Výměna ložisek kol	FTC5268	3	ks	těsnění					
1.13	Výměna ložisek kol	RUB500240	1	ks	náboj					
1.14	Výměna ložisek kol	FTC3154	1	ks	náboj					
1.15	Výměna ložisek kol	FTC1740	2	ks	náboj					
1.16	Výměna ložisek kol	FTC3179	4	ks	podložka					
1.17	Výměna ložisek kol	FTC56	1	ks	podložka					
1.18	Výměna ložisek kol	FTC861	1	ks	ložisko					
2.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa PZ					
2.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ					
2.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč					
2.4	Výměna zadních poloos	BX110095M	20	ks	šroub					
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
3.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
3.4	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
3.5	Oprava řízení	O5TTEX111224	2	l	kapalina					
4.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.					
4.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
4.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
4.4	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
4.5	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
4.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
4.7	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač					
4.8	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
5.1	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	silentblok					
6.1	Výměna řemen příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
7.1	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR404GE	1	ks	čerpadlo						
7.2	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR2023	1	ks	těsnění						
8.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody						
8.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění						
8.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek						
9.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa						
9.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění						
10.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové						
10.2	Oprava brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový						
10.3	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP						
10.4	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP						
10.5	Oprava brzd	SFP000280	1	ks	destičky brzdové						
10.6	Oprava brzd	FTC3846	2	ks	kotouč brzdový						
10.7	Oprava brzd	STC1269	1	ks	brzdíč LZ						
10.8	Oprava brzd	STC1268	1	ks	brzdíč PZ						
10.9	Oprava brzd	OST193410256	2	i	kapalina						
11.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování						
12.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování						
13.1	Oprava úniku oleje příd. Přev.	FTC4939	2	ks	těsnění						
13.2	Oprava úniku oleje příd. Přev.	ICV100000	1	ks	těsnění						
13.3	Oprava úniku oleje příd. Přev.	FRC8292	1	ks	o kroužek						
13.4	Oprava úniku oleje příd. Přev.	FRC7439	1	ks	o kroužek						
13.5	Oprava úniku oleje příd. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90						
14.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění						
14.2	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek						
14.3	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94						
15.1	Výměna zrcátek	MTC5084	2	ks	zrcátko vnější						
15.2	Výměna zrcátek	MTC5083	2	ks	ramínko						
16.1	Výměna stírátek	LR079891	2	ks	stírátko						
17.1	Oprava kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty						
18.1	Výměna zámku LP dveří	FQJ500350	1	ks	zámek dveří						
19.1	Oprava pneumatiky	OSTD75016	1	ks	duše						
20.1	Seřízení geometrie			ks							
21.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
22.1	Zkušební jízda			ks							
				ks							
				ks							

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)			
23.1	Výměna předních ramen	LRO41266	2	ks	rameno							
23.2	Výměna předních ramen	NRC4514	4	ks	silentblok							
23.4	Výměna předních ramen	BH116207	4	ks	šroub							
23.5	Výměna předních ramen	NV116047	4	ks	matice							
23.6	Výměna předních ramen	NY120046	2	ks	matice							
				ks								
				ks								
				ks								
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
<b>CELKEM</b>								<b>301 438,00 Kč</b>	<b>52,30</b>	<b>33 472,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>334 910,00 Kč</b>

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 11.10.2017 Razítko:

**Dušan  
Kadlec**  
Podpis:  
Zpracoval:

Digitálně podepsal  
 Dušan Kadlec  
 Datum: 2017.10.11  
 09:44:21 +02'00'  
 Marek Veselý / Dušan Kadlec

## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 075/2017/1

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. KZ075/2017/1

**1. Zadání objednávky:**

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

**2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:**

Vojenský útvar	183700
Typ vojenské techniky	LRD 110 ST TDI TER. VPZ 524 I3-25
VIN	SALLDHA68TA998077

**3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu**

**4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75**

**5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75**

**6. Cenová kalkulace:**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>334910,00</b>

**7. Technická dokumentace: LR Topix**

**8. Termín provedení dílčího plnění: 120 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem**

V Praze

dne: 11.10.2017

Za poskytovatele:

**Marek  
Veselý**

Odigitálně podepsal  
Marek Veselý  
Datum: 2017.10.11  
09:56:47 +0200

Marek Veselý – technik servisu

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 11.10.17

Za odběratele:

.....  
titul, jméno

.....  
razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 75/2017/1  
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna ložisek kol	FTCS366	1	ks	kloub otočný					
1.2	Výměna ložisek kol	LR059968	1	ks	těsnění					
1.3	Výměna ložisek kol	FTC3276	1	ks	těsnění					
1.4	Výměna ložisek kol	FTC2882	1	ks	čep					
1.5	Výměna ložisek kol	FRC2894	1	ks	čep					
1.6	Výměna ložisek kol	606666	2	ks	ložisko					
1.7	Výměna ložisek kol	FTC3647	1	ks	těsnění					
1.8	Výměna ložisek kol	OSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g					
1.9	Výměna ložisek kol	STC3435	2	ks	vazelína - 375g					
1.10	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko					
1.11	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
1.12	Výměna ložisek kol	FTCS268	3	ks	těsnění					
1.13	Výměna ložisek kol	RUB500240	1	ks	náboj					
1.14	Výměna ložisek kol	FTC3154	1	ks	náboj					
1.15	Výměna ložisek kol	FTC1740	2	ks	náboj					
1.16	Výměna ložisek kol	FTC3179	4	ks	podložka					
1.17	Výměna ložisek kol	FTCS6	1	ks	podložka					
1.18	Výměna ložisek kol	FTC861	1	ks	ložisko					
2.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa P2					
2.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ					
2.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč					
2.4	Výměna zadních poloos	BX110095M	20	ks	šroub					
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
3.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
3.4	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
3.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina					
4.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.					
4.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
4.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
4.4	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
4.5	Oprava úniku oleje z motoru	O5T192360045	7	l	olej 10W-40					
4.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
4.7	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač					
4.8	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
5.1	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	silentblok					
6.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CÉNA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
7.1	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR4046E	1	ks	čerpadlo						
7.2	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR2023	1	ks	těsnění						
8.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody						
8.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění						
8.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek						
9.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa						
9.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění						
10.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové						
10.2	Oprava brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový						
10.3	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP						
10.4	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP						
10.5	Oprava brzd	SFP000280	1	ks	destičky brzdové						
10.6	Oprava brzd	FTC3846	2	ks	kotouč brzdový						
10.7	Oprava brzd	STC1269	1	ks	brzdíč LZ						
10.8	Oprava brzd	STC1268	1	ks	brzdíč PZ						
10.9	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina						
11.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování						
12.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování						
13.1	Oprava úniku oleje příd. Přev.	FTC4939	2	ks	těsnění						
13.2	Oprava úniku oleje příd. Přev.	ICV100000	1	ks	těsnění						
13.3	Oprava úniku oleje příd. Přev.	FRC8292	1	ks	o kroužek						
13.4	Oprava úniku oleje příd. Přev.	FRC7439	1	ks	o kroužek						
13.5	Oprava úniku oleje příd. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90						
14.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění						
14.2	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek						
14.3	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94						
15.1	Výměna zrcátek	MTC5084	2	ks	zrcátko vnější						
15.2	Výměna zrcátek	MTC5083	2	ks	ramínko						
16.1	Výměna stírátek	LR079891	2	ks	stírátko						
17.1	Oprava kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty						
18.1	Výměna zámku LP dveří	FQJ500350	1	ks	zámek dveří						
19.1	Oprava pneumatiky	OSTD75016	1	ks	duše						
20.1	Seřízení geometrie			ks							
21.1	Najeti/vyjeti/do/z servisu			ks							
22.1	Zkušební jízda			ks							
				ks							
				ks							

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
23.1	Výměna předních ramen	LRO41266	2	ks	rameno	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
23.2	Výměna předních ramen	NRC4514	4	ks	silentblok	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
23.4	Výměna předních ramen	BH116207	4	ks	šroub	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
23.5	Výměna předních ramen	NV116047	4	ks	matic	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
23.6	Výměna předních ramen	NY120046	2	ks	matic	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
<b>CELKEM</b>										
						<b>301 438,00 Kč</b>	<b>52,30</b>	<b>33 472,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>334 910,00 Kč</b>

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 11.10.2017 Razítko:

Dušan  
 Kadlec  
 Podpis:  
 Zpracoval:

Digitálně podepsal  
 Dušan Kadlec  
 Datum: 2017.10.11  
 09:44:21 +02'00'  
 Marek Veselý / Dušan Kadlec