

# -175120283

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 35/2017  
podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10				
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVORÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>				
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]				
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD110 TD5 SW TER.	<b>Uživatel techniky:</b> 2427 Sedlec - Včienice <b>Dislokace techniky:</b> Sedlec - Včienice plk. gš. Ing. Miroslav SVOBODA velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení				
<b>Evidenční číslo:</b>	254-54-02	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> kpt. Ing. Z. Bestvina [redacted]				
<b>Rok výroby:</b>	1996					
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava					
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis						
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. Ing. Mar [redacted] podpis				
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix						
<b>Místo:</b> Pízeň, Na Výsluní 33, 32600 Pízeň						
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 75 pracovních dnů od podepsání nabídky						
<b>Nabídková cena</b>						
<b>Poskytovatel:</b>						
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>		
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.35	[redacted]				
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.35					
Kooperace:						
Ostatní náklady:						
<b>Subdávatel</b>						
Náklady na vlastní výkony:						
Materiálové náklady:						
Kooperace:						
Ostatní náklady:						
<b>Celkem bez DPH:</b>					507 507,59	
Nabídková cena celkem 507 507,59 Kč bez DPH, 614 084,18 Kč s DPH.						
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení		V Praze dne: 20. 10. 2017				
V Praze dne: 10.10.2017		V Praze dne: 20. 10. 2017				
Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.11 11:02:11 +0200		[redacted]				
Za poskytovatele: ..... jednatel		Za objednatele: [redacted]				

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 35/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Karoserie - oprava	.803863	12	ks	Ochrana podvozku					
1.2	Karoserie - oprava	LR079891	3	ks	Stěrače					
1.3	Karoserie - oprava	LR042760	1	ks	Čelní okno					
1.4	Karoserie - oprava	LR055345	1	ks	Těsnění					
1.5	Karoserie - oprava	LR056278	1	ks	Těsnění					
1.6	Karoserie - oprava	MUC7911	1	ks	Držák					
1.7	Karoserie - oprava	MUC7912	1	ks	Držák					
1.8	Karoserie - oprava	MXC9983	2	ks	Těsnění					
1.9	Karoserie - oprava	LR055347	2	ks	Těsnění					
1.10	Karoserie - oprava	LR044314	1	ks	Těsnění					
1.11	Karoserie - oprava	LR077686	1	ks	Těsnící guma					
1.12	Karoserie - oprava	LR077684	1	ks	Těsnící guma					
1.13	Karoserie - oprava	LR077683	1	ks	Těsnící guma					
1.14	Karoserie - oprava	.78159	5	ks	Pásek					
1.15	Karoserie - oprava	.333033	2	ks	Držák					
1.16	Karoserie - oprava	.333032	1	ks	Držák					
1.17	Karoserie - oprava	.333034	1	ks	Držák					
1.18	Karoserie - oprava	.333035	2	ks	Držák					
1.19	Karoserie - oprava	AR606031L	50	ks	Šroub					
1.20	Karoserie - oprava	CQ8101560	1	ks	Zadní okno 5 dveří					
1.21	Karoserie - oprava	BHB710060SVR	2	ks	Pant dveří					
1.22	Karoserie - oprava	BYG500120	6	ks	Šroub					
1.23	Karoserie - oprava	BYG000060	6	ks	Šroub					
1.24	Karoserie - oprava	MTC1042	1	ks	Maticový plech					
1.25	Karoserie - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína					
1.26	Karoserie - oprava	C8811-31	1	ks	Těsnění tek.					
1.27	Karoserie - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
1.28	Karoserie - oprava	.147706	2	ks	Mazadlo (400ml)					
1.29	Karoserie - oprava	NRC7009	1	ks	Nájezdová lyžina					
1.30	Karoserie - oprava	NRC5886	2	ks	Zátka					
1.31	Karoserie - oprava	.253948	2	ks	Šroub					
1.32	Karoserie - oprava	NRC5627	2	ks	Podložka					
1.33	Karoserie - oprava	NY608042	2	ks	Matice					
1.34	Karoserie - oprava	BH110241L	2	ks	Šroub					
1.35	Karoserie - oprava	NY110047L	2	ks	Matice					
1.36	Karoserie - oprava	NTC5401	4	ks	Šroub					
1.37	Karoserie - oprava	ALQ710040	2	ks	Maticový plech					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
2.1	Interiér - oprava	HAD501870RPI	1	ks	Sedačka řidiče						
2.2	Interiér - oprava	BTR9712LOY	1	ks	Kryt 5.dveří						
2.3	Interiér - oprava	BTR9723LOY	1	ks	Kryt stěrače 5.dveří						
2.4	Interiér - oprava	AK608141L	2	ks	Matice						
2.5	Interiér - oprava	DA608044L	2	ks	Šroub						
2.6	Interiér - oprava	.73037	8	ks	Klip						
2.7	Interiér - oprava	AK606011L	2	ks	Matice						
2.8	Interiér - oprava	AFU1926L	10	ks	Matice						
2.9	Interiér - oprava	AB608051L	10	ks	Šroub						
2.10	Interiér - oprava	MUC1402	1	ks	Madlo						
2.11	Interiér - oprava	LR044451	1	ks	3.brzdové světlo						
2.12	Interiér - oprava	XFK100290	1	ks	Kryt 3.brzd.světla						
2.13	Interiér - oprava	LR040907	1	ks	Adaptér						
2.14	Interiér - oprava	AWR4647	2	ks	Šroub						
2.15	Interiér - oprava	XF5100050	1	ks	Kabeláž 3.brzd.světla						
2.16	Interiér - oprava	YYP100860	2	ks	Šroub						
2.17	Interiér - oprava	NY105041L	2	ks	Matice						
2.18	Interiér - oprava	SKE500060	1	ks	Guma pedálu						
2.19	Interiér - oprava	QTB502130	1	ks	Volant						
2.20	Interiér - oprava	QYH500130	1	ks	Matice						
2.21	Interiér - oprava	JPC5640LNF	1	ks	Madlo						
3.1	Motor - oprava	ERR7094	1	ks	Těsnění víka ventilů						
3.2	Motor - oprava	LLH500160	1	ks	Hadice odvětrání						
3.3	Motor - oprava	PYC101410L	2	ks	Spona						
3.4	Motor - oprava	ERR7266	15	ks	Těsnící podložka						
3.5	Motor - oprava	FS106307L	15	ks	Šroub						
3.6	Motor - oprava	LUF100420	1	ks	Gufero kliky zadní						
3.7	Motor - oprava	ERR6066	4	ks	Žhavicí svíčky						
3.8	Motor - oprava	PQS101490	1	ks	Řemen alternátoru						
3.9	Motor - oprava	ERR6951	1	ks	Napínák řemene						
3.10	Motor - oprava	ERR665B	1	ks	Kladka						
3.11	Motor - oprava	AMR6103	1	ks	Kabeláž vsřikovačů						
3.12	Motor - oprava	LR016319	1	ks	Regulátor tlaku paliva						
3.13	Motor - oprava	MSX000010	1	ks	Těsnění regulátoru						
3.14	Motor - oprava	ERR6761	1	ks	„O“ kroužek						
3.15	Motor - oprava	LKC102020	1	ks	Výfukové svody						
3.16	Motor - oprava	TE108052	10	ks	Šroub						

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
3.17	Motor - oprava	LKG100470	1	ks	Těsnění svodů				
3.18	Motor - oprava	LR019197	13	ks	Matice				
3.19	Motor - oprava	ERR6768	1	ks	Těsnění				
3.20	Motor - oprava	LKJ000010	1	ks	Těsnění sání				
3.21	Motor - oprava	TE108061L	3	ks	Šroub				
3.22	Motor - oprava	FN108046	3	ks	Matice				
3.23	Motor - oprava	.1372612	7	ks	Šroub				
3.24	Motor - oprava	LVH100230	1	ks	Těsnění olej.příruby				
3.25	Motor - oprava	LPX100590	1	ks	Olejevý filtr				
3.26	Motor - oprava	LRU100000	1	ks	Těsnění odstředivky				
3.27	Motor - oprava	LQP100680	1	ks	Trubka oleje				
3.28	Motor - oprava	LPD1000010	1	ks	Odstředivka oleje				
3.29	Motor - oprava	QVB101350E	1	ks	Servo čerpadl.VRATNÝ				
3.30	Motor - oprava	NAD101240	1	ks	Startér VRATNÝ				
3.31	Motor - oprava	LVF500040	1	ks	Těsnění vany motoru				
3.32	Motor - oprava	FB108267	2	ks	Šroub				
3.33	Motor - oprava	FB108166	1	ks	Šroub				
3.34	Motor - oprava	LR020697	1	ks	Šroub				
3.35	Motor - oprava	FB108086	1	ks	Šroub				
3.36	Motor - oprava	FS108256	16	ks	Šroub				
3.37	Motor - oprava	TRL100040	1	ks	Zátka				
3.38	Motor - oprava	CDU1001L	1	ks	Těsnící podložka				
3.39	Motor - oprava	LR017315	1	ks	Turbo VRATNÝ				
3.40	Motor - oprava	PNP101280	1	ks	Trubka oleje				
3.41	Motor - oprava	ADU6847L	4	ks	Těsnící podložka				
3.42	Motor - oprava	SYG100510L	2	ks	Šroub				
3.43	Motor - oprava	LR009704	3	ks	Šroub				
3.44	Motor - oprava	PNH101840	1	ks	Trubka oleje				
3.45	Motor - oprava	PNT100030	1	ks	Těsnění				
3.46	Motor - oprava	ESR3737	1	ks	Těsnění				
3.47	Motor - oprava	ESR2034	5	ks	Matice				
3.48	Motor - oprava	.147707	6	ks	Čistič (500ml)				
3.49	Motor - oprava	.147706	3	ks	Mazadlo (400ml)				
3.50	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite				
3.51	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina				
3.52	Motor - oprava	08880-80845	8,5	l	Motorový olej Sw-30				
3.53	Motor - oprava	STC50519	2	ks	Olej do posil.řízení				

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBODDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
4.1	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule venkovní					
4.2	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
4.3	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
4.4	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Podložka					
4.5	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Mazivo koulí					
4.6	Přední náprava - oprava	STC3482	4	ks	Ložisko kola					
4.7	Přední náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
4.8	Přední náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice unašeče kola					
4.9	Přední náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
4.10	Přední náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub náboje kola					
4.11	Přední náprava - oprava	FTC5414	2	ks	Krytka poloosy					
4.12	Přední náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
4.13	Přední náprava - oprava	RSC100050	2	ks	Tlumič přední					
4.14	Přední náprava - oprava	RB1500020	1	ks	Panhardská tyč					
4.15	Přední náprava - oprava	BH114167	2	ks	Šroub					
4.16	Přední náprava - oprava	NV114047	2	ks	Matice					
4.17	Přední náprava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub					
4.18	Přední náprava - oprava	NZ606041L	16	ks	Matice					
4.19	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej přední diferenciál					
5.1	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
5.2	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
5.3	Zadní náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice unašeče kola					
5.4	Zadní náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
5.5	Zadní náprava - oprava	BK110095M	10	ks	Šroub					
5.6	Zadní náprava - oprava	FTC5414	2	ks	Krytka poloosy					
5.7	Zadní náprava - oprava	LR049058	2	ks	Podélné rameno					
5.8	Zadní náprava - oprava	BH610321L	2	ks	Šroub					
5.9	Zadní náprava - oprava	NY610041L	2	ks	Matice					
5.10	Zadní náprava - oprava	STC618	1	ks	Uložení zd.ramene pár					
5.11	Zadní náprava - oprava	SX110301	6	ks	Šroub					
5.12	Zadní náprava - oprava	FY110056	6	ks	Matice					
5.13	Zadní náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
5.14	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Tlumič zadní					
5.15	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Díj zadní diferenciál					
5.16	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
5.17	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
5.18	Zadní náprava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.19	Zadní náprava - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
6.1	Řízení - oprava	QEP105450	1	ks	Trubka řízení					
6.2	Řízení - oprava	QEH102570	1	ks	Hadice řízení					
6.3	Řízení - oprava	QYX100280	2	ks	„D“ kroužek					
6.4	Řízení - oprava	RTC4825	1	ks	„O“ kroužek					
6.5	Řízení - oprava	QEP105770	1	ks	Trubka řízení					
6.6	Řízení - oprava	CN100208L	1	ks	Spona 20 mm					
6.7	Řízení - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm					
6.8	Řízení - oprava	STC8383E	1	ks	Převodka řiz.VRATNÝ					
6.9	Řízení - oprava	QFW000030	1	ks	Páka řízení					
6.10	Řízení - oprava	RBG000010	1	ks	Skládaný čep řízení					
6.11	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Spojovačka řízení zd.					
6.12	Řízení - oprava	NC112046	2	ks	Matice					
6.13	Řízení - oprava	ANR2862	1	ks	Spojovačka řízení př.					
6.14	Řízení - oprava	ANR2859	1	ks	Unašet spojovačky př.					
6.15	Řízení - oprava	.577896	2	ks	Klema					
6.16	Řízení - oprava	BH604151L	2	ks	Šroub					
6.17	Řízení - oprava	NY604041L	2	ks	Matice					
6.18	Řízení - oprava	RTCS869	1	ks	Čep řízení R/H					
6.19	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení					
6.20	Řízení - oprava	147707	1	ks	Čistič (500ml)					
6.21	Řízení - oprava		1	ks	Geometrie nápravy					
7.1	Spojková soustava - oprava	UQB000120	1	ks	Lamela spojky					
7.2	Spojková soustava - oprava	FTC4630	1	ks	Přítlačný talíř spojky					
7.3	Spojková soustava - oprava	LFB500050	1	ks	Kluzné ložisko kliky					
7.4	Spojková soustava - oprava	576137	1	ks	Vypínací páka					
7.5	Spojková soustava - oprava	571161	1	ks	Pouzdro					
7.6	Spojková soustava - oprava	FRC2975	1	ks	Podložka					
7.7	Spojková soustava - oprava	.571163	1	ks	Klip					
7.8	Spojková soustava - oprava	.576723	1	ks	Klip					
7.9	Spojková soustava - oprava	FTCS199	1	ks	Vypínací tyčka					
7.10	Spojková soustava - oprava	FTCS200	1	ks	Vypínací ložisko					
7.11	Spojková soustava - oprava	.576203	1	ks	Poj.čep					
7.12	Spojková soustava - oprava	FTCS202	1	ks	Spojkový váleček spd.					
7.13	Spojková soustava - oprava	SYNTRANS B	2,4	l	Olej hl.převodovka					
7.14	Spojková soustava - oprava	SYNTRANS B	2,3	l	Olej před.převodovka					
8.1	Brzdová soustava - oprava	LR017952	2	ks	Brzdový kotouč př.					







## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 35/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. 35/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	242700 Sedlec - Včelnice		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDS SW TERENNÍ	VPZ	254 54-02
VIN	SALLDHM88YA195448		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA ŠASI / MOTORU / KAROSÉRIE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 35

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 35

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č.35			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 35			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				507 507,59

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 75 pracovních dnů  
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 10.10.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Digitalně podepsal Marek Veselý  
Datum: 2017.10.11 11:00:33  
+0200

V

*Praze*

dne: 10.10.17 Za odběratele: .....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

.....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 35/2017  
Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Karoserie - oprava	.803863	12	ks	Ochrana podvozku	312,00 Kč	3 744,00 Kč	14,40	9 216,00 Kč		12 960,00 Kč
1.2	Karoserie - oprava	LR079891	3	ks	Stěrače	397,44 Kč	1 192,32 Kč		- Kč		1 192,32 Kč
1.3	Karoserie - oprava	LR042760	1	ks	Čelní okno	7 742,25 Kč	7 742,25 Kč		- Kč		7 742,25 Kč
1.4	Karoserie - oprava	LR055345	1	ks	Těsnění	1 193,19 Kč	1 193,19 Kč		- Kč		1 193,19 Kč
1.5	Karoserie - oprava	LR056278	1	ks	Těsnění	3 511,85 Kč	3 511,85 Kč		- Kč		3 511,85 Kč
1.6	Karoserie - oprava	MUC7911	1	ks	Držák	341,31 Kč	341,31 Kč		- Kč		341,31 Kč
1.7	Karoserie - oprava	MUC7912	1	ks	Držák	371,07 Kč	371,07 Kč		- Kč		371,07 Kč
1.8	Karoserie - oprava	MXC9983	2	ks	Těsnění	31,93 Kč	63,86 Kč		- Kč		63,86 Kč
1.9	Karoserie - oprava	LR055347	2	ks	Těsnění	180,42 Kč	360,84 Kč		- Kč		360,84 Kč
1.10	Karoserie - oprava	LR044314	1	ks	Těsnění	1 368,03 Kč	1 368,03 Kč		- Kč		1 368,03 Kč
1.11	Karoserie - oprava	LR077686	1	ks	Těsnící guma	2 172,17 Kč	2 172,17 Kč		- Kč		2 172,17 Kč
1.12	Karoserie - oprava	LR077684	1	ks	Těsnící guma	1 871,78 Kč	1 871,78 Kč		- Kč		1 871,78 Kč
1.13	Karoserie - oprava	LR077683	1	ks	Těsnící guma	1 871,78 Kč	1 871,78 Kč		- Kč		1 871,78 Kč
1.14	Karoserie - oprava	.78159	5	ks	Pásek	628,68 Kč	3 143,40 Kč		- Kč		3 143,40 Kč
1.15	Karoserie - oprava	.333033	2	ks	Držák	1 009,98 Kč	2 019,96 Kč		- Kč		2 019,96 Kč
1.16	Karoserie - oprava	.333032	1	ks	Držák	1 009,98 Kč	1 009,98 Kč		- Kč		1 009,98 Kč
1.17	Karoserie - oprava	.333034	1	ks	Držák	513,67 Kč	513,67 Kč		- Kč		513,67 Kč
1.18	Karoserie - oprava	.333035	2	ks	Držák	251,41 Kč	502,82 Kč		- Kč		502,82 Kč
1.19	Karoserie - oprava	AR606031L	50	ks	Šroub	11,16 Kč	558,00 Kč		- Kč		558,00 Kč
1.20	Karoserie - oprava	CQB101560	1	ks	Zadní okno S.dveří	7 674,05 Kč	7 674,05 Kč		- Kč		7 674,05 Kč
1.21	Karoserie - oprava	BHB710060SVR	2	ks	Pant dveří	1 775,68 Kč	3 551,36 Kč		- Kč		3 551,36 Kč
1.22	Karoserie - oprava	BYG500120	6	ks	Šroub	28,52 Kč	171,12 Kč		- Kč		171,12 Kč
1.23	Karoserie - oprava	BYG000060	6	ks	Šroub	43,09 Kč	258,54 Kč		- Kč		258,54 Kč
1.24	Karoserie - oprava	MTC1042	1	ks	Maticový plech	98,58 Kč	98,58 Kč		- Kč		98,58 Kč
1.25	Karoserie - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína	330,00 Kč	660,00 Kč		- Kč		660,00 Kč
1.26	Karoserie - oprava	C8811-31	1	ks	Těsnění tek.	149,00 Kč	149,00 Kč		- Kč		149,00 Kč
1.27	Karoserie - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)	180,00 Kč	360,00 Kč		- Kč		360,00 Kč
1.28	Karoserie - oprava	.147706	2	ks	Mazadlo (400ml)	380,00 Kč	760,00 Kč		- Kč		760,00 Kč
1.29	Karoserie - oprava	NRC7009	1	ks	Nájezdová lyžina	6 019,58 Kč	6 019,58 Kč		- Kč		6 019,58 Kč
1.30	Karoserie - oprava	NRC5886	2	ks	Zátka	151,90 Kč	303,80 Kč		- Kč		303,80 Kč
1.31	Karoserie - oprava	.253948	2	ks	Šroub	284,58 Kč	569,16 Kč		- Kč		569,16 Kč
1.32	Karoserie - oprava	NRC5627	2	ks	Podložka	266,91 Kč	533,82 Kč		- Kč		533,82 Kč
1.33	Karoserie - oprava	NY608042	2	ks	Matice	15,19 Kč	30,38 Kč		- Kč		30,38 Kč
1.34	Karoserie - oprava	BH110241L	2	ks	Šroub	100,75 Kč	201,50 Kč		- Kč		201,50 Kč
1.35	Karoserie - oprava	NY110047L	2	ks	Matice	54,87 Kč	109,74 Kč		- Kč		109,74 Kč
1.36	Karoserie - oprava	NTC5401	4	ks	Šroub	168,95 Kč	675,80 Kč		- Kč		675,80 Kč
1.37	Karoserie - oprava	ALQ710040	2	ks	Maticový plech	775,31 Kč	1 550,62 Kč		- Kč		1 550,62 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Ce na za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.1	Interiér - oprava	HAD501870RPI	1	ks	Sedačka řidiče					
2.2	Interiér - oprava	BTR9712LOY	1	ks	Kryt 5.dveří					
2.3	Interiér - oprava	BTR9723LOY	1	ks	Kryt stěračů 5.dveří					
2.4	Interiér - oprava	AK608141L	2	ks	Matice					
2.5	Interiér - oprava	DA608044L	2	ks	Šroub					
2.6	Interiér - oprava	.73037	8	ks	Klip					
2.7	Interiér - oprava	AK606011L	2	ks	Matice					
2.8	Interiér - oprava	AFU1926L	10	ks	Matice					
2.9	Interiér - oprava	AB608051L	10	ks	Šroub					
2.10	Interiér - oprava	MUC1402	1	ks	Madlo					
2.11	Interiér - oprava	LR044451	1	ks	3.brzdové světlo					
2.12	Interiér - oprava	XFK100290	1	ks	Kryt 3.brzd.světla					
2.13	interiér - oprava	LR040907	1	ks	Adaptér					
2.14	interiér - oprava	AWR4647	2	ks	Šroub					
2.15	interiér - oprava	XFS100050	1	ks	Kabeláž 3.brzd.světla					
2.16	Interiér - oprava	YYP100860	2	ks	Šroub					
2.17	Interiér - oprava	NY105041L	2	ks	Matice					
2.18	Interiér - oprava	SKE500060	1	ks	Guma pedálu					
2.19	Interiér - oprava	QTB502130	1	ks	Volant					
2.20	Interiér - oprava	QYHS00130	1	ks	Matice					
2.21	Interiér - oprava	JPC5640LNF	1	ks	Madlo					
3.1	Motor - oprava	ERR7094	1	ks	Těsnění vřka ventilů					
3.2	Motor - oprava	LLH500160	1	ks	Hadice odvětrání					
3.3	Motor - oprava	PYC101410L	2	ks	Spona					
3.4	Motor - oprava	ERR7266	15	ks	Těsnící podložka					
3.5	Motor - oprava	FS106307L	15	ks	Šroub					
3.6	Motor - oprava	LUF100420	1	ks	Gufero kliky zadní					
3.7	Motor - oprava	ERR6066	4	ks	Žhavicí svíčky					
3.8	Motor - oprava	PQS101490	1	ks	Řemen alternátoru					
3.9	Motor - oprava	ERR6951	1	ks	Napínák řemene					
3.10	Motor - oprava	ERR6658	1	ks	Kladka					
3.11	Motor - oprava	AMR6103	1	ks	Kabeláž vsřikovačů					
3.12	Motor - oprava	LR016319	1	ks	Regulátor tlaku paliva					
3.13	Motor - oprava	MSX000010	1	ks	Těsnění regulátoru					
3.14	Motor - oprava	ERR6761	1	ks	„O“ kroužek					
3.15	Motor - oprava	LKC102020	1	ks	Výfukové svody					
3.16	Motor - oprava	TE108052	10	ks	Šroub					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.17	Motor - oprava	LKG100470	1	ks	Těsnění svodů					
3.18	Motor - oprava	LR019197	13	ks	Matice					
3.19	Motor - oprava	ERR6768	1	ks	Těsnění					
3.20	Motor - oprava	LKJ000010	1	ks	Těsnění sání					
3.21	Motor - oprava	TE108061L	3	ks	Šroub					
3.22	Motor - oprava	FN108046	3	ks	Matice					
3.23	Motor - oprava	.1372612	7	ks	Šroub					
3.24	Motor - oprava	LVH100230	1	ks	Těsnění olej.přiruby					
3.25	Motor - oprava	LPX100590	1	ks	Olejevý filtr					
3.26	Motor - oprava	LRJ100000	1	ks	Těsnění odstředivky					
3.27	Motor - oprava	LQP100680	1	ks	Trubka oleje					
3.28	Motor - oprava	LPD1000010	1	ks	Odstředivka oleje					
3.29	Motor - oprava	QVB101350E	1	ks	Servo čerpadl.VRATNÝ					
3.30	Motor - oprava	NAD101240	1	ks	Startér VRATNÝ					
3.31	Motor - oprava	LVF500040	1	ks	Těsnění vany motoru					
3.32	Motor - oprava	FB108267	2	ks	Šroub					
3.33	Motor - oprava	FB108166	1	ks	Šroub					
3.34	Motor - oprava	LR020697	1	ks	Šroub					
3.35	Motor - oprava	FB108086	1	ks	Šroub					
3.36	Motor - oprava	FS108256	16	ks	Šroub					
3.37	Motor - oprava	TRL100040	1	ks	Zátka					
3.38	Motor - oprava	CDU1001L	1	ks	Těsnící podložka					
3.39	Motor - oprava	LR017315	1	ks	Turbo VRATNÝ					
3.40	Motor - oprava	PNP101280	1	ks	Trubka oleje					
3.41	Motor - oprava	ADU6847L	4	ks	Těsnící podložka					
3.42	Motor - oprava	SYG100510L	2	ks	Šroub					
3.43	Motor - oprava	LR009704	3	ks	Šroub					
3.44	Motor - oprava	PNH101840	1	ks	Trubka oleje					
3.45	Motor - oprava	PNT100030	1	ks	Těsnění					
3.46	Motor - oprava	ESR3737	1	ks	Těsnění					
3.47	Motor - oprava	ESR2034	5	ks	Matice					
3.48	Motor - oprava	.147707	6	ks	Čistič (500ml)					
3.49	Motor - oprava	.147706	3	ks	Mazadlo (400ml)					
3.50	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
3.51	Motor - oprava	STCS0530	1	ks	Chladící kapalina					
3.52	Motor - oprava	08B80-80B45	8,5	l	Motorový olej 5w-30					
3.53	Motor - oprava	STCS0519	2	ks	Olej do posil.řízení					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
4.1	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule venkovní					
4.2	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
4.3	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
4.4	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Podložka					
4.5	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Mazivo koulí					
4.6	Přední náprava - oprava	STC3482	4	ks	Ložisko kola					
4.7	Přední náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
4.8	Přední náprava - oprava	RF0100000	2	ks	Matice unašeče kola					
4.9	Přední náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
4.10	Přední náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub náboje kola					
4.11	Přední náprava - oprava	FTCS414	2	ks	Krytka poloosy					
4.12	Přední náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
4.13	Přední náprava - oprava	RSC100050	2	ks	Tlumič přední					
4.14	Přední náprava - oprava	RBI500020	1	ks	Panhardská tyč					
4.15	Přední náprava - oprava	8H114167	2	ks	Šroub					
4.16	Přední náprava - oprava	NV114047	2	ks	Matice					
4.17	Přední náprava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub					
4.18	Přední náprava - oprava	NZ606041L	16	ks	Matice					
4.19	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej přední diferenciál					
5.1	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
5.2	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
5.3	Zadní náprava - oprava	RF0100000	2	ks	Matice unašeče kola					
5.4	Zadní náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
5.5	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub					
5.6	Zadní náprava - oprava	FTCS414	2	ks	Krytka poloosy					
5.7	Zadní náprava - oprava	LR049068	2	ks	Podélné rameno					
5.8	Zadní náprava - oprava	BH610321L	2	ks	Šroub					
5.9	Zadní náprava - oprava	NY610041L	2	ks	Matice					
5.10	Zadní náprava - oprava	STC618	1	ks	Uložení zd.ramene pár					
5.11	Zadní náprava - oprava	SX110301	6	ks	Šroub					
5.12	Zadní náprava - oprava	FY110056	6	ks	Matice					
5.13	Zadní náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
5.14	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Tlumič zadní					
5.15	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej zadní diferenciál					
5.16	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
5.17	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
5.18	Zadní náprava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.19	Zadní náprava - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
6.1	Řízení - oprava	QEP105450	1	ks	Trubka řízení					
6.2	Řízení - oprava	QEH102570	1	ks	Hadice řízení					
6.3	Řízení - oprava	QYX100280	2	ks	„O“ kroužek					
6.4	Řízení - oprava	RTC4825	1	ks	„O“ kroužek					
6.5	Řízení - oprava	QEP105770	1	ks	Trubka řízení					
6.6	Řízení - oprava	CN100208L	1	ks	Spona 20 mm					
6.7	Řízení - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm					
6.8	Řízení - oprava	STC8383E	1	ks	Převodka řiz.VRATNÝ					
6.9	Řízení - oprava	QFW000030	1	ks	Páka řízení					
6.10	Řízení - oprava	RBG000010	1	ks	Skládaný čep řízení					
6.11	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Spojovačka řízení zd.					
6.12	Řízení - oprava	NC112046	2	ks	Matice					
6.13	Řízení - oprava	ANR2862	1	ks	Spojovačka řízení př.					
6.14	Řízení - oprava	ANR2859	1	ks	Unašeč spojovačky př.					
6.15	Řízení - oprava	.577896	2	ks	Klema					
6.16	Řízení - oprava	BH604151L	2	ks	Šroub					
6.17	Řízení - oprava	NY604041L	2	ks	Matice					
6.18	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení R/H					
6.19	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení					
6.20	Řízení - oprava	147707	1	ks	Čistič (500ml)					
6.21	Řízení - oprava		1	ks	Geometrie nápravy					
7.1	Spojková soustava - oprava	UQB000120	1	ks	Lamela spojky					
7.2	Spojková soustava - oprava	FTC4630	1	ks	Přítlačný talíř spojky					
7.3	Spojková soustava - oprava	LF8500050	1	ks	Kluzné ložisko kliky					
7.4	Spojková soustava - oprava	576137	1	ks	Vypínací páka					
7.5	Spojková soustava - oprava	571161	1	ks	Pouzdro					
7.6	Spojková soustava - oprava	FRC2975	1	ks	Podložka					
7.7	Spojková soustava - oprava	.571163	1	ks	Klip					
7.8	Spojková soustava - oprava	.576723	1	ks	Klip					
7.9	Spojková soustava - oprava	FTCS199	1	ks	Vypínací tyčka					
7.10	Spojková soustava - oprava	FTCS200	1	ks	Vypínací ložisko					
7.11	Spojková soustava - oprava	.576203	1	ks	Poj.čep					
7.12	Spojková soustava - oprava	FTCS202	1	ks	Spojkový váleček spd.					
7.13	Spojková soustava - oprava	SYNTRANS B	2,4	l	Olej hl.převodovka					
7.14	Spojková soustava - oprava	SYNTRANS B	2,3	l	Olej příd.převodovka					
8.1	Brzdová soustava - oprava	LR017952	2	ks	Brzdový kotouč př.					



