

# -175120287

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 114/2017/ Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		<b>Jehož jménem jedná:</b> Robert Hnátek - jednatel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 130TDI ZRDAV.	<b>Uživatel techniky:</b>	606900	
<b>Evidenční číslo:</b>	022 17-71	<b>Dislokace techniky:</b>	Jindřichův Hradec pplk. Ing. Jašek Igor velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	2006	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	por. Křížek [redacted]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		..... mjr. Ing. M [redacted] ..... [redacted] a podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Pízeň, Na Výsluní 33, 32600 Pízeň				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 45 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.114	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.114	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				120 210,57
Nabídková cena celkem 120 210,57 Kč bez DPH, 145 454,79 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		.....		
V Praze dne: 11.10.2017		V Praze dne: 20. 10. 2017		
Marek Za poskytovatele: Veselý ..... jednatel		Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.12 09:06:31 +02:00 ..... Za objednatele: ..... Ing. [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 114/2017,  
Rámcová smlouva č.: 165110270Servisní sazba  
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
1.3	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub					
1.4	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Podložka					
1.5	Motor - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptér					
1.6	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.7	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.8	Motor - oprava	ERR335	1	ks	Adaptér					
1.9	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění					
1.10	Motor - oprava	STC3159	3	ks	Šroub					
1.11	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
1.12	Motor - oprava	ESR2034	3	ks	Matice					
1.13	Motor - oprava	FTP8030	1	ks	Intercooler					
1.14	Motor - oprava	ESR2309	1	ks	Hadice vzduchu					
1.15	Motor - oprava	PYC102340	5	ks	Spona 60 mm					
1.16	Motor - oprava	CN100709	1	ks	Spona					
1.17	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Klip					
1.18	Motor - oprava	PNH102092	1	ks	Hadice vzduchu					
1.19	Motor - oprava	ERR3479	1	ks	Segment termostatu					
1.20	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.21	Motor - oprava	PE8500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.22	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.23	Motor - oprava	1372612	5	ks	Šroub					
1.24	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.25	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody					
1.26	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.27	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene alt.					
1.28	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.29	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.30	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.31	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.32	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.33	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm					
1.34	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění vika ventilů					
1.35	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.36	Motor - oprava	ERR4834	3	ks	Matice					
1.37	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					





## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 114/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. 114/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	606900 Jindřichův Hradec		
Typ vojenské techniky	LRD 130 TDI ZDRAVOTNÍ	VPZ	022 17-71
VIN	SALLDKAF86A716370		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU, ŠASÍ, ELEKTROINSTALACE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č.114

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č.114

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 114			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 114			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>120 210,57</b>

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 45 pracovních dnů  
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 11.10.2017 Za poskytovatele:

Marek  
Veselý

Digitálně podepsal  
Marek Veselý  
Datum: 2017.10.12  
09:05:00 +0200

Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 11.10.17 Za odběratele:

.....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 114/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
1.3	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub					
1.4	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Podložka					
1.5	Motor - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptér					
1.6	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.7	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.8	Motor - oprava	ERR335	1	ks	Adaptér					
1.9	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění					
1.10	Motor - oprava	STC3159	3	ks	Šroub					
1.11	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
1.12	Motor - oprava	ESR2034	3	ks	Matice					
1.13	Motor - oprava	FTP8030	1	ks	Intercooler					
1.14	Motor - oprava	ESR2309	1	ks	Hadice vzduchu					
1.15	Motor - oprava	PYC102340	5	ks	Špona 60 mm					
1.16	Motor - oprava	CN100709	1	ks	Špona					
1.17	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Klip					
1.18	Motor - oprava	PNH102092	1	ks	Hadice vzduchu					
1.19	Motor - oprava	ERR3479	1	ks	Segment termostatu					
1.20	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.21	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.22	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.23	Motor - oprava	1372612	5	ks	Šroub					
1.24	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.25	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody					
1.26	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Špona 30 mm					
1.27	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Naplnák řemene alt.					
1.28	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.29	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.30	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.31	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Špona 20 mm					
1.32	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.33	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Špona 25 mm					
1.34	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.35	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.36	Motor - oprava	ERR4834	3	ks	Matice					
1.37	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					



