

-175120288

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 116/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI MILI A2	Uživatel techniky:	662400	
Evidenční číslo:	014 67-22	Dislokace techniky:	BECHYNĚ Plk.gšt. Ing. ROBERT BIELENÝ velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	1999	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	<i>Npor. Ing. Bugner</i> [redacted]		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Marek Veselý podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 80 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.116	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.116	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				277585,00
Nabídková cena celkem 277585,00 Kč bez DPH, 335877,85 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 16.10.2017		V [redacted] dne: 10.10.2017		
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.16 15:45:30 +02'00'		[redacted]		
Za poskytovatele: jednatel		Za objednatele: [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 116/2017
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce	SUBDODÁVKA	CENA ZA SLUŽBU CELKEM
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis			
1.1	Výměna motoru	STC1736E	1	ks	motor 300Tdi			
1.2	Výměna motoru	STC4096L	1	ks	rozdvy			
1.3	Výměna motoru	PET100790	1	ks	těsnění			
1.4	Výměna motoru	LUF100430	1	ks	těsnění			
1.5	Výměna motoru	ERR6811	1	ks	těsnění			
1.6	Výměna motoru	ERR2026	1	ks	těsnění			
1.7	Výměna motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač			
1.8	Výměna motoru	ERR2028	1	ks	těsnění			
1.9	Výměna motoru	ERR2023	1	ks	těsnění			
1.10	Výměna motoru	ERR4419	1	ks	čerpadlo vstřikovací			
1.11	Výměna motoru	ERR4621	4	ks	podložka			
1.12	Výměna motoru	MJN100910	1	ks	hadička přepadů			
1.13	Výměna motoru	NRC9771	1	ks	těsnění			
1.14	Výměna motoru	ERR1653	1	ks	těsnění			
1.15	Výměna motoru	ERR3785	1	ks	těsnění			
1.16	Výměna motoru	273069	2	ks	těsnění			
1.17	Výměna motoru	ERR3283	1	ks	těsnění			
1.18	Výměna motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový			
1.19	Výměna motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40			
1.20	Výměna motoru	ERR3683	1	ks	o kroužek			
1.21	Výměna motoru	ERR3490	1	ks	těsnění			
1.22	Výměna motoru	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo			
1.23	Výměna motoru	ERR2109	1	ks	těsnění			
1.24	Výměna motoru	FRC4808	2	ks	podložka			
1.25	Výměna motoru	WAL500010L	1	ks	těsnění			
1.26	Výměna motoru	ERR2027	1	ks	těsnění			
1.27	Výměna motoru	890108711	6	ks	odmašťovač			
2.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací			
2.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení			
2.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení			
3.1	Oprava úniku oleje před. Díf.	FTC5258	1	ks	těsnění			
3.2	Oprava úniku oleje před. Díf.	OST171940256	0,5	l	olej EPX 80W-90			
4.1	Oprava úniku oleje zad. díf	FTC4851	1	ks	těsnění			
4.2	Oprava úniku oleje zad. díf	OST193250010	0,5	l	olej EPX 85W-140			

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 116/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ116/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	662400		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI MILI A2	VPZ	014 67-22
VIN	SALLDBAF86A711663		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.116

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.116

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.116			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.116			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				277585,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 16.10.2017

Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.10.16
15:40:46 +02:00

Marek Veselý – technik servisu

titul, jméno, příjmení, razítko

V

dne:

Za odběratele:

titul, jméno, příjmení, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 116/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna motoru	STC1736E	1	ks	motor 300Tdi					
1.2	Výměna motoru	STC4096L	1	ks	rozvody					
1.3	Výměna motoru	PET100790	1	ks	těsnění					
1.4	Výměna motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
1.5	Výměna motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
1.6	Výměna motoru	ERR2026	1	ks	těsnění					
1.7	Výměna motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
1.8	Výměna motoru	ERR2028	1	ks	těsnění					
1.9	Výměna motoru	ERR2023	1	ks	těsnění					
1.10	Výměna motoru	ERR4419	1	ks	čerpadlo vstříkovací					
1.11	Výměna motoru	ERR4621	4	ks	podložka					
1.12	Výměna motoru	MJN100910	1	ks	hadička přepadů					
1.13	Výměna motoru	NRC9771	1	ks	těsnění					
1.14	Výměna motoru	ERR1653	1	ks	těsnění					
1.15	Výměna motoru	ERR3785	1	ks	těsnění					
1.16	Výměna motoru	273069	2	ks	těsnění					
1.17	Výměna motoru	ERR3283	1	ks	těsnění					
1.18	Výměna motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
1.19	Výměna motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
1.20	Výměna motoru	ERR3683	1	ks	o kroužek					
1.21	Výměna motoru	ERR3490	1	ks	těsnění					
1.22	Výměna motoru	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
1.23	Výměna motoru	ERR2109	1	ks	těsnění					
1.24	Výměna motoru	FRC4808	2	ks	podložka					
1.25	Výměna motoru	WAL500010L	1	ks	těsnění					
1.26	Výměna motoru	ERR2027	1	ks	těsnění					
1.27	Výměna motoru	890108711	6	ks	odmašťovač					
2.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
2.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
2.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
3.1	Oprava úniku oleje před. Dif.	FTCS258	1	ks	těsnění					
3.2	Oprava úniku oleje před. Dif.	OST171940256	0,5	l	olej EPX 80W-90					
4.1	Oprava úniku oleje zad. dif	FTC4851	1	ks	těsnění					
4.2	Oprava úniku oleje zad. dif	OST193250010	0,5	l	olej EPX 85W-140					

