

# -175120289

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 118/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LDR110 SW TDI VP	<b>Uživatel techniky:</b> 662400 BECHYNĚ <b>Dislokace techniky:</b> Bechyně plk.gšt. Ing. Robert Bielený velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
<b>Evidenční číslo:</b>	022 16-56	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> napr. Ing. Bugner Rudolf, [redacted]		
<b>Rok výroby:</b>	1999			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím ..... mjr. Ing. Marek Veselý ..... razítko a podpis				
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
<b>Termín (dobu) ukončení poskytování služby:</b> 75 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.118	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.118	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				551 811,64
Nabídková cena celkem 551 811,64 Kč bez DPH, 667 692,08 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze	dne: 16.10.2017	V Praze	dne: 20. 10. 2017	
Marek Veselý jedenatel		Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.16 19:57:43 +02'00'		
Za poskytovatele: Veselý [redacted]		Za objednatele: [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 118/2017  
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.3	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.4	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
1.5	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.6	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.7	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody					
1.8	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.9	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene					
1.10	Motor - oprava	ERRS911	1	ks	Řemen Alternátoru					
1.11	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.12	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Kladka klimatizace					
1.13	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Řemenice klimatizace					
1.14	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.15	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty					
1.16	Motor - oprava	ERR894	5	ks	Těsnění					
1.17	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft					
1.18	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.19	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.20	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.21	Motor - oprava	CN100258L	6	ks	Spona 25 mm					
1.22	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.23	Motor - oprava	CN100208L	3	ks	Spona 20 mm					
1.24	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.25	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.27	Motor - oprava	ERR4046E	1	ks	Vstřík.čerpadi.VRATNÝ					
1.28	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.29	Motor - oprava	ERR1125	2	ks	Šroub					
1.30	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstříkovačí trubka					
1.31	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstříkovačí trubka					
1.32	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstříkovačí trubka					
1.33	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstříkovačí trubka					
1.34	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstříkovač					
1.35	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Podložka					
1.36	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.37	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.38	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.39	Motor - oprava	ESR2034	13	ks	Matice					
1.40	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.41	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.42	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					
1.43	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.44	Motor - oprava	AMR1425	1	ks	Senzor teploty					
1.45	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
1.46	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	„O“ kroužek					
1.47	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka					
1.48	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
1.49	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Podložka					
1.50	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.51	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.52	Motor - oprava	ERR3539	1	ks	Podtlaková pumpa					
1.53	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
1.54	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
1.55	Motor - oprava	ERR3581	1	ks	Hadice vzduchu					
1.56	Motor - oprava	ERR3580	1	ks	Hadice vzduchu					
1.57	Motor - oprava	PYC102340	7	ks	Spona 60 mm					
1.58	Motor - oprava	PNH102092	1	ks	Hadice vzduchu					
1.59	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Spona					
1.60	Motor - oprava	CN100709	1	ks	Spona					
1.61	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
1.62	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.63	Motor - oprava	NRC9771	2	ks	Přechodka					
1.64	Motor - oprava	NRC9770	2	ks	Matice					
1.65	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.66	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.67	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.68	Motor - oprava	147707	4	ks	Čistič (500ml)					
1.69	Motor - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.70	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
1.71	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Chladivo klim.R134a					
2.1	Přední náprava - oprava	RSC100050	2	ks	Tlumič přední					
2.2	Přední náprava - oprava	NRC9448	1	ks	Pružina řidiče					
2.3	Přední náprava - oprava	NRC9449	1	ks	Pružina spolujezdce					
2.4	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule vnější					
2.5	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
2.6	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub					
2.7	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Mazivo koulí					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.8	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
2.9	Přední náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
2.10	Přední náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
2.11	Přední náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice náboje kola					
2.12	Přední náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
2.13	Přední náprava - oprava	549473	2	ks	Ségrovka					
2.14	Přední náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub					
2.15	Přední náprava - oprava	FTC5414	2	ks	Čepička poloosy					
2.16	Přední náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelina ložisek kol					
2.17	Přední náprava - oprava	RB1100031	1	ks	Panhardka					
2.18	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub					
2.19	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Matice					
2.20	Přední náprava - oprava	NTC1888	2	ks	Táhlo stabilizátoru					
2.21	Přední náprava - oprava	.552819	4	ks	Guma stabilizátoru					
2.22	Přední náprava - oprava	RYG501480	2	ks	Šroub					
2.23	Přední náprava - oprava	NV116041L	2	ks	Matice					
2.24	Přední náprava - oprava	NC112046	4	ks	Matice					
2.25	Přední náprava - oprava	NTC6828	2	ks	Uložení stabilizátoru					
2.26	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Diej přední diferenciál					
2.27	Přední náprava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
3.1	Zadní náprava - oprava	RKB101111	2	ks	Pružina zadní					
3.2	Zadní náprava - oprava	RRC3266	2	ks	Pomocná pružina					
3.3	Zadní náprava - oprava	RRC3352	2	ks	Sedlo pružiny horní					
3.4	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Tlumič zadní					
3.5	Zadní náprava - oprava	LR049068	2	ks	Podélné rameno					
3.6	Zadní náprava - oprava	BH610321L	2	ks	Šroub					
3.7	Zadní náprava - oprava	NY610041L	2	ks	Matice					
3.8	Zadní náprava - oprava	STC618	1	ks	Uložení zd.podeř.ram.					
3.9	Zadní náprava - oprava	SX110301	6	ks	Šroub					
3.10	Zadní náprava - oprava	FY110056	6	ks	Matice					
3.11	Zadní náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
3.12	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
3.13	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
3.14	Zadní náprava - oprava	RF0100000	2	ks	Matice náboje kola					
3.15	Zadní náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
3.16	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub					
3.17	Zadní náprava - oprava	.549473	2	ks	Segrovka					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.18	Zadní náprava - oprava	FTC5414	2	ks	Čepička poloosy					
3.19	Zadní náprava - oprava	C8Z77-31	2	ks	Vazelina ložisek kol					
3.20	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej zadní diferenciál					
3.21	Zadní náprava - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
3.22	Zadní náprava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
4.1	Řízení - oprava	STC8383E	1	ks	Převodka řiz.VRATNÝ					
4.2	Řízení - oprava	QFW000030	1	ks	Páka převodky					
4.3	Řízení - oprava	R8G000010	1	ks	Skládaný čep řízení					
4.4	Řízení - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice posilovače					
4.5	Řízení - oprava	QEH102390	1	ks	Trubka posil.řízení					
4.6	Řízení - oprava	ANR6656	1	ks	Trubka posil.řízení					
4.7	Řízení - oprava	RTC4825	1	ks	„O“ kroužek					
4.8	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Olej posil.řízení					
4.9	Řízení - oprava	QMES000031	1	ks	Kloubek řízení					
4.10	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení					
4.11	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Spojovačka řiz.zadní					
4.12	Řízení - oprava	RTCS869	1	ks	Čep řízení R/H					
4.13	Řízení - oprava		1	ks	Geometrie nápravy					
5.1	Brzdová soustava - oprava	LR017952	2	ks	Brzdový kotouč přední					
5.2	Brzdová soustava - oprava	SFP000260	1	ks	Brzd. destičky přední					
5.3	Brzdová soustava - oprava	STC8575	2	ks	Přísluš.brzd.přední					
5.4	Brzdová soustava - oprava	STC1280	2	ks	Pístky př.brzd					
5.5	Brzdová soustava - oprava	LR018026	2	ks	Brzdový kotouč zadní					
5.6	Brzdová soustava - oprava	SFP000250	1	ks	Brzd.destičky zadní					
5.7	Brzdová soustava - oprava	SEE500130	2	ks	Pístky zd.brzd					
5.8	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
5.9	Brzdová soustava - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
5.10	Brzdová soustava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
5.11	Brzdová soustava - oprava		1	ks	Seřízení rč.brzdy					
6.1	Karoserie - oprava	LR042760	1	ks	Čelní okno					
6.2	Karoserie - oprava	LR055345	1	ks	Těsnění					
6.3	Karoserie - oprava	LR056278	1	ks	Těsnění					
6.4	Karoserie - oprava	LR079891	2	ks	Stírátko					
6.5	Karoserie - oprava	LR077687	1	ks	Těsnění dveří					
6.6	Karoserie - oprava	LR077686	1	ks	Těsnění dveří					
6.7	Karoserie - oprava	ALR6250	2	ks	Těsnění dveří spodní					
6.8	Karoserie - oprava	147707	1	ks	Čistič (500ml)					



## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 118/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. 118/2017;

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	6624 BECHYNĚ		
Typ vojenské techniky	LDR110 SW TDI VP	VPZ	022 16-56
VIN	SALLDBA682A638127		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU, ŠASÍ, ELEKTROINSTALACE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 118

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 118

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 118			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 118			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				551 811,64

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 75 pracovních dnů

od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 16.10.2017 Za poskytovatele:

Marek

Veselý

Marek Veselý technik servisu

titul ..... příjmení ..... ročník

Digitálně podepsal

Marek Veselý

Datum: 2017.10.16

15:53:36 +02'00'

v Praze

dne: 16.10.17 Za odběratele:

.....

titul



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 118/2017  
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.3	Motor - oprava	PE8500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.4	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
1.5	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.6	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.7	Motor - oprava	ERRS099	1	ks	Hadice vody					
1.8	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.9	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene					
1.10	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen Alternátoru					
1.11	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.12	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Kladka klimatizace					
1.13	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Řemenice klimatizace					
1.14	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.15	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty					
1.16	Motor - oprava	ERR894	5	ks	Těsnění					
1.17	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft					
1.18	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.19	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.20	Motor - oprava	LLHS00200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.21	Motor - oprava	CN100258L	6	ks	Spona 25 mm					
1.22	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.23	Motor - oprava	CN100208L	3	ks	Spona 20 mm					
1.24	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.25	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.27	Motor - oprava	ERR4046E	1	ks	Vstřík.čerpadi.VRATNÝ					
1.28	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.29	Motor - oprava	ERR1125	2	ks	Šroub					
1.30	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.31	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.32	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.33	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.34	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstříkovač					
1.35	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Podložka					
1.36	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.37	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.38	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.39	Motor - oprava	ESR2034	13	ks	Matice					
1.40	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.41	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					



P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.42	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					
1.43	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.44	Motor - oprava	AMR1425	1	ks	Senzor teploty					
1.45	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
1.46	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	„O“ kroužek					
1.47	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka					
1.48	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
1.49	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Podložka					
1.50	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.51	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.52	Motor - oprava	ERR3539	1	ks	Podtlaková pumpa					
1.53	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
1.54	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
1.55	Motor - oprava	ERR3581	1	ks	Hadice vzduchu					
1.56	Motor - oprava	ERR3580	1	ks	Hadice vzduchu					
1.57	Motor - oprava	PYC102340	7	ks	Spona 60 mm					
1.58	Motor - oprava	PNH102092	1	ks	Hadice vzduchu					
1.59	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Spona					
1.60	Motor - oprava	CN100709	1	ks	Spona					
1.61	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
1.62	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.63	Motor - oprava	NRC9771	2	ks	Přechodka					
1.64	Motor - oprava	NRC9770	2	ks	Matice					
1.65	Motor - oprava	STCS0530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.66	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.67	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.68	Motor - oprava	147707	4	ks	Čistič (500ml)					
1.69	Motor - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.70	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
1.71	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Chladivo klim.R134a					
2.1	Přední náprava - oprava	RSC100050	2	ks	Tlumič přední					
2.2	Přední náprava - oprava	NRC9448	1	ks	Pružina řidiče					
2.3	Přední náprava - oprava	NRC9449	1	ks	Pružina spolujezdce					
2.4	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule vnější					
2.5	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
2.6	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub					
2.7	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Mazivo koulí					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.8	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
2.9	Přední náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
2.10	Přední náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
2.11	Přední náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice náboje kola					
2.12	Přední náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
2.13	Přední náprava - oprava	549473	2	ks	Ségrovka					
2.14	Přední náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub					
2.15	Přední náprava - oprava	FTC5414	2	ks	Čepička poloosy					
2.16	Přední náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelina ložisek kol					
2.17	Přední náprava - oprava	RBI100031	1	ks	Panhardka					
2.18	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub					
2.19	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Matice					
2.20	Přední náprava - oprava	NTC1888	2	ks	Táhlo stabilizátoru					
2.21	Přední náprava - oprava	552819	4	ks	Guma stabilizátoru					
2.22	Přední náprava - oprava	RYG501480	2	ks	Šroub					
2.23	Přední náprava - oprava	NV116041L	2	ks	Matice					
2.24	Přední náprava - oprava	NC112046	4	ks	Matice					
2.25	Přední náprava - oprava	NTC6828	2	ks	Uložení stabilizátoru					
2.26	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Dlej přední diferenciál					
2.27	Přední náprava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
3.1	Zadní náprava - oprava	RKB101111	2	ks	Pružina zadní					
3.2	Zadní náprava - oprava	RRC3266	2	ks	Pomocná pružina					
3.3	Zadní náprava - oprava	RRC3352	2	ks	Sedlo pružiny horní					
3.4	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Tlumič zadní					
3.5	Zadní náprava - oprava	LR049068	2	ks	Podélné rameno					
3.6	Zadní náprava - oprava	BH610321L	2	ks	Šroub					
3.7	Zadní náprava - oprava	NY610041L	2	ks	Matice					
3.8	Zadní náprava - oprava	STC618	1	ks	Uložení zd.podel.ram.					
3.9	Zadní náprava - oprava	SX110301	6	ks	Šroub					
3.10	Zadní náprava - oprava	FY110056	6	ks	Matice					
3.11	Zadní náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
3.12	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
3.13	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
3.14	Zadní náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice náboje kola					
3.15	Zadní náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
3.16	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub					
3.17	Zadní náprava - oprava	549473	2	ks	Segrovka					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.18	Zadní náprava - oprava	FTC5414	2	ks	Čepička poloosy					
3.19	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
3.20	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej zadní diferenciál					
3.21	Zadní náprava - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
3.22	Zadní náprava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
4.1	Řízení - oprava	STC8383E	1	ks	Převodka řiz.VRATNÝ					
4.2	Řízení - oprava	QFW000030	1	ks	Páka převodky					
4.3	Řízení - oprava	R8G000010	1	ks	Skládaný čep řízení					
4.4	Řízení - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice posilovače					
4.5	Řízení - oprava	QEH102390	1	ks	Trubka posil.řízení					
4.6	Řízení - oprava	ANR6656	1	ks	Trubka posil.řízení					
4.7	Řízení - oprava	RTC4825	1	ks	„O“ kroužek					
4.8	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Olej posil.řízení					
4.9	Řízení - oprava	QME500031	1	ks	Kloubek řízení					
4.10	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení					
4.11	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Spojovačka řiz.zadní					
4.12	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení R/H					
4.13	Řízení - oprava		1	ks	Geometrie nápravy					
5.1	Brzdová soustava - oprava	LR017952	2	ks	Brzdový kotouč přední					
5.2	Brzdová soustava - oprava	SFP000260	1	ks	Brzd. destičky přední					
5.3	Brzdová soustava - oprava	STC8575	2	ks	Přísluš.brzd.přední					
5.4	Brzdová soustava - oprava	STC1280	2	ks	Pístky př.brzd					
5.5	Brzdová soustava - oprava	LR018026	2	ks	Brzdový kotouč zadní					
5.6	Brzdová soustava - oprava	SFP000250	1	ks	Brzd.destičky zadní					
5.7	Brzdová soustava - oprava	SEE500130	2	ks	Pístky zd.brzd					
5.8	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
5.9	Brzdová soustava - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
5.10	Brzdová soustava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
5.11	Brzdová soustava - oprava		1	ks	Seřízení rč.brzdy					
6.1	Karoserie - oprava	LR042760	1	ks	Čelní okno					
6.2	Karoserie - oprava	LR055345	1	ks	Těsnění					
6.3	Karoserie - oprava	LR056278	1	ks	Těsnění					
6.4	Karoserie - oprava	LR079891	2	ks	Stírátko					
6.5	Karoserie - oprava	LR077687	1	ks	Těsnění dveří					
6.6	Karoserie - oprava	LR077686	1	ks	Těsnění dveří					
6.7	Karoserie - oprava	ALR6250	2	ks	Těsnění dveří spodní					
6.8	Karoserie - oprava	147707	1	ks	Čistič (500ml)					

