

-175120290

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 131/2017 / počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 90 SW TDI TER	Uživatel techniky: 828000	Distokace techniky: PROSTĚJOV Plk. Ing. David Fanda velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Por. Josef Kristina [redacted]	
Evidenční číslo:	219 48-00			
Rok výroby:	2006			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Marek Veselý [redacted] is				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřižínská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 80 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.131	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.131	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				15948,00
Nabídková cena celkem 15948,00 Kč bez DPH, 19297,08 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, razítko				
V Praze dne: 16.10.2017		V Praze dne: 20.10.2017		
Marek Veselý Za poskytovatele: Veselý [redacted] jednatel		[redacted] Za objednatele: [redacted]		
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.16 160355-02000.....				

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **131/2017**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	0	ks	otočný kloub					
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC2882	0	ks	čep					
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	0	ks	čep					
1.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	0	ks	ložisko					
1.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	0	ks	těsnění					
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	0	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	0	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	0	ks	vazelína - 375g					
2.1	Výměna předních unašečů poloos	RUC105200	0	ks	unašeč					
2.2	Výměna předních unašečů poloos	BX110095M	0	ks	šroub					
3.1	Oprava úniku oleje zad. diferenc	STC4404	0	ks	tmel - 300ml					
3.2	Oprava úniku oleje zad. diferenc	NY606041L	0	ks	matice					
3.3	Oprava úniku oleje zad. diferenc	OST171940256	0	l	olej EPX 80W-90					
4.1	Výměna ložisek LZ kola	STC4382	2	ks	ložisko					
4.2	Výměna ložisek LZ kola	FTC478S	1	ks	těsnění					
4.3	Výměna ložisek LZ kola	FTCS268	1	ks	těsnění					
4.4	Výměna ložisek LZ kola	FTC3188	1	ks	náboj					
4.5	Výměna ložisek LZ kola	RUB500240	1	ks	unašeč					
4.6	Výměna ložisek LZ kola	FTC3179	1	ks	podložka					
4.7	Výměna ložisek LZ kola	OSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g					
5.1	Oprava řízení	LR041267	0	ks	tyč spojovací					
5.2	Oprava řízení	RTC5869	0	ks	čep řízení					
5.3	Oprava řízení	RBG000010	0	ks	čep řízení					
5.4	Oprava řízení	ANR2485	0	ks	hadice					
5.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	0	l	kapalina					
6.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	0	ks	těsnění	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	0	ks	těsnění	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	0	ks	filtr olejový	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.4	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	0	ks	podložka	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.5	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	0	l	olej 10W-40	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	0	ks	odlučovač	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.7	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500170	0	ks	hadice	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.8	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	0	ks	tmel - 300ml	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.9	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	0	ks	odmašťovač	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
7.1	Oprava předních brzd	SFP000260	0	ks	destičky brzdové					
7.2	Oprava předních brzd	LR017952	0	ks	kotouč brzdový					
7.3	Oprava předních brzd	SEB500470	0	ks	brzdíč LP					
7.4	Oprava předních brzd	SEB500460	0	ks	brzdíč PP					
7.5	Oprava předních brzd	OST193410256	0	l	kapalina					
8.1	Výměna řemenů alternátoru	ERR5911	1	ks	řemen					
9.1	Oprava žhavení	ETC8847	0	ks	svíčka žhavicí					
9.2	Oprava žhavení	PRC6913	0	ks	relé žhavení					
10.1	Oprava palivové soustavy	ERR5057	0	ks	čerpadlo podávací					
10.2	Oprava palivové soustavy	ERR2028	0	ks	těsnění					
10.3	Oprava palivové soustavy	MJN100910	0	ks	hadička přepadů					
10.4	Oprava palivové soustavy	NRC9771	0	ks	těsnění					
10.5	Oprava palivové soustavy	NRC9770	0	ks	matice					
10.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	0	ks	filtr palivový					
11.1	Seřízení geometrie			ks						
12.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
13.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
CELKEM						14 156,00 Kč	2,80	1 792,00 Kč	- Kč	15 948,00 Kč

Účtované OPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 06.10.2017 Razítko:

Digitálně podepsal Dušan Kadlec
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.10.16 15:49:30 +02'00'
 Podpis: _____
 Zpracoval: Marek Veselý / Dušan Kadlec

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 131/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ131/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	828000		
Typ vojenské techniky	LRD 90SW TDI	VPZ	219 48-00
VIN	SALLDVB68WA155828		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.131

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.131

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.131			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.131			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				15948,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 16.10.2017 Za poskytovatele:

Marek Veselý
Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.10.16
16:05:27 +02'00'
Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 16.10.17 Za odběratele:

Palaš
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **131/2017**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5366	0	ks	otočný kloub					
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC2882	0	ks	čep					
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	0	ks	čep					
1.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	0	ks	ložisko					
1.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	0	ks	těsnění					
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	0	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	0	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	0	ks	vazelína - 375g					
2.1	Výměna předních unašečů poloos	RUC105200	0	ks	unašeč					
2.2	Výměna předních unašečů poloos	BX110095M	0	ks	šroub					
3.1	Oprava úniku oleje zad. diferenc	STC4404	0	ks	tmel - 300ml					
3.2	Oprava úniku oleje zad. diferenc	NY606041L	0	ks	mátice					
3.3	Oprava úniku oleje zad. diferenc	OST171940256	0	l	olej EPX 80W-90					
4.1	Výměna ložisek LZ kola	STC4382	2	ks	ložisko					
4.2	Výměna ložisek LZ kola	FTC4785	1	ks	těsnění					
4.3	Výměna ložisek LZ kola	FTC5268	1	ks	těsnění					
4.4	Výměna ložisek LZ kola	FTC3188	1	ks	náboj					
4.5	Výměna ložisek LZ kola	RUB500240	1	ks	unašeč					
4.6	Výměna ložisek LZ kola	FTC3179	1	ks	podložka					
4.7	Výměna ložisek LZ kola	OSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g					
5.1	Oprava řízení	LR041267	0	ks	tyč spojovací					
5.2	Oprava řízení	RTC5869	0	ks	čep řízení					
5.3	Oprava řízení	RBG000010	0	ks	čep řízení					
5.4	Oprava řízení	ANR2485	0	ks	hadice					
5.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	0	l	kapalina					
6.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	0	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	0	ks	těsnění					
6.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	0	ks	filtr olejový					
6.4	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	0	ks	podložka	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
6.5	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	0	l	olej 10W-40	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
6.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	0	ks	odlučovač	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
6.7	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500170	0	ks	hadice	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
6.8	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	0	ks	tmel - 300ml	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
6.9	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	0	ks	odmašťovač	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
7.1	Oprava předních brzd	SFPO00260	0	ks	destičky brzdové					
7.2	Oprava předních brzd	LR017952	0	ks	kotouč brzdový					
7.3	Oprava předních brzd	SEB500470	0	ks	brzdíč LP					
7.4	Oprava předních brzd	SEB500460	0	ks	brzdíč PP					
7.5	Oprava předních brzd	OST193410256	0	l	kapalina					
8.1	Výměna řemene alternátoru	ERR5911	1	ks	řemen					
9.1	Oprava žhavení	ETC8847	0	ks	svíčka žhavicí					
9.2	Oprava žhavení	PRC6913	0	ks	relé žhavení					
10.1	Oprava palivové soustavy	ERR5057	0	ks	čerpadlo podávací					
10.2	Oprava palivové soustavy	ERR2028	0	ks	těsnění					
10.3	Oprava palivové soustavy	MJN100910	0	ks	hadička přepadů					
10.4	Oprava palivové soustavy	NRC9771	0	ks	těsnění					
10.5	Oprava palivové soustavy	NRC9770	0	ks	matice					
10.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	0	ks	filtr palivový					
11.1	Sefizení geometrie			ks						
12.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
13.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
CELKEM						14 156,00 Kč	2,80	1 792,00 Kč	- Kč	15 948,00 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 06.10.2017 Razítko:

Digitálně podepsal Dušan Kadlec
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.10.16
 15:49:30 +02'00'

Podpis:
 Zpracoval: Marek Veselý / Dušan Kadlec