

-175 120259

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 52/2017
podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI SW HT	Uživatel techniky:	182400 Zatec	
Evidenční číslo:	023 87-40	Dislokace techniky:	Zatec	
Rok výroby:	2006	pplk. Ing. Jiří LÍBAL velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) rtn. Bombule [redacted]		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Ma [redacted] a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň Termín (doba) ukončení poskytování služby: 65 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.52	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.52	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				187 937,52
Nabídková cena celkem 187 937,52 Kč bez DPH, 227 404,39 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V Praze dne: 27. 09. 2017		
V Praze dne: 15.9.2017		V Praze dne: 27. 09. 2017		
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.09.15 10:54:41 +0200		Za poskytovatele: [redacted]		
Za poskytovatele: jednatel		Za objednatele: [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 52/2017,

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor Tdí vrat.díl					
1.2	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.3	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Napínací kladka klima.					
1.4	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Vodící kladka klíma					
1.5	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.6	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona					
1.7	Motor - oprava	ERR5691	1	ks	Šteft					
1.8	Motor - oprava	FX108046	2	ks	Matice					
1.9	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.10	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.11	Motor - oprava	1372612	5	ks	Šroub					
1.12	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.13	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.14	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty vody					
1.15	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft					
1.16	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.17	Motor - oprava	ERR894	1	ks	Těsnící podložka					
1.18	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.19	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25mm					
1.20	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.21	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20mm					
1.22	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.23	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
1.24	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.25	Motor - oprava	ERR2023	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Palivová trubka č.4					
1.27	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Palivová trubka č.3					
1.28	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Palivová trubka č.2					
1.29	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Palivová trubka č.1					
1.30	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění vstříkovače					
1.31	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.32	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.33	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění sání					
1.34	Motor - oprava	ESR2034	13	ks	Matice					
1.35	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.36	Motor - oprava	273069	2	ks	Těsnící podložka					
1.37	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění seg.olej.filtru					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.38	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					
1.39	Motor - oprava	ERR3683	1	ks	„O“ kroužek					
1.40	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
1.41	Motor - oprava	AMR1425	1	ks	Čidlo teploty vody					
1.42	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka					
1.43	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění					
1.44	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.45	Motor - oprava	TE110051L	1	ks	Šteft					
1.46	Motor - oprava	TE110061L	1	ks	Šteft					
1.47	Motor - oprava	FY110046	1	ks	Matice					
1.48	Motor - oprava	ERR335	1	ks	Adaptér					
1.49	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.50	Motor - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptér					
1.51	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
1.52	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnící podložka					
1.53	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub					
1.54	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.55	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění vakuové pum.					
1.56	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku					
1.57	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.58	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.59	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Ólej posilovače řízení					
1.60	Motor - oprava	C9234-45	8	l	Motorový olej 10w-40					
1.61	Motor - oprava	ESR2309	1	ks	Hadice intercooleru					
1.62	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Spona					
1.63	Motor - oprava	PYC102340	1	ks	Spona 60mm					
1.64	Motor - oprava	FTP8030	1	ks	Intercooler					
1.65	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
1.66	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Chladicí médium R134a					
1.67	Motor - oprava	.147707	4	ks	Čistič (500ml)					
1.68	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.69	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
2.1	Přední náprava - oprava	R81100031	1	ks	Panhardská tyč					
2.2	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub					
2.3	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Maticé					
2.4	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
3.1	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče					

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 52/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 52/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	182400 ŽATEC		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW HT HILI	VPZ	023 87-40
VIN	SALLDBAF86A731923		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU a ŠASÍ

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 52

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 52

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 52			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 52			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				187 937,52

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 65 pracovních dnů

od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 15.9.2017 Za poskytovatele:

Marek

Veselý

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Digitálně podepsal Marek
Veselý
Datum: 2017.09.15
10:53:15 +0200

V Praze

dne: 15.9.2017 Za odběratele:

.....
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 52/2017,

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor Tdi vrat.díl						
1.2	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace						
1.3	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Napínací kladka klima.						
1.4	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Vodící kladka klima						
1.5	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění						
1.6	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona						
1.7	Motor - oprava	ERR5691	1	ks	Šteft						
1.8	Motor - oprava	FX108046	2	ks	Matice						
1.9	Motor - oprava	PE8500090	1	ks	Vodní pumpa						
1.10	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub						
1.11	Motor - oprava	1372612	5	ks	Šroub						
1.12	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru						
1.13	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka						
1.14	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty vody						
1.15	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft						
1.16	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft						
1.17	Motor - oprava	ERR894	1	ks	Těsnící podložka						
1.18	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání						
1.19	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25mm						
1.20	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání						
1.21	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20mm						
1.22	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje						
1.23	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění						
1.24	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění						
1.25	Motor - oprava	ERR2023	1	ks	Těsnění						
1.26	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Palivová trubka č.4						
1.27	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Palivová trubka č.3						
1.28	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Palivová trubka č.2						
1.29	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Palivová trubka č.1						
1.30	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění vstříkovače						
1.31	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva						
1.32	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění						
1.33	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění sání						
1.34	Motor - oprava	ESR2034	13	ks	Matice						
1.35	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice						
1.36	Motor - oprava	273069	2	ks	Těsnící podložka						
1.37	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění seg.olej.filtru						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.38	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejevý filtr					
1.39	Motor - oprava	ERR3683	1	ks	„O“ kroužek					
1.40	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
1.41	Motor - oprava	AMR1425	1	ks	Čidlo teploty vody					
1.42	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka					
1.43	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění					
1.44	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.45	Motor - oprava	TE110051L	1	ks	Šteft					
1.46	Motor - oprava	TE110061L	1	ks	Šteft					
1.47	Motor - oprava	FY110046	1	ks	Matice					
1.48	Motor - oprava	ERR335	1	ks	Adaptér					
1.49	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.50	Motor - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptér					
1.51	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
1.52	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnící podložka					
1.53	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub					
1.54	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.55	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění vakuové pum.					
1.56	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku					
1.57	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.58	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.59	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Ólej posilovače řízení					
1.60	Motor - oprava	C9234-45	8	l	Motorový olej 10w-40					
1.61	Motor - oprava	ESR2309	1	ks	Hadice intercooleru					
1.62	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Spona					
1.63	Motor - oprava	PYC102340	1	ks	Spona 60mm					
1.64	Motor - oprava	FTP8030	1	ks	Intercooler					
1.65	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
1.66	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Chladicí médium R134a					
1.67	Motor - oprava	.147707	4	ks	Čistič (500ml)					
1.68	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.69	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
2.1	Přední náprava - oprava	R8I100031	1	ks	Panhardská tyč					
2.2	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub					
2.3	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Matice					
2.4	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
3.1	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče					

