

-175 120259

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 52/2017/1 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Týchonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI SW HT	Uživatel techniky:	182400 Žatec	
Evidenční číslo:	023 87-40	Dislokace techniky:	Žatec	
Rok výroby:	2006	pplk. Ing. Jiří LÍBAL velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) řm. Bambule [redacted]		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Marti [redacted] podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 65 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.52	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.52	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				218 496,48
Nabídková cena celkem 218 496,48 Kč bez DPH, 264 380,74 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 09.10.2017		V Praze dne: 20.10.2017		
Marek Veselý jedenatel	Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.17 143306#0200.....	[redacted]		
Za poskytovatele:		Za objednatele:		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 52/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor Tdi vrat.díl					
1.2	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.3	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Napínací kladka klima.					
1.4	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Vodící kladka klima					
1.5	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.6	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona					
1.7	Motor - oprava	ERR5691	1	ks	Šteft					
1.8	Motor - oprava	FX108046	2	ks	Matice					
1.9	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.10	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.11	Motor - oprava	I372612	5	ks	Šroub					
1.12	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.13	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.14	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty vody					
1.15	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft					
1.16	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.17	Motor - oprava	ERR894	1	ks	Těsnící podložka					
1.18	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.19	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25mm					
1.20	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.21	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20mm					
1.22	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.23	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
1.24	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.25	Motor - oprava	ERR2023	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Palivová trubka č.4					
1.27	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Palivová trubka č.3					
1.28	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Palivová trubka č.2					
1.29	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Palivová trubka č.1					
1.30	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění vstřikovače					
1.31	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.32	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.33	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění sání					
1.34	Motor - oprava	ESR2034	13	ks	Matice					
1.35	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.36	Motor - oprava	.273069	2	ks	Těsnící podložka					
1.37	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění seg.olej.filtru					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.38	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr						
1.39	Motor - oprava	ERR3683	1	ks	„O“ kroužek						
1.40	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat						
1.41	Motor - oprava	AMR1425	1	ks	Čidlo teploty vody						
1.42	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka						
1.43	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění						
1.44	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění						
1.45	Motor - oprava	TE110051L	1	ks	Šteft						
1.46	Motor - oprava	TE110061L	1	ks	Šteft						
1.47	Motor - oprava	FY110046	1	ks	Maticice						
1.48	Motor - oprava	ERR335	1	ks	Adaptér						
1.49	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje						
1.50	Motor - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptér						
1.51	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje						
1.52	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnící podložka						
1.53	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub						
1.54	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
1.55	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění vakuové pum.						
1.56	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku						
1.57	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada						
1.58	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina						
1.59	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Olej posilovače řízení						
1.60	Motor - oprava	C9234-45	8	l	Motorový olej 10w-40						
1.61	Motor - oprava	ESR2309	1	ks	Hadice intercooleru						
1.62	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Spona						
1.63	Motor - oprava	PYC102340	1	ks	Spona 60mm						
1.64	Motor - oprava	FTP8030	1	ks	Intercooler						
1.65	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr						
1.66	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Chladicí médium R134a						
1.67	Motor - oprava	.147707	4	ks	Čistič (500ml)						
1.68	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
1.69	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite						
2.1	Přední náprava - oprava	RBI100031	1	ks	Panhardská tyč						
2.2	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub						
2.3	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Maticice						
2.4	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
3.1	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
4.1	zajet - vyjet			ks						
5.1	jízdní zkouška			ks						
6.1	Spojková soustava - oprava	URB100760	1	ks	Přítlačný talíř spojky					
6.2	Spojková soustava - oprava	UQB000130	1	ks	Spojková lamela					
6.3	Spojková soustava - oprava	FS110306	6	ks	Šroub					
6.4	Spojková soustava - oprava	SX108201L	6	ks	Šroub					
6.5	Spojková soustava - oprava	WL108002	6	ks	Podložka					
6.6	Spojková soustava - oprava	LF8500050	1	ks	Kluzné ložisko					
6.7	Spojková soustava - oprava	FTC2957	1	ks	Vypínací páka					
6.8	Spojková soustava - oprava	FRC5255	2	ks	Kameny vypínací páky					
6.9	Spojková soustava - oprava	FRC3327	1	ks	Klip					
6.10	Spojková soustava - oprava	FRC3416	1	ks	Zajištění ložiska					
6.11	Spojková soustava - oprava	FTC3912	1	ks	Vypínací tyčka					
6.12	Spojková soustava - oprava	FTC5200	1	ks	Vypínací ložisko					
6.13	Spojková soustava - oprava	FTC5072	1	ks	Spojkový váleček					
6.14	Spojková soustava - oprava	STC500100	1	ks	Hlavní spoj.k.váleček					
6.15	Spojková soustava - oprava	.139082	1	ks	Přechodka					
6.16	Spojková soustava - oprava	.233220	1	ks	Těsnění					
6.17	Spojková soustava - oprava	NZ606041L	16	ks	Matice kardanu					
6.18	Spojková soustava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub kardanu					
6.19	Spojková soustava - oprava	FTC3674	5	ks	Pojistka táhel					
6.20	Spojková soustava - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
6.21	Spojková soustava - oprava	ESR2034	3	ks	Matice					
CELKEM						188 096,48 Kč	47,50	30 400,00 Kč	- Kč	218 496,48 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 9.10.2017 Razítko:

Podpis:
Zpracoval:Marek
Veselý
Marek VeselýDigitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.10.10
08:16:29 +02'00'



Počet listů: MOCRX00CW6N1

Počet příloh k PL / KZ / Nabídce: 1

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 52/2017/1

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 52/2017/1

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	182400 ŽATEC		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW HT HILI	VPZ	023 87-40
VIN	SALLDBAF86A731923		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU a ŠASÍ

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 52

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 52

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 52			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 52			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				218 496,48

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 65 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 9.10.2017

Za poskytovatele:

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Dig. podpis Marek Veselý
Datum: 2017.10.10 08:32:39
+0200

V

dne: 9.10.2017 Za odběratele:

.....
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 52/2017,

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor Tdi vrat.díl					
1.2	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.3	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Napínací kladka klima.					
1.4	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Vodící kladka klima					
1.5	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.6	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona					
1.7	Motor - oprava	ERR5691	1	ks	Šteft					
1.8	Motor - oprava	FX108046	2	ks	Matice					
1.9	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.10	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.11	Motor - oprava	I372612	5	ks	Šroub					
1.12	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.13	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.14	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty vody					
1.15	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft					
1.16	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.17	Motor - oprava	ERR894	1	ks	Těsnící podložka					
1.18	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.19	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25mm					
1.20	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.21	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20mm					
1.22	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.23	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
1.24	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.25	Motor - oprava	ERR2023	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Palivová trubka č.4					
1.27	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Palivová trubka č.3					
1.28	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Palivová trubka č.2					
1.29	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Palivová trubka č.1					
1.30	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění vstřikovače					
1.31	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.32	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.33	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění sání					
1.34	Motor - oprava	ESR2034	13	ks	Matice					
1.35	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.36	Motor - oprava	.273069	2	ks	Těsnící podložka					
1.37	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění seg.olej.filtru					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jdn.	Měrná jdn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.38	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Dleřový filtr						
1.39	Motor - oprava	ERR3683	1	ks	„O“ krouček						
1.40	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat						
1.41	Motor - oprava	AMR1425	1	ks	Čidlo teploty vody						
1.42	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka						
1.43	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění						
1.44	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění						
1.45	Motor - oprava	TE110051L	1	ks	Šteřt						
1.46	Motor - oprava	TE110061L	1	ks	Šteřt						
1.47	Motor - oprava	PY110046	1	ks	Matice						
1.48	Motor - oprava	ERR335	1	ks	Adaptér						
1.49	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje						
1.50	Motor - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptér						
1.51	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka řívodu oleje						
1.52	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnící podložka						
1.53	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub						
1.54	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
1.55	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění vakuové pum.						
1.56	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výřuku						
1.57	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada						
1.58	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladící kapalina						
1.59	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Ólej posilovače řívení						
1.60	Motor - oprava	C9234-45	8	l	Motorový olej 10w-40						
1.61	Motor - oprava	ESR2309	1	ks	Hadice intercooleru						
1.62	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Spona						
1.63	Motor - oprava	PYC102340	1	ks	Spona 60mm						
1.64	Motor - oprava	FTP8030	1	ks	Intercooler						
1.65	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr						
1.66	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Chladící médium R134a						
1.67	Motor - oprava	.147707	4	ks	Čistič (500ml)						
1.68	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
1.69	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite						
2.1	Přední nářrava - oprava	RBI100031	1	ks	Panhardská tyč						
2.2	Přední nářrava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub						
2.3	Přední nářrava - oprava	ANR3140	2	ks	Matice						
2.4	Přední nářrava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
3.1	Zadní nářrava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče						

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)			Počet hodin
4.1	zajet - vyjet			ks						
5.1	jízdní zkouška			ks						
6.1	Spojková soustava - oprava	UR8100760	1	ks	Přítlačný talíř spojky					
6.2	Spojková soustava - oprava	UQ8000130	1	ks	Spojková lamela					
6.3	Spojková soustava - oprava	FS110306	6	ks	Šroub					
6.4	Spojková soustava - oprava	SX108201L	6	ks	Šroub					
6.5	Spojková soustava - oprava	WL108002	6	ks	Podložka					
6.6	Spojková soustava - oprava	LF8500050	1	ks	Kluzné ložisko					
6.7	Spojková soustava - oprava	FTC2957	1	ks	Vypínací páka					
6.8	Spojková soustava - oprava	FRC5255	2	ks	Kameny vypínací páky					
6.9	Spojková soustava - oprava	FRC3327	1	ks	Klip					
6.10	Spojková soustava - oprava	FRC3416	1	ks	Zajištění ložiska					
6.11	Spojková soustava - oprava	FTC3912	1	ks	Vypínací tyčka					
6.12	Spojková soustava - oprava	FTC5200	1	ks	Vypínací ložisko					
6.13	Spojková soustava - oprava	FTC5072	1	ks	Spojkový váleček					
6.14	Spojková soustava - oprava	STC500100	1	ks	Hlavní spoj.váleček					
6.15	Spojková soustava - oprava	.139082	1	ks	Přechodka					
6.16	Spojková soustava - oprava	.233220	1	ks	Těsnění					
6.17	Spojková soustava - oprava	NZ606041L	16	ks	Matice kardanu					
6.18	Spojková soustava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub kardanu					
6.19	Spojková soustava - oprava	FTC3674	5	ks	Pojistka táhel					
6.20	Spojková soustava - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
6.21	Spojková soustava - oprava	ESR2034	3	ks	Matice					
CELKEM						188 096,48 Kč	47,50	30 400,00 Kč	- Kč	218 496,48 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 9.10.2017 Razítko:

Podpis:
Zpracoval:Marek
Veselý
Marek VeselýDigitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.10.10
08:16:29 +02'00'

Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní úřad pro vyzbrojování MO
Ing. Marie Geryková [redacted]
Nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Vaše zprávač.j.:
ze dne:

Naše značka: A/CZ/171017/01/CZ
Vyřizuje: Marek Veselý
Telefon: [redacted]

V Praze: 17.10.2017
Strana/Stran: 1
Přílohy:

Věc: Žádost o změnu ke schválené nabídce č.52 /2017

Dobrý den,
s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy č. 1 65 1 10270, Vám předkládáme návrh na obsahovou změnu podepsané nabídky č. 52/2017 vzhledem k tomu, že vozidlo k nám bylo dovezeno v nepojízdném stavu a bohužel až při montáži nového motoru do vozu a jízdní zkoušce bylo zjištěno defektní vypínání hydrauliky a spojového systému, Vás žádám o navýšení ceny opravy u vozidla LRD 110TDI VPZ 023 87-40 (PL č. 52/2017) podle příložených dokladů.

Součástí této žádosti jsou:

- a) původní „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 52/2017
- b) nová – upravená „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 52/2017/1
- c) nový – upravený „Kontrolní zápis č. 52/2017/1
- d) nová – upravená „Nabídka č. 52/2017/1

Souhlasím
17.10.2017

Děkuji.

Marek Veselý

**Marek
Veselý** Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.10.17
14:39:20 +02'00'