

# -175120306

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 124/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110 TD5 SW TER.	<b>Uživatel techniky:</b>	306800	
<b>Evidenční číslo:</b>	673-43-69	<b>Dislokace techniky:</b>	Opava Plk. gšt. Ing. Pavel Andráško velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	2007	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	kpt. Roman Novotný - [redacted]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím ..... mjr. Ing. Marek Veselý ..... podpis				
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň Termín (doba) ukončení poskytování služby: 50 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 124	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 124	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				154 728,38
Nabídková cena celkem 154 728,38 Kč bez DPH, 187 221,33 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		26. 10. 2017		
V Praze dne: 19.10.2017		V Praze	[redacted] upení ěk Jiráček	
<b>Marek Veselý</b> Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.19 14:59:07+02'00'				
<b>Za poskytovatele: Veselý</b> jedenatel		<b>Za objednatele:</b> ..... [redacted] ČEK		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 124/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR6999	1	ks	Alternátor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	YKL100120	1	ks	Trubka vývěvy					
1.3	Motor - oprava	YYG100620	1	ks	Šroub					
1.4	Motor - oprava	ADU6847L	2	ks	Podložka					
1.5	Motor - oprava	SQC500010	1	ks	Hadice vývěvy					
1.6	Motor - oprava	ERR6951	1	ks	Napínák řemene					
1.7	Motor - oprava	LYG101190	1	ks	Šroub					
1.8	Motor - oprava	ERR5992	1	ks	Gufero kliky přední					
1.9	Motor - oprava	LVF500040	1	ks	Těsnění vany motoru					
1.10	Motor - oprava	TRL100040	1	ks	Výpust.zátka					
1.11	Motor - oprava	CDU1001L	1	ks	Těsnění					
1.12	Motor - oprava	FB108166	1	ks	Šroub					
1.13	Motor - oprava	FB108267	2	ks	Šroub					
1.14	Motor - oprava	FB108086	1	ks	Šroub					
1.15	Motor - oprava	LR020697	1	ks	Šroub					
1.16	Motor - oprava	FS108256	16	ks	Šroub					
1.17	Motor - oprava	LVP000020	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.18	Motor - oprava	ERR6299	1	ks	Dřstředivka oleje					
1.19	Motor - oprava	LPX100590	1	ks	Olejevý filtr					
1.20	Motor - oprava	LR027408	1	ks	Vzduchový filtr					
1.21	Motor - oprava	ESR4640	1	ks	Hadice intercooleru					
1.22	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Spona					
1.23	Motor - oprava	PYC102360	1	ks	Spona					
1.24	Motor - oprava	08880-80845	8,5	l	Motorový olej 5w-30					
1.25	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
1.26	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.27	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
2.1	Palivová soustava - oprava	WJN500150	1	ks	Segment pal.filtru					
2.2	Palivová soustava - oprava	AMR6013	1	ks	Kabeláž vstřikovačů					
2.3	Palivová soustava - oprava		1	ks	Seřízení vstřikovačů					
3.1	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule vnější					
3.2	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
3.3	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub					
3.4	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
3.5	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína kouli					
3.6	Přední náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
3.7	Přední náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					





## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 124/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. 124/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	306800 Opava		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TD5 SW TERÉNNÍ	VPZ	673-43-69
VIN	SALLDHM586A724955		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA ŠASI A KAROSÉRIE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 124

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 124

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 124			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 124			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				154 728,38

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 50 pracovních dnů  
od podepsání nabídky objednatelem

Digálně podepsal Marek Veselý  
Datum: 2017.10.19 14:56:22 +0200

Marek Veselý

V Praze

dne: 19.10.2017

Za poskytovatele:

Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

dne:

Za odběratele:



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 124/2017,  
Rámcová smlouva č.: 165110270Servisní sazba  
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR6999	1	ks	Alternátor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	YKL100120	1	ks	Trubka vývěvy					
1.3	Motor - oprava	YYG100620	1	ks	Šroub					
1.4	Motor - oprava	A0U6847L	2	ks	Podložka					
1.5	Motor - oprava	SQC500010	1	ks	Hadice vývěvy					
1.6	Motor - oprava	ERR6951	1	ks	Napínák řemene					
1.7	Motor - oprava	LYG101190	1	ks	Šroub					
1.8	Motor - oprava	ERR5992	1	ks	Gufero klíky přední					
1.9	Motor - oprava	LVF500040	1	ks	Těsnění vany motoru					
1.10	Motor - oprava	TRL100040	1	ks	Výpust.zátka					
1.11	Motor - oprava	CDU1001L	1	ks	Těsnění					
1.12	Motor - oprava	FB108166	1	ks	Šroub					
1.13	Motor - oprava	FB108267	2	ks	Šroub					
1.14	Motor - oprava	FB108086	1	ks	Šroub					
1.15	Motor - oprava	LR020697	1	ks	Šroub					
1.16	Motor - oprava	F5108256	16	ks	Šroub					
1.17	Motor - oprava	LVP000020	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.18	Motor - oprava	ERR6299	1	ks	Odstředivka oleje					
1.19	Motor - oprava	LPX100590	1	ks	Olejevý filtr					
1.20	Motor - oprava	LR027408	1	ks	Vzduchový filtr					
1.21	Motor - oprava	ESR4640	1	ks	Hadice intercooleru					
1.22	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Špona					
1.23	Motor - oprava	PYC102360	1	ks	Špona					
1.24	Motor - oprava	08880-80845	8,5	l	Motorový olej 5w-30					
1.25	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
1.26	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.27	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
2.1	Palivová soustava - oprava	WJN500150	1	ks	Segment pal.filtru					
2.2	Palivová soustava - oprava	AMR6013	1	ks	Kabeláž vstřikovačů					
2.3	Palivová soustava - oprava		1	ks	Seřízení vstřikovačů					
3.1	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule vnější					
3.2	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
3.3	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub					
3.4	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
3.5	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína koulí					
3.6	Přední náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
3.7	Přední náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					



