

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Dodavatel

Dräger Medical s. r. o.
Pod Sychrovem I 1063/81
101 00 Praha 10
Česká republikaDIČ CZ00179906
IČ 00179906
Telefonní číslo 495 831 111
Číslo faxu +420 495 832 100
Název banky Česká národní banka - BÚ
Číslo bankovního účtu 24639511/0710
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012DIČ CZ26700760
IČ 26700760

Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 8.11.2017
Nákupčí Technický odbor
Platební podmínky Splatnost do 30 dnů
Způsob dodávky
Požadované datum příjmu

| Číslo | Popis | Středisko | Kód | Množství | Měrná jednotka | Objednací číslo |
|-------|-------|-----------|-----|----------|----------------|-----------------|
|-------|-------|-----------|-----|----------|----------------|-----------------|

Objednáváme u Vás opravy a servis vývěv
Busch 1100 v budově č. 14 - Plicní klinika,
č. 10 - PIO, č. 9 - PGK a Busch 1063 v budově
č. 4 - ORL v areálu FN HK dle dodané cenové
nabídky č. S17291.

Termín dokončení: 12. 12. 2017
Cena vč. DPH: 84.609,- vč. DPH
(Cena bez DPH: 69.925,-)

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Další smluvní podmínky jsou na druhé straně.

Dräger Medical, s.r.o.

Pod Sychrovem I-81, 101 00 Praha 10

provozovna: Na Vyšehradě 1098, Polička 572 01

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291.



www.draegermedical.cz, servis-draeger@draeger.com, tel: +420 468 001 381, fax: +420 468 001 312 IČ: 26700760

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

tel : 495 832 545

mob: 602 164 754

Datum: 08.11.2017

Cenová nabídka č.: S17291

Akce:

Servis vývív Busch SV1100 a SV1040

Rozpočet dodávky a cena:

| Akce: | | Fakultní nemocnice Hradec Králové | | | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|----------|------------------|--------|------------------|------------------|
| Specifikace: | | Servis vývív Busch SV1100 a SV1040 | | | | | |
| | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč |
| Náklady na servis VS | | | 0 | 55 385 Kč | 0 | 14 540 Kč | 69 925 Kč |
| Součet v Kč | | | | 55 385 Kč | | 14 540 Kč | 69 925 Kč |
| . +21% DPH | | | | | | | 14 684 Kč |
| CELKEM v Kč | | | | | | | 84 609 Kč |

Dodací podmínky:

Nabídka obsahuje předpokládané náklady na provedení opravy včetně dopravy, manipulace a zkoušek.

Záruka: 6 měsíců od převzetí zakázky na náhradní díly, nevztahuje se na spotřební materiál.

Dodací lhůta: do 4 týdnů od objednání.

Platnost cenové nabídky: do 31.12.2017

Splatnost faktury: 30 dnů.

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

servisní oddělení

Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička, Česká republika

tel.: +420 468 001 381 | fax: +420 468 001 312

servis-draeger@draeger.com

www.draegermedical.cz, www.draeger.com

Přílohy:

1. položkový rozpočet

1 list

Dräger Medical, s.r.o.

Pod Sychrovem I-81, 101 00 Praha 10

provozovna: Na Vyšehradě 1098, Polička 572 01

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291.

Dräger

Položkový rozpočet

Příloha č.1 nabídky č.: S17291

| Akce: | | Fakultní nemocnice Hradec Králové | | | | | |
|--|-------|------------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--|
| Specifikace: | | Servis vývěv Busch SV1100 a SV1040 | | | | | |
| Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč | |
| PIO, SV 1100 | | | | | | | |
| výměna uhlíkových lopatek - sada | 2 | 4 680 | 9 360 | 1 100 | 2 200 | 11 560 Kč | |
| výměna sacího a výfukového filtru - sada | 4 | 2 190 | 8 760 | 290 | 1 160 | 9 920 Kč | |
| přeměření rozměrů lopatek - sada | 4 | 0 | 0 | 20 | 80 | 80 Kč | |
| PGK, SV 1100 | | | | | | | |
| výměna uhlíkových lopatek - sada | 1 | 4 680 | 4 680 | 1 100 | 1 100 | 5 780 Kč | |
| výměna sacího a výfukového filtru - sada | 3 | 2 190 | 6 570 | 290 | 870 | 7 440 Kč | |
| přeměření rozměrů lopatek - sada | 3 | 0 | 0 | 20 | 60 | 60 Kč | |
| ORL, SV 1040 | | | | | | | |
| výměna uhlíkových lopatek - sada | 2 | 3 460 | 6 920 | 1 100 | 2 200 | 9 120 Kč | |
| výměna filtru a těsnění víka - sada | 3 | 1 055 | 3 165 | 290 | 870 | 4 035 Kč | |
| přeměření rozměrů lopatek - sada | 3 | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 Kč | |
| Plicní klinika, SV 1100 | | | | | | | |
| výměna uhlíkových lopatek - sada | 2 | 4 680 | 9 360 | 1 100 | 2 200 | 11 560 Kč | |
| výměna sacího a výfukového filtru - sada | 3 | 2 190 | 6 570 | 290 | 870 | 7 440 Kč | |
| přeměření rozměrů lopatek - sada | 3 | 0 | 0 | 20 | 60 | 60 Kč | |
| Společné náklady | | | | | | | |
| náhrada za ztrátu času na cestě | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 250 | 1 250 Kč | |
| dopravné | 150,0 | 0 | 0 | 10 | 1 500 | 1 500 Kč | |
| Součet v Kč bez DPH | | | 55 385 Kč | | 14 540 Kč | 69 925 Kč | |

| Akce: | | Fakultní nemocnice Hradec Králové | | | | | |
|---------------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--|
| Specifikace: | | Servis vývěv Busch SV1100 a SV1040 | | | | | |
| Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč | |
| SOUHRN nákladů za servis | | | 55 385 Kč | | 14 540 Kč | 69 925 Kč | |
| Součet v Kč bez DPH | | | 55 385 Kč | | 14 540 Kč | 69 925 Kč | |

84 609,20

Zpracoval: [redacted]

Dne: 08.11.2017