

- 1 7 5 1 2 0 3 4 6

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 129/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková		Kontaktní osoba: Marek Veselý		
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted] 75		
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]		
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD110 SW TDI VP	Uživatel techniky:	421500	
Evidenční číslo:	658 59-52	Dislokace techniky:	TÁBOR	
Rok výroby:	2001	plk., PhDr. Roman BIS velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	Kpt. Vol[redacted]	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. [redacted] zítka a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix [redacted]				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 80 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.129	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.129	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				139436,00
Nabídková cena celkem 139436,00 Kč bez DPH, 168717,56 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 24.10.2017		v Praze dne: -9. 11. 2017		
Marek Veselý jedenatel		[redacted] Ing. [redacted]		
Za poskytovatele: Veselý [redacted] jedenatel		Za objednatele: [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 129/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění						
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500190	1	ks	hadice						
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1653	1	ks	těsnění						
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3785	1	ks	těsnění						
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.9	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
1.10	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
1.11	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	4	ks	odmašťovač						
2.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové						
2.2	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdič PZ						
2.3	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdič LZ						
2.4	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová						
3.1	Oprava zadního stabilizátoru	NTC1888	2	ks	tyčka						
3.2	Oprava zadního stabilizátoru	552819	4	ks	silentblok						
4.1	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko						
5.1	Výměna předních sedadel	HAD501600RPI	1	ks	sedadlo P						
5.2	Výměna předních sedadel	HAD501610RPI	1	ks	sedadlo L						
6.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací						
6.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení						
6.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení						
6.4	Oprava řízení	QME500031	1	ks	tyč řízení						
7.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ						
7.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ						
7.3	Výměna zadních poloos	BX110095M	10	ks	šroub						
8.1	Výměna předních unašečů poloos	RUC105200	2	ks	unašeč						
8.2	Výměna předních unašečů poloos	BX110095M	10	ks	šroub						
9.1	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací						
9.2	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění						
9.3	Oprava palivové soustavy	NRC9771	2	ks	těsnění						
9.4	Oprava palivové soustavy	NRC9770	2	ks	matice						
9.5	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový						

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 129/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ129/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW VP	VPZ	658 59-52
VIN	SALLDBAF85A691416		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.129

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.129

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.129			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.129			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				139436,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 24.10.2017 Za poskytovatele:

titul, jm

Marek
Veselý

Marek Veselý – technik servisu

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.11.08
12:02:08 +01'00'

ko

V *Praze*

dne: 24.10.2017 Za odběratele:

titul, jm

ko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 129/2017,
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění						
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500190	1	ks	hadice						
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1653	1	ks	těsnění						
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3785	1	ks	těsnění						
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.9	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
1.10	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
1.11	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	4	ks	odmašťovač						
2.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové						
2.2	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ						
2.3	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ						
2.4	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová						
3.1	Oprava zadního stabilizátoru	NTC1888	2	ks	tyčka						
3.2	Oprava zadního stabilizátoru	552819	4	ks	silentblok						
4.1	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko						
5.1	Výměna předních sedadel	HAD501600RPI	1	ks	sedadlo P						
5.2	Výměna předních sedadel	HAD501610RPI	1	ks	sedadlo L						
6.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací						
6.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení						
6.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení						
6.4	Oprava řízení	QME500031	1	ks	tyč řízení						
7.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ						
7.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ						
7.3	Výměna zadních poloos	BX110095M	10	ks	šroub						
8.1	Výměna předních unašečů poloos	RUC105200	2	ks	unašeč						
8.2	Výměna předních unašečů poloos	BX110095M	10	ks	šroub						
9.1	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací						
9.2	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění						
9.3	Oprava palivové soustavy	NRC9771	2	ks	těsnění						
9.4	Oprava palivové soustavy	NRC9770	2	ks	matice						
9.5	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový						

