

# -175120345

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 127/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] 5 Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD110 SW TDI VP	<b>Uživatel techniky:</b>	421500	
<b>Evidenční číslo:</b>	215 90-70	<b>Dislokace techniky:</b>	<b>TÁBOR</b> plk., PhDr. Roman BIS velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	2001	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	Kpt. Vol [redacted]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím ..... mjr. Ing. M [redacted] o a podpis				
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 80 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.127	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.127	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				131798,70
Nabídková cena celkem 131798,70 Kč bez DPH, 159476,43 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 24.10.2017		V Praze dne: -9. 11. 2017		
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.24 09:54:25 +02'00'		[redacted]		
Za poskytovatele: ..... jednatel		Za objednatele: ..... Ing. [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 127/2017  
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	2	ks	otočný kloub					
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC2882	2	ks	čep					
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	4	ks	ložisko					
1.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
2.1	Výměna osvětlení SPZ	XFC100550	1	ks	osvětlení SPZ					
3.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování					
4.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování					
5.1	Oprava úniku oleje před. diferen	FTC5258	1	ks	těsnění					
5.2	Oprava úniku oleje před. diferen	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
5.3	Oprava úniku oleje před. diferen	OST171940256	1,7	l	olej EPK 80W-90					
6.1	Oprava zadního kardanu	RTC3458	1	ks	kříž kardanu					
6.2	Oprava zadního kardanu	LR045409	4	ks	šroub					
6.3	Oprava zadního kardanu	LR045926	4	ks	šroub					
6.4	Oprava zadního kardanu	NZ606041L	8	ks	matice					
7.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
7.2	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení					
7.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
7.4	Oprava řízení	STC8383E	1	ks	převodka řízení					
7.5	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
7.6	Oprava řízení	OSTTEK11224	2	l	kapalina					
8.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa PZ					
8.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ					
8.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč					
8.4	Výměna zadních poloos	FTCS414	2	ks	krytka					
9.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3283	1	ks	těsnění					
9.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.					
9.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
9.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	1	l	olej 10W-40					
9.5	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač					
9.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3785	1	ks	těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
9.7	Oprava úniku oleje z motoru	ESR2034	7	ks	matice					
10.1	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění PP					
10.2	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění LP					
10.3	Výměna těsnění dveří	LR077684	1	ks	těsnění PZ					
10.4	Výměna těsnění dveří	LR077683	1	ks	těsnění LZ					
10.5	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění S. dveří					
11.1	Seřízení geometrie			ks						
12.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
13.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
<b>CELKEM</b>						<b>116 566,70 Kč</b>	<b>23,80</b>	<b>15 232,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>131 798,70 Kč</b>

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

24.10.2017 Razítka:

Dušan  
Kadlec  
Podpis:  
Zpracoval:

Digitálně podepsal  
 Dušan Kadlec  
 Datum: 2017.10.24  
 09:44:18 +02'00'  
 Marek Veselý / Dušan Kadlec

## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 127/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. KZ127/2017

### 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

### 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW VP	VPZ	215 90-70
VIN	SALLDBAF84A676367		

### 3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

### 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.127

### 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.127

### 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.127			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.127			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>131798,70</b>

### 7. Technická dokumentace: LR Topix

### 8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 24.10.2017

Za poskytovatele:

Marek  
Veselý

Digitálně podepsal  
Marek Veselý  
Datum: 2017.10.24  
09:51:33 +0200

Marek Veselý – technik servisu

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 24.10.2017

Za odběratele:

.....  
titul, j

.....  
razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 127/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5366	2	ks	otočný kloub				
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC2882	2	ks	čep				
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep				
1.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	4	ks	ložisko				
1.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění				
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění				
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění				
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g				
2.1	Výměna osvětlení SPZ	XFC100550	1	ks	osvětlení SPZ				
3.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování				
4.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování				
5.1	Oprava úniku oleje před. diferenc	FTC5258	1	ks	těsnění				
5.2	Oprava úniku oleje před. diferenc	STC4404	1	ks	tmel - 300ml				
5.3	Oprava úniku oleje před. diferenc	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90				
6.1	Oprava zadního kardanu	RTC3458	1	ks	kříž kardanu				
6.2	Oprava zadního kardanu	LR045409	4	ks	šroub				
6.3	Oprava zadního kardanu	LR045926	4	ks	šroub				
6.4	Oprava zadního kardanu	NZ606041L	8	ks	matice				
7.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací				
7.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení				
7.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení				
7.4	Oprava řízení	STC8383E	1	ks	převodka řízení				
7.5	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice				
7.6	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina				
8.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa PZ				
8.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ				
8.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč				
8.4	Výměna zadních poloos	FTC5414	2	ks	krytka				
9.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3283	1	ks	těsnění				
9.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.				
9.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění				
9.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	1	l	olej 10W-40				
9.5	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač				
9.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3785	1	ks	těsnění				

