

-175120338

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 99/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD90 TDI SW TER.	Uživatel techniky: 606900 Dislokace techniky: Jindřichův Hradec pplk. Ing. Jan Štěpánek velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	223 02-29	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Křížek, [redacted]		
Rok výroby:	1996			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – konečná kontrola			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Marek Veselý a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 55 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.99	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.99	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				294 293,41
Nabídková cena celkem 294 293,41 Kč bez DPH, 356 095,03 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý 721 415 010 titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 20.10.2017		v Praze dne: -9. 11. 2017		
Marek Veselý Digitálně podepsal: Marek Veselý Datum: 2017.10.20 12:08:44 +02:00		[redacted]		
Za poskytovatele: Veselý jednatel		Za objednatele: [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 99/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	AMR4249E	1	ks	Aternátor VRATNÝ					
1.3	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene					
1.4	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody					
1.5	Motor - oprava	CN100308L	4	ks	Spona 30 mm					
1.6	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.7	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.8	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.9	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
1.10	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen aternátoru					
1.11	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.12	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft					
1.13	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.14	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor					
1.15	Motor - oprava	ERR894	5	ks	Těsnění					
1.16	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.17	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.18	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm					
1.19	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.20	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.21	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.22	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
1.23	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.24	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.25	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.27	Motor - oprava	ERR1125	2	ks	Šroub					
1.28	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstřikovač VRATNÝ					
1.29	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění					
1.30	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstřikovací trubka					
1.31	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstřikovací trubka					
1.32	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstřikovací trubka					
1.33	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstřikovací trubka					
1.34	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.35	Motor - oprava	.603431	2	ks	Matice					
1.36	Motor - oprava	.542846	2	ks	Přechodka					
1.37	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.38	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.39	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.40	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.41	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice					
1.42	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejevý filtr					
1.43	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					
1.44	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
1.45	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.46	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka					
1.47	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	„O“Kroužek					
1.48	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ					
1.49	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Podložka					
1.50	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
1.51	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.52	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.53	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
1.54	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
1.55	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění					
1.56	Motor - oprava	ERR3580	1	ks	Hadice vzduchu					
1.57	Motor - oprava	PYC102340	8	ks	Spona 60 mm					
1.58	Motor - oprava	ERR3581	1	ks	Hadice vzduchu					
1.59	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody					
1.60	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm					
1.61	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody					
1.62	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Spona					
1.63	Motor - oprava	CN100709	1	ks	Spona					
1.64	Motor - oprava	PNH102092	1	ks	Hadice vzduchu					
1.65	Motor - oprava	PNH102082	1	ks	Hadice vzduchu					
1.66	Motor - oprava	FTP8030	1	ks	Intercooler					
1.67	Motor - oprava	YGD100860	1	ks	Akumulátor					
1.68	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.69	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Olej posilovače říz.					
1.70	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
1.71	Motor - oprava	.147707	4	ks	Čistič (500ml)					
1.72	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.73	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
2.1	Zadní náprava - oprava	NRC9448	1	ks	Pružina zadní levá					

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 99/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 99/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	606900 Jindřichův Hradec		
Typ vojenské techniky	LRD 90 TDI SW TERÉNNÍ	VPZ	223 02-29
VIN	SALLDVB68TA983614		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č.99

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 99

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 99			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 99			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				263 701,41

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 55 pracovních dnů od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 20.10.2017

Za poskytovatele:

Marek

Veselý

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Digitálně podepsal Marek
Veselý
Datum: 2017.10.20
120737+0200

V *Handwritten signature*

dne: 20.10.2017 Za odběratele:

tit

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 99/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	AMR4249E	1	ks	Alternátor VRATNÝ					
1.3	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene					
1.4	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody					
1.5	Motor - oprava	CN100308L	4	ks	Spona 30 mm					
1.6	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.7	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.8	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.9	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
1.10	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.11	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.12	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft					
1.13	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.14	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor					
1.15	Motor - oprava	ERR894	5	ks	Těsnění					
1.16	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.17	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.18	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm					
1.19	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.20	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.21	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.22	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
1.23	Motor - oprava	STC4095L	1	ks	Rozvodová sada					
1.24	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.25	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.27	Motor - oprava	ERR1125	2	ks	Šroub					
1.28	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstříkovač VRATNÝ					
1.29	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění					
1.30	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.31	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.32	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.33	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.34	Motor - oprava	MIN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.35	Motor - oprava	.603431	2	ks	Matice					
1.36	Motor - oprava	.542846	2	ks	Přechodka					
1.37	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.38	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.39	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.40	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.41	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice					
1.42	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejevý filtr					
1.43	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					
1.44	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
1.45	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.46	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka					
1.47	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	„O“ Kroužek					
1.48	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ					
1.49	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Podložka					
1.50	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
1.51	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.52	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.53	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
1.54	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
1.55	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění					
1.56	Motor - oprava	ERR3580	1	ks	Hadice vzduchu					
1.57	Motor - oprava	PYC102340	8	ks	Spona 60 mm					
1.58	Motor - oprava	ERR3581	1	ks	Hadice vzduchu					
1.59	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody					
1.60	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm					
1.61	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody					
1.62	Motor - oprava	PYC102350	1	ks	Spona					
1.63	Motor - oprava	CN100709	1	ks	Spona					
1.64	Motor - oprava	PNH102092	1	ks	Hadice vzduchu					
1.65	Motor - oprava	PNH102082	1	ks	Hadice vzduchu					
1.66	Motor - oprava	FTP8030	1	ks	Intercooler					
1.67	Motor - oprava	YGD100860	1	ks	Akumulátor					
1.68	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.69	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Olej posilovače říz.					
1.70	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
1.71	Motor - oprava	.147707	4	ks	Čistič (500ml)					
1.72	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.73	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
2.1	Zadní náprava - oprava	NRC9448	1	ks	Pružina zadní levá					

