

CENOVÁ NABÍDKA NA OPRAVU VÝTAHU č.205117
AKCE : Plavecký stadion, České Budějovice

Parametry výtahu :

Hydraulický osobní výtah 630 kg
Výrobní číslo : 1667
Evidenční číslo : P – 129

Popis práce:

Výměna řídicí desky RVA1 za RVA2
Komponenty spojené s výměnou

63.200,- Kč

Náklady na dopravu

220,- Kč

Celková cena opravy bez DPH

63.420,- Kč

DPH 21 %

13.318,- Kč

Celková cena včetně DPH

76.738,- Kč

DODACÍ PODMÍNKY:

- do 2 týdnů od objednání

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- daňový doklad ve výši 100 % ceny po provedení a předání prací objednateli

PLATNOST NABÍDKY:

do 31.12.2017

V Českých Budějovicích 23.10.2017

Zbyněk Merkl
servisní oddělení