

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 31. 10. 2017 mezi smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přivozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: ředitelem brig. gen. Ing. Františkem Menclem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: Bc. Michal Špaček
e-mail: 
telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

D.I.K. Consulting, s.r.o.
sídlo: Kamenice, K Větrovu 543, PSČ 251 68
ID DS: u7ew8ns
zastoupená: jednatelem Ing. Jiřím Kollarem
IČO: 24792128
DIČ: CZ24792128
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: Jaroslav Salcer
e-mail: 
telefon: 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174621.
(dále jen „zhotovitel“)

1. Článek VI. odst. 1. smlouvy o dílo zní: „Cena je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši 2.727.600,00 Kč bez DPH, DPH 21 % 572.796,00 Kč, cena celkem včetně DPH 3.300.396,00 Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc tři sta devadesát šest korun českých), přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“
2. Příloha smlouvy o dílo se nahrazuje novou přílohou, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

V Hradci Králové dne 10. 11. 2017

V Kamenici dne

Ing. Jiří
Kollar

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kollar
Datum: 2017.11.15
17:44:04 +01'00'

brig. gen. Ing. František Mencl
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

Ing. Jiří Kollar
jednatel D.I.K. Consulting, s.r.o.

PŘÍLOHA – TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. SPECIFIKACE ROČNÍCH KONTROL AUTOMOBILNÍCH PLOŠIN BRONTO SKYLIFT

Podpěry/točnice

- všeobecná kontrola
- kontrola podpěr a jejich inspekce
- kontrola kluzných ložisek podpěr
- kontrola točnice
- kontrola věnce točnice
- kontrola šroubů věnce točnice
- kontrola upevnění převodovky otáčení

Ramena teleskopu

- všeobecná kontrola
- kontrola upevnění a svárů
- kontrola šroubů, šroubových a kloubových spojení
- kontrola kluzných ložisek, vodících válečků
- kontrola vysouvacích a zasouvacích řetězů, kontrola napnutí
- kontrola systému paralelního vedení

Záchranný žebřík

- všeobecná kontrola
- kontrola upevnění a svárů
- kontrola kluzných článků
- kontrola zajištění

Pracovní koš

- všeobecná kontrola
- kontrola upevnění a svárů
- kontrola zajištění dveří
- kontrola omezení zatížení koše
- kontrola přídavné plošinky a zábradlí

Hydraulický systém

- kontrola těsnosti systému
- kontrola hydraulických hadic
- kontrola hydraulických válců
- kontrola pohonu a čerpadla
- kontrola stavu oleje
- kontrola ovládacích ventilů
- výměna filtrů

Elektronické řízení

- ověření funkcí spínačů, senzorů, řídicích modulů
- ověření rychlosti pohybů
- kontrola zobrazovacích prvků displeje
- kontrola signálních, kontrolních a výstražných kontrol
- kontrola elektrických kabelů a jejich spojení, kontrola funkcí:
 - výstražná zařízení, signální houkačka
 - pedál mrtvý muž
 - řídicí funkce třech pohybů současně
 - mezní blokace vyložení, přetížení
 - nouzové vypnutí a přemostění
 - automatické skládání
 - nouzový provoz pomocí autobaterie
 - nouzový skládací systém
 - aretace zadních náprav
 - dorozumivací zařízení
 - Telecontrol

Přídavná zařízení

- kontrola přídavného motoru a čerpadla
- kontrola navíjecí kladky a příslušenství
- kontrola vzduchového dýchacího zařízení
- kontrola uložení nosítek

Systém vodního hašení

- kontrola suchovodu, jeho těsnosti
- kontrola vodního monitoru
- kontrola dálkového ovládní vodního monitoru
- kontrola funkce ochrany koše vodní clonou

Zátěžová zkouška

- válců podpěr
- válců hlavního ramene

2. SPECIFIKACE PRACÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SERVISU PO DVACETILETÉM PROVOZU U AUTOMOBILNÍ PLOŠINY

Bronto Skylift F54HDT 2000, výr. č. 4042-088, rok výroby 1997 na podvozku Volvo RZ: HKB 21-21

- výměna hydraulických hadic
- servis a čištění centr.točnice
- servis vertikálních válců podpěr
- servis čepů a pouzder
- přetěsnění vyrovnávacího válce koše
- vyčištění hydraulické nádrže
- výměna el. kabelů
- výměna dých. hadice
- výměna hydraulického oleje
- přetěsnění suchovodu
- výměna hadice suchovodu mezi prvním a druhým ramenem plošiny
- součástí servisu po dvacetiletém provozu je roční kontrola dle specifikace výše uvedené

CENOVÁ SPECIFIKACE

Název	Cena v Kč bez DPH	21% DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Servis a revize automobilní plošiny	2 695 500,00	566 055,00	3 261 555,00
Bronto Skylift F54HDT 2000	2 727 600,00	572 796,00	3 300 396,00
Cena celkem			3 261 555,00 3 300 396,00



