

Stavba :	00089 ÚP ve Svitavách- opravy	Rozpočet :	89
Objekt :	00089 FU- prot.nátěr	FU- prot.nátěr	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	6 356	0	0	0
783 Nátěry	0	5 005	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	11 361	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 361	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 361	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 361	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 361	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 361	0
Provoz investora	0	0,0	11 361	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 361	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 361	0
CELKEM VRN				0